



## LAPORAN BAHAYA

Nama Pelapor/Reporter Name

INX Ref No. (INX Event No.)

Howda-T

Tanggal  
Date : 2/8/25 Waktu  
Time : 11-00

Dept. Penanggung Jawab/Responsible Dept. Pengawas Area/Supervisor Area

UG Mining Acery

Lokasi  
Location : Transkopen PC ka

Rincian Bahaya/Hazard details

Posisi kaca cembung tidak  
semai arah

Tindakan Perbaikan Langsung/Immediate corrective actions

Re-posisi kaca cembung  
agar terlihat dari 2 arah

Tindakan Perbaikan yang disarankan/Suggested corrective actions

Menambahkan karet agar  
posisi kaca tidak bergeser



## LAPORAN BAHAYA

### Penilaian Risiko/*Risk Assessment*

(Diisi oleh pengawas/*Completed by Supervisor*)

Kemungkinan/ <i>Probability</i> :	D	Tingkat Risiko/ <i>Risk Rank</i> :	R
Konsekuensi/ <i>Consequence</i> :	I		

### Tindakan perbaikan yang dilakukan/*Corrective Actions Suggested*

Re-Posisi kaca tembus

### Komentar/*Comments*

Langsung dilakukan perbaikan  
dari UG rumah

Diselesaikan oleh/*Close out Report by*

Tanda Tangan Pengawas/ <i>Supervisor's Signature</i> :		Tanggal/ <i>Date</i> :	3/8/25
--	--	------------------------	--------