

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENTAL HAZARD REPORT

Nama: Ucu Sumantri	No:
Lokasi: Alges pit tikungan lca-2	Tanggal: 25.9.25
	Jam: 11.15 siang/malam

Penilaian Risiko

☐ Tingkat Risiko
 ☐ Rendah
 ☒ Sedang
 ☐ Tinggi
 ☐ Sangat tinggi

Kategori Bahaya

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Biologi | <input type="checkbox"/> Manual handling |
| <input type="checkbox"/> Iklim | <input type="checkbox"/> Mekanikal |
| <input type="checkbox"/> Komunikasi | <input type="checkbox"/> Kebisingan / Getaran |
| <input type="checkbox"/> Debu | <input type="checkbox"/> Personal / Prilaku |
| <input type="checkbox"/> Listrik | <input type="checkbox"/> APD |
| <input type="checkbox"/> Lingkungan | <input type="checkbox"/> Tekanan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Kondist jalan / Permukaan | <input type="checkbox"/> Radiasi |
| <input type="checkbox"/> Bahan berbahaya | <input type="checkbox"/> Rambu / Deliniator |
| <input type="checkbox"/> Kesehatan / Higienis | <input type="checkbox"/> Sosial / Budaya |
| <input type="checkbox"/> Ketinggian / Kedalaman / gravitasi | <input type="checkbox"/> Alat / Peralatan |
| <input type="checkbox"/> Petir | <input type="checkbox"/> Lingkungan kerja |

Rincian Bahaya

MACMAHON

Keterangan:
Kondisi jalan di area tikungan
ke-2 permukaan aspal miring


Tindakan

Tindakan yang langsung diambil:
Info Supervisor dan Operator
kegagalan untuk segera memperbaiki
alasan jalan tersebut.

Serahkan kepada Supervisor jika sudah lengkap.

Adakah tingkat risiko tinggi atau sangat tinggi?

Jika ya, Supervisor harus segera diinformasikan dan laporan insiden serta investigasi harus dilakukan.

Nama Pekerja:	Tanda tangan:
Icu Sumantri	

Tindakan lebih lanjut:	a/s	Penanggung Jawab	Tanggal

Nama Supervisor:	Tanda tangan:
Ravi. R	