

项目名称：test

项目信息

项目编号:尚未定级

修复费用评级:尚未定级

修复时间评级:尚未定级

人员损失评级:尚未定级

最终定级:尚未定级

客户名称:test

负责人:test

项目描述:test

建筑信息

建筑材料:test

结构类型:test

图审时间:2019-01-01

建筑高度:11.000000

建筑层数:1

建筑面积:111.000000

每平米造价:1111.000000

楼层详情

楼层号	楼层高度	楼层面积	楼层影响系数	人口密度
1	11.000000	111.000000	1.100000	1.000000

结构构件

易损件ID	起始楼层	终止楼层	X方向个数	Y方向个数	无方向个数
BE.F.01.01	0	1	1.000000	1.000000	1.000000

非结构构件

易损件ID	起始楼层	终止楼层	X方向个数	Y方向个数	无方向个数
BE.F.02.01	1	1	1.000000	0.000000	0.000000

地震信息

设防烈度:1.0

地震波数:1

峰值加速度:0.500000

场地类别:1

地震分组:1

地震水准:1

地震详情

地震波编号	地震波名称	地震波峰值	地震波文件
1	111	1.000000	null

结构响应

方向：X EDP类型：A

楼层	地震1
楼层1	1.0

方向：X EDP类型：S

楼层	地震1
楼层1	1.0

方向：Y EDP类型：A

楼层	地震1
楼层1	1.0

方向：Y EDP类型：S

楼层	地震1
楼层1	1.0