

项目名称：1

项目信息

项目编号:U1P3R1111

修复费用评级:1

修复时间评级:1

人员损失评级:1

最终定级:1

客户名称:1

负责人:1

项目描述:1

建筑信息

建筑材料:1

结构类型:1

图审时间:2019-01-01

建筑高度:1.000000

建筑层数:1

建筑面积:1.000000

每平米造价:1.000000

楼层详情

楼层号	楼层高度	楼层面积	楼层影响系数	人口密度
1	1.000000	1.000000	1.000000	1.000000

结构构件

易损件ID	起始楼层	终止楼层	X方向个数	Y方向个数	无方向个数
BE.F.05.01	1	1	1.000000	1.000000	1.000000

非结构构件

易损件ID	起始楼层	终止楼层	X方向个数	Y方向个数	无方向个数
BI.C.01.04	1	1	1.000000	1.000000	1.000000

地震信息

设防烈度:6度

地震波数:1

峰值加速度:0.500000

场地类别:I_0

地震分组:第一组

地震水准:多于地震

地震详情

地震波编号	地震波名称	地震波峰值	地震波文件
1	1	1.000000	null

结构响应

方向: X EDP类型: S

楼层	地震1
楼层1	1.0

方向: X EDP类型: A

楼层	地震1
楼层1	1.0

方向: Y EDP类型: S

楼层	地震1
楼层1	1.0

方向: Y EDP类型: A

楼层	地震1
楼层1	1.0