

# 项目名称：2

## 项目信息

项目编号:U1P2R1111

修复费用评级:1

修复时间评级:1

人员损失评级:1

最终定级:1

客户名称:2

负责人:2

项目描述:2

## 建筑信息

建筑材料:1

结构类型:2

图审时间:2019-01-02

建筑高度:2.000000

建筑层数:1

建筑面积:3.000000

每平米造价:1.000000

### 楼层详情

楼层号	楼层高度	楼层面积	楼层影响系数	人口密度
1	2.000000	3.000000	1.000000	1.000000

## 结构构件

易损件ID	起始楼层	终止楼层	X方向个数	Y方向个数	无方向个数
BE.F.04.01	1	1	1.000000	1.000000	1.000000

## 非结构构件

易损件ID	起始楼层	终止楼层	X方向个数	Y方向个数	无方向个数
BI.C.01.03	1	1	1.200000	0.000000	0.000000

## 地震信息

设防烈度:8度(0.15g)

地震波数:1

峰值加速度:3.100000

场地类别:I\_1

地震分组:第一组

地震水准:设防地震

地震详情

地震波编号	地震波名称	地震波峰值	地震波文件
1	2	1.000000	null

结构响应

方向: X EDP类型: A

楼层	地震1
楼层1	1.0

方向: X EDP类型: S

楼层	地震1
楼层1	1.0

方向: Y EDP类型: A

楼层	地震1
楼层1	1.0

方向: Y EDP类型: S

楼层	地震1
楼层1	1.0