



Fecha	OT	Notas	Tecnico
2021-03-18 05:12:30	1111	54	2021-03-10

**reemplazar la pieza averiada.**