


# WELDWELL® **KOBE**

LAS MAQUINAS DE SOLDAR



# WELDWELL® KOBÉ

LAS MAQUINAS DE SOLDAR

## MMA

## MMA

# WELDWELL® KOBÉ

LAS MAQUINAS DE SOLDAR



● TRABAJO HOBBY ● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO



6G  
PIPE

● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO



6G  
PIPE

● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO



6G  
PIPE

● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO

**WELDWELL®  
PONKE-200 KOBÉ**

**WELDWELL®  
ARC-200 KOBÉ**

**WELDWELL®  
ARC-250 KOBÉ**

**WELDWELL®  
ARC-300 KOBÉ**

INPUT VOLTAGE	1PH-220V
MODE	MMA
OCV(V)	78
VRD	N/A
RATED INPUT(KVA)	4.6
RATED OUTPUT VOLTAGE(V)	24.8
RATED DUTY CYCLE (40°C)	190A 30%
	120A 100%
NET WEIGHT(KG)	4.6
DIMENSION (L X W X H)(CM)	37*15*24

INPUT VOLTAGE	1PH-220V
MODE	MMA
OCV(V)	81
VRD	20
RATED INPUT(KVA)	6.3
RATED OUTPUT VOLTAGE(V)	26.2
RATED DUTY CYCLE (40°C)	200A 60%
	155A 100%
NET WEIGHT(KG)	8.0
DIMENSION (L X W X H)(CM)	40*16.2*24.5

INPUT VOLTAGE	1PH-220V
MODE	MMA
OCV(V)	81
VRD	21
RATED INPUT(KVA)	8.4
RATED OUTPUT VOLTAGE(V)	27.8
RATED DUTY CYCLE(40°C)	250A 60%
	195A 100%
NET WEIGHT(KG)	12.0
DIMENSION (L X W X H)(CM)	43*19*28

INPUT VOLTAGE	1PH-220V	3PH-220V
MODE	MMA	MMA
OCV(V)	81	81
VRD	15	15
RATED INPUT(KVA)	8.1	8.7
RATED OUTPUT VOLTAGE(V)	27.6	29.4
RATED DUTY CYCLE(40°C)	245A 60%	300A 60%
	190A 100%	235A 100%
NET WEIGHT(KG)	15.0	
DIMENSION (L X W X H)(CM)	48*21*33	



• ACCESORIOS INCLUIDOS



• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



• ACCESORIOS INCLUIDOS



• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



• ACCESORIOS INCLUIDOS



• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



• ACCESORIOS INCLUIDOS



• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN



# WELDWELL® KOBÉ

LAS MAQUINAS DE SOLDAR



● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO

## PLASMA



● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO

## PLASMA



● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO

# WELDWELL® KOBÉ

LAS MAQUINAS DE SOLDAR

### WELDWELL® PC-120 KOBÉ

POWER SUPPLY	220V ± 15%
FREQUENCY	50 - 60HZ
PHASE	3PH
RATED INPUT (KVA)	15
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(V)	300
AMPERAGE RANGE(A)	30-100
RATED DUTY CYCLE (31C°)	80%
RATED WORKING VOLTAGE(V)	96-120
EFFICIENCY	0.85
POWER FACTOR	0.93
MAX CUTTING THICKNESS (MM)	35
QUALITY CUTTING THICKNESS(MM)	20
COMPRESSED AIR PRESSURE (PSI)	40 - 80
POST FLOW TIME(KG)	0 - 5
DIMENSIÓN (L X W X H)(CM)	58*32*53
NET WEIGHT (KGS)	45

### WELDWELL® PC-120 D KOBÉ

POWER SUPPLY	220V / 380V ±15%
FREQUENCY	50 - 60HZ
PHASE	3PH
RATED INPUT (KVA)	15
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(V)	300
AMPERAGE RANGE(A)	30-100
RATED DUTY CYCLE (31C°)	80%
RATED WORKING VOLTAGE(V)	96-120
EFFICIENCY	0.85
POWER FACTOR	0.93
MAX CUTTING THICKNESS (MM)	35
QUALITY CUTTING THICKNESS(MM)	20
COMPRESSED AIR PRESSURE (PSI)	40 - 80
POST FLOW TIME(KG)	0 - 5
DIMENSIÓN (L X W X H)(CM)	58*32*53
NET WEIGHT (KGS)	45

### WELDWELL® PC-150 KOBÉ

POWER SUPPLY	220V ± 15%
FREQUENCY	50 - 60HZ
PHASE	3PH
RATED INPUT (KVA)	26
OPEN CIRCUIT VOLTAGE(V)	330
AMPERAGE RANGE(A)	40-150
RATED DUTY CYCLE (31C°)	80%
RATED WORKING VOLTAGE(V)	96-140
EFFICIENCY	0.85
POWER FACTOR	0.93
MAX CUTTING THICKNESS (MM)	45
QUALITY CUTTING THICKNESS(MM)	30
COMPRESSED AIR PRESSURE (PSI)	40 - 80
POST FLOW TIME(KG)	0 - 5
DIMENSIÓN (L X W X H)(CM)	65*36*53
NET WEIGHT (KGS)	49



• ACCESORIOS INCLUIDOS

- Guantes de soldar
- Tierra con cable
- Antorcha PLASMA
- Filtro de aire

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN

- Compresor de aire
- Máscara de soldar



• ACCESORIOS INCLUIDOS

- Guantes de soldar
- Tierra con cable
- Antorcha PLASMA
- Filtro de aire

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN

- Compresor de aire
- Máscara de soldar



• ACCESORIOS INCLUIDOS

- Guantes de soldar
- Tierra con cable
- Antorcha PLASMA
- Filtro de aire

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN

- Compresor de aire
- Máscara de soldar

# WELDWELL®

# WELDWELL® KOBÉ

LAS MAQUINAS DE SOLDAR

## TIG

## MIG

# WELDWELL® KOBÉ

LAS MAQUINAS DE SOLDAR



● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO



● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO



● TRABAJO HOBBY ● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO



● TRABAJO LIVIANO ● TRABAJO SEMI-PESADO ● TRABAJO PESADO

### WELDWELL® TIG-200P KOBÉ

INPUT VOLTAGE	1PH-220V	
	TIG	MMA
MODE	OCV(V)	62
VRD	N/A	N/A
RATED INPUT(KVA)	5.6	5.6
RATED OUTPUT VOLTAGE(V)	16.2	25
RATED DUTY CYCLE (40°C)	200A 60%	160A 60%
	155A 100%	124A 100%
NET WEIGHT(KG)	12.0	
DIMENSION (L X W X H)(CM)	43*19*28	

### WELDWELL® TIG-250P KOBÉ

INPUT VOLTAGE	1PH-220V	
	TIG	MMA
MODE	OCV(V)	62
VRD	N/A	N/A
RATED INPUT(KVA)	7.7	7.7
RATED OUTPUT VOLTAGE(V)	17.7	26.2
RATED DUTY CYCLE (40°C)	250A 60%	200A 60%
	194A 100%	155A 100%
NET WEIGHT(KG)	14.0	
DIMENSION (L X W X H)(CM)	48*21*36	

### WELDWELL® MIG-210 CE KOBÉ

INPUT VOLTAGE	1PH-220V	
	MIG	MMA/TIG
MODE	OCV(V)	45
VRD	N/A	N/A
RATED INPUT(KVA)	7.4	7.4
RATED OUTPUT VOLTAGE(V)	24	20.3
RATED DUTY CYCLE (40°C)	200A 40%	170A 40%
	126A 100%	108A 100%
NET WEIGHT(KG)	13.0	
DIMENSION (L X W X H)(CM)	42.5*19*25	

### WELDWELL® MTS-250 KOBÉ

INPUT VOLTAGE	1PH-220V	
	MIG	MMA/TIG
MODE	OCV(V)	50
VRD	N/A	N/A
RATED INPUT(KVA)	10.3	10.3
RATED OUTPUT VOLTAGE(V)	26.5	20.3
RATED DUTY CYCLE (40°C)	250A 60%	210A 60%
	194A 100%	163A 100%
NET WEIGHT(KG)	47.0	
DIMENSION (L X W X H)(CM)	62*32*58	



• ACCESORIOS INCLUIDOS  
Guantes de soldar, Antorcha TIG, Tierra con cable, Porta-Electrodo con Cable, Set basico de accesorios tig

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN  
Regulador de gas, Cilindro, Mascara de soldar



• ACCESORIOS INCLUIDOS  
Guantes de soldar, Antorcha TIG, Tierra con cable, Porta-Electrodo con Cable, Set basico de accesorios tig

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN  
Regulador de gas, Cilindro, Mascara de soldar



• ACCESORIOS INCLUIDOS  
Guantes de soldar, Antorcha MIG, Tierra con cable, Porta-Electrodo con Cable, Set basico de accesorios mig

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN  
Regulador de gas, Cilindro, Mascara de soldar



• ACCESORIOS INCLUIDOS  
Guantes de soldar, Antorcha MIG, Tierra con cable, Porta-Electrodo con Cable, Set basico de accesorios mig

• ACCESORIOS QUE NO INCLUYEN  
Regulador de gas, Cilindro, Mascara de soldar