



- 1 – Нанесение паяльной пасты
- 2 – Нанесение термостойкого клея
- 3 – Установка SMD компонентов
- 4 – Пайка в печи
- 5 – Установка ТНТ компонентов
- 6 – Пайка паяльником
- 7 – Промывка
- 8 – Визуальный контроль
- 9, 10 – Завинчивание

