

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA




Fig. 1 Se encuentra roto un cable eléctrico el cual forma parte del sistema de bloqueo del brazo superior (bulbo de mercurio), ubicado en la articulación superior (codo). Por lo cual, no bloquea el brazo superior.

Fig. 2 Se encuentran invertidas de acuerdo con el manual las funciones de operación de las palancas de los controles superiores.

