

# 直接设计法

计算机控制系统的直接设计法，是先将被控对象和保持器组成的连续部分离散化，然后应用离散控制理论的方法进行分析和综合，直接设计出满足控制指标的离散控制器，用计算机来实现  
在此处，我们的间接设计法用的是**最少拍控制系统设计**

## 最少拍控制系统设计

最少拍设计，是指系统在典型输入信号(阶跃、速度、加速度信号)作用下，经过最少拍(有限拍)，使系统输出的稳态误差为零


定义：最小拍控制为时间最优控制，即闭环控制系统在最少的采样周期内达到稳定，且在**采样点上的**输出能够准确地跟踪输入信号，不存在稳态误差

既然是在采样点上能够准确跟踪输入信号，那么不在采样点上呢？

此时，我们可以分为两种情况：

- 有波纹：对任意两次采样时刻间的输出不提任何要求，中间可以随便震荡，只保证系统输出在采样点上误差为0，而采样点之间不保证误差为0
- 无波纹：采样点上及采样点间均能保证误差为0

一般，我们用最少拍设计得到的整个系统是如下图所示：



我们为了保证设计简单，一般假设满足以下条件：

- $G(Z)$ 在单位圆上和圆外无极点，其中 $(1, 0j)$ 除外
- $G(Z)$ 在单位圆上和圆外无零点
- $H_0(Z)$ 不含纯滞后环节

$G(z)$ 就是我们前面介绍的广义脉冲传递函数，直接用前面的结论做z变换：

$$G(z) = \frac{z-1}{z} \mathcal{Z} \left[ \frac{G_p(s)}{s} \right]$$

## 理论推导

根据上图的流程图，我们先计算传递函数：

$$\Phi(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)}$$

我们也可以得到误差传递函数：

$$\Phi_e = \frac{E(z)}{R(z)} = \frac{1}{1 + D(z)G(z)} = 1 - \Phi(z)$$

由于我们是设计控制器，即我们要求 $D(z)$ ，那么根据上述等式，我们把 $D(z)$ 导出来：

$$D(z) = \frac{\Phi(z)}{\Phi_e R(z)}$$

那么为我们的误差是什么呢？我们用误差传递函数来求：

$$E(z) = \Phi_e(z)R(z)$$

由于我们是在典型输入条件下，那么典型输入长成这样的( $A(z)$ 为不包含 $1 - z^{-1}$ 项的多项式)：

$$R(z) = \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^q}$$

带入误差，我们得到：

$$E(z) = 1 - \Phi(z) = \Phi_e(z) \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^q}$$

不要忘了，上面式子求的是z变换，我们要用终值定理才能真正求出误差：

$$e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} [(z - 1) \Phi_e(z) \frac{A(z)}{(1 - z^{-1})^q}] = 0$$

我们真要是让误差为0，那么  $\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^q F(z)$ ，为什么？  
我得把分母搞掉才能将1带进去，最后值为0啊，不然带极点我怎么解？你要硬洛也行，但是我这里是在设计系统，我这么做不是好设计吗？这是最简单方法了

$$\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^q F(z)$$

$F(z)$ 为不含零点 $z=1$ 的 $z^{-1}$ 多项式，我们将 $F(z)$ 展开：

$$\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})^q (f_0 + f_1 z^{-1} + f_2 z^{-2} \dots + f_p z^{-p})$$

我们想要达到最少拍，而且要尽可能简单，干脆 $p = 0$ 好了，就留 $f_0$ ，并令 $f_0 = 1$ ，这样我不就完美的消掉了分母？即：

$$\begin{aligned} E(z) &= A(z) \\ e(\infty) &= \lim_{z \rightarrow 1} [(z - 1) A(z)] = 0 \end{aligned}$$

## 最少拍有波纹系统设计

前面的其实你完全可以不看，直接看这里，我们在此进行总结，对于典型输入，我们进行设计有：

$$\begin{aligned} \Phi_e(z) &= (1 - z^{-1})^q \\ \Phi(z) &= 1 - \Phi_e(z) = 1 - (1 - z^{-1})^q \\ D(z) &= \frac{\Phi(z)}{\Phi_e(z)G(z)} = \frac{1}{G(z)} \frac{\Phi(z)}{1 - \Phi(z)} \\ U(z) &= \frac{R(z)\Phi(z)}{G(z)} \end{aligned}$$

$q$ 为你输入信号的的阶数加1，也是你系统误差为0时经过的最少拍数； $U(z)$ 为控制器的输出

三种典型输入信号形式下的最少拍控制器设计结果

$r(t)$	$\phi_e(z)$	$\phi(z)$	$D(z)$	$t_s$
$1(t)$	$1 - z^{-1}$	$z^{-1}$	$\frac{z^{-1}}{(1 - z^{-1})G(z)}$	$T$
$t \cdot 1(t)$	$(1 - z^{-1})^2$	$2z^{-1} - z^{-2}$	$\frac{z^{-1}(2 - z^{-1})}{(1 - z^{-1})^2 G(z)}$	$2T$
$\frac{1}{2}t^2 1(t)$	$(1 - z^{-1})^3$	$3z^{-1} - 3z^{-2} + z^{-3}$	$\frac{z^{-1}(3 - 3z^{-1} + z^{-2})}{(1 - z^{-1})^3 G(z)}$	$3T$

也就是说给定你输入信号，对照表里数据无脑带上面的公式就可以了，就完成了控制器的设计

很多情况下，我们需要保证控制量 $U(z)$ 是稳定的，即他要收敛，那么根据 $U(z) = \frac{R(z)\Phi(z)}{G(z)}$ ，需要 $G(z)$ 所有**零点**都在单位圆内

- 零点都在单位圆内，一定稳定
- 零点有在单位圆上和单位圆外，分别为 $z_i$ ，有 $k$ 个

那么我的 $\Phi(z)$ 要想办法包含这些零点(根据 $U(z)$ 表达式)，即：

$$\Phi(z) = (1 - z_1 z^{-1}) \cdots (1 - z_k z^{-1}) M(z)$$

$M(z)$ 为你上边本来就应该求得的 $\Phi(z)$ 乘上系数，每一项都乘，如 $z^{-1}$ 变为 $m_1 z^{-1}$ ， $2z^{-1} - z^{-2}$ 变为 $m_1 z^{-1} - m_2 z^{-2}$   
 $\Phi(z)$ 与 $\Phi_e(z)$ 中 $z^{-1}$ 次数应该是匹配的，所以 $\Phi_e(z)$ 中的 $F(z)$ 不能仅取第一项，而是要多取一项进行匹配

例题:圆外零点为-2.78，单位阶跃输入

$$\Phi(z) = (1 + 2.78z^{-1})m_1 z^{-1}$$

$$\Phi_e(z) = (1 - z^{-1})(1 + f_1 z^{-1}) \text{ (注意: } f_0 \text{ 我们始终取1)}$$

由 $\Phi_e(z) = 1 - \Phi(z)$ 将上述两式带入后待定系数求得未知数

对于不稳定的被控对象设计最小拍，那么就在 $\Phi_e(z)$ 包含被控对象单位圆外与上的极点

$$\Phi_e(z) = (1 - z_1 z^{-1}) \cdots (1 - z_k z^{-1}) A(z)$$

$A(z)$ 为你本应该求的 $\Phi_e(z)$ ，令 $\Phi(z)$ 为对应次数的 $M(z)$ ，待定系数求未知数

## 最少拍无波纹系统设计

无波纹系统设计与保证控制量稳定类似，只不过 $\Phi(z)$ 不仅仅要包含不稳定的极点，还要包含单位圆内非0的极点，即：

$$\Phi(z) = (1 - z_1 z^{-1}) \cdots (1 - z_k z^{-1}) M(z)$$

然后 $\Phi_e(z)$ 中 $F(z)$ 要根据 $\Phi(z)$ 中 $z^{-1}$ 次数多取几项，使其次数匹配，最后待定系数求解未知数

实际上，你也不一定非得要待定系数求解，而是可以采取以下公式：

$$\Phi(1) = 1$$

$$\Phi'(1) = \left. \frac{d\Phi(z)}{dz} \right|_{z=1} = 0$$

.....

$$\Phi^{(q-1)}(1) = \left. \frac{d^{q-1}\Phi(z)}{dz^{q-1}} \right|_{z=1} = 0$$

$$\phi(a_j) = 1 \quad (j = 1, 2, 3, \cdots, v)$$