



AÇÕES BÁSICAS DE CONTROLE


Profa. Cristiane Paim

Introdução


- O projeto de um sistema de controle está relacionado ao arranjo da estrutura de controle e a seleção de componentes e parâmetros adequados para atender critérios de desempenho.
- Um controlador é inserido no sistema para compensar o desempenho insuficiente do sistema e automatização dos processos.

Configurações

Série (cascata)




Realimentação




Configurações


Entrada



Saída



Compensação em Cascata



$U(s)$: sinal de controle

$E(s)$: sinal de erro

Ações Básicas de Controle

- On-Off (liga-desliga)
- Proporcional (P)
- Integral (I)
- Derivativa (D)


Tipos de Controle

- Controle On-Off (liga-desliga)
- Controle Proporcional (P)
- Controle Integral (I)
- Controle Proporcional-Integral (PI)
- Controle Proporcional-Derivativo (PD)
- Controle Proporcional-Integral-Derivativo (PID)
- Controle em Avanço, em Atraso ou em Avanço-Atraso

Controle On-Off

O sinal de controle $u(t)$ só pode assumir dois valores, que dependem do valor do sinal de erro.

$$u(t) = \begin{cases} u_1 & \text{se } e(t) > 0 \\ u_2 & \text{se } e(t) < 0 \end{cases}$$



Este tipo de função pode ser implementada como um simples comparador ou mesmo um relé físico.

Controle On-Off

Vantagens

- Baixo custo;
- Fácil instalação;
- Fácil operação (caso necessário);
- Fácil manutenção.

Desvantagens


- Limitações em termos de desempenho;
- Baixa precisão.

Exemplos: controle de temperatura em geladeiras e fornos, controle de nível em indústrias de pequeno porte.

Controle On-Off


Exemplo: Controle de temperatura de um forno

Um sensor mecânico envia uma deformação proporcional à temperatura do forno. Esta deformação é captada pelos mecanismos internos do termostato que aciona contatos que **ligam ou desligam** o circuito de alimentação da resistência de aquecimento do forno.



Controle On-Off

Quando a temperatura chega ao valor ajustado no termostato (temperatura de referência ou setpoint) os contatos se abrem e a alimentação da resistência é desligada.



Controle On-Off

Na indústria, esse tipo de controle é montado em painéis simples utilizando contatores e sensores.



Contator WEG



Painel de comandos simples


Controle Proporcional

O sinal de controle é proporcional ao sinal de erro:

$$u(t) = K_p e(t)$$

\Downarrow


$$U(s) = K_p E(s)$$



- Ação imediata e proporcional ao valor do erro
- Acelera a resposta do processo
- Reduz o tempo de subida e o erro máximo
- Aumenta o sobressinal
- Incapaz de eliminar erros de regime permanente para entradas constantes

Controle Proporcional

Considere um sistema a realimentação unitária



e que o processo é representado por uma função de transferência do tipo “0”, ou seja, sem integradores.

Controle Proporcional

O erro de regime permanente para uma entrada em degrau unitário será dado por:

$$e_{\infty} = \frac{1}{1 + KG(0)}$$


Portanto, quanto maior o valor do ganho menor será o erro de regime permanente.

Controle Proporcional

Ex1: $G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$ $K > 0$

Em malha fechada: $T(s) = \frac{K}{s^2 + 5s + 6 + K}$

Sistema estável para $K > 0$.



Controle Proporcional


Em malha fechada:

$$T(s) = \frac{K}{s^2 + 5s + 6 + K}$$

Erro de regime permanente:

$$e_{\infty} = 1 - T(0) = 1 - \frac{K}{K + 6} = \frac{6}{K + 6}$$

Resposta do Controlador Proporcional



Controle Proporcional


Ex2: $G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)(s+3)}$ $Kp > 0$


Em malha fechada: $T(s) = \frac{Kp}{s^4 + 6s^3 + 11s^2 + 6s + Kp}$

Erro de regime permanente: $e_{ss} = 0$

Estabilidade: $0 < Kp < 10$

Lugar das Raízes para o Controlador Proporcional





Controle Integral

O sinal de controle é proporcional à integral do erro:


$$u(t) = \frac{1}{T_I} \int_0^t e(\tau) d\tau$$

$$U(s) = \frac{1}{T_I s} E(s)$$

- Ação de controle gradual, proporcional a integral do erro
- Responde ao passado do erro enquanto este for diferente de zero
- Reduz o tempo de subida
- Aumenta o sobressinal, o período de oscilação e tempo de acomodação
- Produz respostas lentas e oscilatórias, tendendo a instabilizar a malha
- É capaz de rejeitar o efeito de perturbações constantes

Controle Integral

Ex1:



Seja o processo representado por uma função de transferência do tipo 0, ou seja, $G(s)$ não possui integradores, e $W(s)$ representa uma perturbação constante.

$$T_R(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)/T_I s}{1 + G(s)/T_I s} = \frac{G(s)}{T_I s + G(s)}$$

$$T_W(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)/T_I s} = \frac{T_I s G(s)}{T_I s + G(s)}$$


Controle Integral

O erro em regime permanente devido a uma perturbação constante (degrau) é dado por:

$$e_{w\infty} = -sT_W(s)W(s)\Big|_{s\rightarrow 0} = -s\frac{T_I s G(s)}{T_I s + G(s)}\frac{1}{s}\Big|_{s\rightarrow 0} = 0$$

Ou seja, o efeito de uma perturbação constante é eliminado em regime permanente.

Controle Integral




Em malha fechada:

$$T(s) = \frac{K_I}{s(s+2)(s+3) + K_I}$$


Lugar das Raízes (análise da variação de K_I)

$$1 + K_I \frac{1}{s(s+2)(s+3)} = 0$$

Lugar das Raízes para o Controle Integral



Resposta para o Controle Integral



Controle Proporcional-Integral (PI)


A ação integral pode ser melhorada adicionando-se a esta uma ação proporcional:

$$C(s) = Kp \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) = Kp \left(\frac{s + 1/T_I}{s} \right)$$

Existem agora dois parâmetros que podem ser ajustados independentemente para melhorar a resposta transitória.

O controlador PI introduz na malha aberta um pólo na origem e um zero em $s = -1/T_I$.

Controle Proporcional-Integral (PI)




$$T(s) = \frac{K_P(s + 1/T_I)}{s(s + 2)(s + 3) + K_P s + K_P / T_I} \quad K_P > 0, T_I > 0$$


Análise de Estabilidade: $\Delta(s) = s^3 + 5s^2 + (6 + K_P)s + K_P / T_I$

$$0 < K_P < (30 + 5K_P)T_I$$


Lugar das Raízes: $T_i=1 \rightarrow z=-1$




Lugar das Raízes: $T_i=0.4 \rightarrow z=-2.5$




Lugar das Raízes: $T_i=0.2 \rightarrow z=-5$



Resposta para o Controlador PI ($K_p=1$)




Resposta para o Controlador PI ($T_i=0.2$)





Efeito Windup

Caso exista saturação do atuador, a ação integral pode causar um fenômeno indesejável conhecido como “windup integral”.




Sinal de Controle







Anti-windup

Para evitar o efeito do windup na resposta, interrompe-se a integração durante a saturação.







Controle Derivativo

O sinal de controle é proporcional à derivada do erro:

$$u(t) = T_D \frac{d}{dt} e(t) \quad \text{ou} \quad U(s) = T_D s E(s)$$

T_D : tempo derivativo

Note que $U(s)$ é uma função imprópria e, portanto, não pode ser implementada na prática. Além disso, deixa o sistema vulnerável a ruídos de alta frequência.

Controle Derivativo

A ação derivativa pode ser aproximada por

$$C(s) = \frac{NT_D s}{N + T_D s} \quad 3 \leq N \leq 10$$

Desta forma, o ganho de altas frequências é limitado e nas baixas frequências $C(s)$ aproxima-se da ação derivativa pura.

Caso o erro seja constante, a saída do controlador será nula, por este motivo a ação derivativa é nunca é utilizada sozinha.

Controle Proporcional-Derivativo(PD)

A ação derivativa é usada em conjunto com a ação proporcional:

$$C(s) = K_P (1 + T_D s) \quad (\text{PD ideal})$$

A correção proporcional depende da taxa de variação do erro.



O controle derivativo apresenta um caráter antecipativo.

Em um controlador PD a ação proporcional é antecipada de T_D segundos.

Controle Proporcional-Derivativo(PD)


$$U(s) = K_P(1 + T_D s)E(s) \Rightarrow u(t) = K_P \underbrace{\left[e(t) + T_D \frac{d}{dt} e(t) \right]}_{\approx e(t+T_D)}$$

$$u(t) \cong K_P e(t + T_D)$$



Controle Proporcional-Derivativo(PD)

➤ Configuração “ideal” série:




$$T(s) = \frac{K_p(1 + T_D s)G(s)}{1 + K_p(1 + T_D s)G(s)}$$

O controlador introduz um zero em $s = -1/T_D$, o que melhora a estabilidade mas provoca um aumento no sobressinal da resposta transitória. O ganho K_p pode ser ajustado para melhorar a resposta em regime permanente.

Controle Proporcional-Derivativo(PD)


Ex:




$$T(s) = \frac{K_P(1 + T_D s)}{s^2 + (5 + K_P T_D)s + (K_P + 6)}$$

$$K_P > 0, T_D > 0$$


Variação de K_p para $T_d=1$, ou seja, $z=-1$





Variação de K_p para $T_d=0.4$, ou seja, $z=-2.5$



Variação de K_p para $T_d=0.2$, ou seja, $z=-5$








Controle Proporcional-Derivativo(PD)

➤ Configuração “ideal” paralela:




$$T(s) = \frac{G(s)}{1 + K_p(1 + T_D s)G(s)}$$

O polinômio característico não sofre alteração (em relação ao PD série) e evita-se a introdução de um zero indesejável.

Controle Proporcional-Derivativo(PD)

➤ Configuração “ideal” mista:



$$T(s) = \frac{K_P G(s)}{1 + (K_P + T_D s) G(s)}$$

Não há adição de zero e as características em regime permanente não são alteradas em relação a configuração em série.


Controle Proporcional-Derivativo(PD)

Ex:
$$G(s) = \frac{s + 2}{(s + 3)(s^2 + 2s + 2)}$$

Malha fechada (sem controlador):

$$T(s) = \frac{s + 2}{s^3 + 5s^2 + 9s + 8}$$

Step Response




Controle Proporcional-Derivativo(PD)

Configuração série:

$$T(s) = \frac{K_P(1 + T_D s)(s + 2)}{s^3 + (5 + K_P T_D)s^2 + (8 + 2K_P + 2K_P T_D)s + (6 + 2K_P)}$$


Definindo: $K_P = 2$ e $T_D = 1$



Controle Proporcional-Derivativo(PD)

Configuração paralela (realimentação):


$$T(s) = \frac{(s + 2)}{s^3 + (5 + K_P T_D)s^2 + (8 + 2K_P + 2K_P T_D)s + (6 + 2K_P)}$$



Controle Proporcional-Derivativo(PD)


Configuração mista:

$$T(s) = \frac{K_p(s+2)}{s^3 + (5+T_D)s^2 + (8+K_p+2T_D)s + (6+2K_p)}$$



Sem Controlador	Sobressinal	Tempo de Acomodação	Erro de Regime Permanente
$C(s) = 1$	9,4 %	3,4 seg	0,75

Controlador PD	Sobressinal	Tempo de Acomodação	Erro de Regime Permanente
Série	17,2 %	2,91 seg	0,6
Paralelo	0 %	2,35 seg	0,8
Misto	3,5 %	3,16 seg	0,6




Controle Proporcional-Integral-Derivativo(PID)

Combina as ações de controle proporcional (P), integral (I) e derivativa (D) com o objetivo de melhorar tanto a resposta transitória (PD) quanto o regime permanente (I).

Existem diversas configurações para a combinação das ações de controle e também existem outras estruturas de controle além da tradicional em cascata (série).

Configurações do Controlador PID

PID Ideal (ou Acadêmico)




$$C(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right)$$
$$= K_P \left(\frac{T_I T_D s^2 + T_I s + 1}{T_I s} \right)$$

É a configuração mais utilizada para fins didáticos.

Configurações do Controlador PID

PID Série (real)




$$C(s) = K_P \left(1 + \frac{1}{T_I s} \right) \left(\frac{T_D s + 1}{\alpha T_D s + 1} \right)$$

É a configuração mais utilizada na prática, inclusive comercialmente. Os zeros do controlador são sempre reais.

Configurações do Controlador PID


PID Paralelo (Ideal)




$$C(s) = K_P + \frac{K_I}{s} + K_D s = \frac{K_D s^2 + K_P s + K_I}{s}$$

Outras Estruturas de PID Ideal


PI-D




I-PD




Controladores em Avanço e Atraso de Fase



$$C(s) = K \frac{s + b}{s + \alpha b} \quad \alpha, b > 0$$




Avanço



Atraso


Controlador em Avanço-Atraso de Fase



$$C(s) = K \underbrace{\left(\frac{s+b}{s+\alpha b} \right)}_{C_{AV}} \underbrace{\left(\frac{s+a}{s+\beta a} \right)}_{C_{AT}} \quad K, a, b > 0 \quad \begin{array}{l} \alpha > 1 \\ 0 \leq \beta < 1 \end{array}$$


Duas possibilidades: $\alpha = \beta$ ou $\alpha \neq \beta$.

Implementação de Controladores




$$C_{AV}(s) = \frac{R_2(R_1Cs + 1)}{R_1R_2Cs + R_1 + R_2}$$

Implementação de Controladores



$$C_{AT}(s) = \frac{R_2Cs + 1}{(R_1 + R_2)Cs + 1}$$


Implementação de Controladores



Compensador em avanço-atraso


$$C_{AVT}(s) = \frac{(R_1Cs + 1)/(R_2Cs + 1)}{R_1R_2C_1C_2s^2 + (R_1C_1 + R_1C_2 + R_2C_2)s + 1}$$

Implementação de Controladores



$$C_{PD}(s) = \frac{R_4 R_2}{R_3 R_1} (R_1 C_1 s + 1)$$

Implementação de Controladores



$$C_{PI}(s) = \frac{R_4 R_2 (R_2 C_2 s + 1)}{R_3 R_1 (R_2 C_2 s)}$$

Implementação de Controladores

$$C(s) = \frac{R_4 R_2 (R_1 C_1 s + 1)}{R_3 R_1 (R_2 C_2 s + 1)}$$

Avanço *se* $R_1 C_1 > R_2 C_2$

Atraso *se* $R_1 C_1 < R_2 C_2$

