

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-08

Descripción de Tramo: BIFURCACION RD-GUA-11, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ - BIFURCACION EL PILAR, LIMITE DEPARTAMENTAL SACATEPÉQUEZ/GUATEMALA



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 27.500 Daño tipo piel de lagarto de severidad alta.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 27.000 Daño tipo piel de lagarto de severidad media.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est.26.500 Daño tipo piel de lagarto de severidad alta

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-11

Descripción de Tramo: SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ - LAS TRES CRUCES (LÍMITE DEPARTAMENTAL GUATEMALA/SACATEPÉQUEZ)



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 40.650 Daño tipo piel de lagarto de severidad alta.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 39.672 Bacheo en buen estado, carpeta asfáltica existente con daños



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 41.216 Daño tipo piel de lagarto de severidad alta.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 40.901 Colocación de nueva carpeta asfáltica, pendiente señalización pendiente

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Mala

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Algunas azolvadas

Estado de Alcantarillas: Algunas azolvadas

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-50-01

Descripción de Tramo: SAN JUAN SACATEPÉQUEZ - SAJCAVILLA, BIFURCACION RD-GUA-56



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 27.800 Colocación de nueva carpeta de concreto asfáltico en labores de bacheo.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 27.431 Daño tipo piel de lagarto de severidad alta



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 27.853 Trabajos de bacheo en buenas condiciones, pendiente señalización horizontal



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 27.431 Bacheo en buen estado, carpeta asfáltica existente con daños

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Algunas azolvadas

Estado de Alcantarillas: Algunas azolvadas

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-56-01

Descripción de Tramo: BIFURCACION RN-05 - ALDEA SAJCAVILLA



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 25.364 Trabajos de bacheo en buenas condiciones



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 26.700 Daño tipo piel de lagarto severidad alta



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 25.330 Daño tipo piel de lagarto de severidad alta

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Mala

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Algunas azolvadas

Estado de Alcantarillas: Algunas azolvadas

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RN-05-01

Descripción de Tramo: GUATEMALA - SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 20.263 Bacheo en buen estado, carpeta existente con grietas



Fecha	Comentario
15/03/2021	Est. 21+400 Medición de trabajos de bacheo de 16 m de longitud



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 18.575 Colocación de nueva carpeta asfáltica, pendiente señalización horizontal

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RN-05-02

Descripción de Tramo: SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ - SAN JUAN SACATEPÉQUEZ



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 28.480 Colocación de nueva carpeta de concreto asfáltico en labores de bacheo



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 28.138 Trabajos de bacheo en buenas condiciones



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 28.560 Trabajos de bacheo en buen estado



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 28.560 Bacheo en buen estado, carpeta existente con piel de lagarto

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Bueno

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RN-05-03

Descripción de Tramo: SAN JUAN SACATEPÉQUEZ - PACHALI



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 32.000 Sin trabajos, pavimento de concreto hidráulico en buenas condiciones.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 34.000 Grietas en bloque de severidad alta.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 34.200 Grietas en bloque de severidad alta.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 38.400 Sin trabajos, pavimento de concreto hidráulico en buenas condiciones.

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Bueno

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-04-01

Descripción de Tramo: BIFURCACION RN-05,PACHALI - SAN RAYMUNDO



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 42.840 Colocación de nueva carpeta asfáltica en labores de bacheo



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 41.317 Colocación de nueva carpeta asfáltica



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 42.238 Colocación de nueva carpeta de concreto asfáltico en labores de bacheo.



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 40.811 Bacheo en buenas condiciones, pendiente señalización horizontal

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Mala

Transitabilidad: Regular

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-04-02

Descripción de Tramo: SAN RAYMUNDO - EL CARRIZAL



Fecha	Comentario
09/06/2021	Est. 49.150 Trabajos de bacheo en buenas condiciones



Fecha	Comentario
09/06/2021	Est. 44.970 Trabajos de bacheo en buenas condiciones, pendiente señalización horizontal



Fecha	Comentario
09/06/2021	Est. 49.437 Brote de agua debido a tubería.



Fecha	Comentario
09/06/2021	Est. 49.675 Hundimiento de severidad alta

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Bueno

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Algunas azolvadas

Estado de Alcantarillas: Algunas azolvadas

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-05-01

Descripción de Tramo: BIFURCACION EL MILAGRO - CIUDAD QUETZAL



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 24.736 Trabajos de bacheo en buen estado



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 23.807 Bacheo en buenas condiciones, pendiente señalización horizontal



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 24.200 Trabajos de bacheo en buenas condiciones



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 24.433 Trabajos de bacheo en buen estado, carpeta asfáltica existe con daños

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-05-02

Descripción de Tramo: CIUDAD QUETZAL - SAN RAYMUNDO



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 29.400 Daño tipo piel de lagarto de severidad alta.



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 32.042 bacheo en buen estado, carpeta asfáltica existente presenta daños



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 27.450 Colocación de nueva carpeta de concreto asfáltico en labores de bacheo.



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 27.668 Trabajos de bacheo en buenas condiciones

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Algunas azolvadas

Estado de Alcantarillas: Algunas dañadas

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-58-01

Descripción de Tramo: CIUDAD QUETZAL - LO DE ORTEGA



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 26.495 Pendiente señalización horizontal



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 26.103 Bacheo en buen estado, carpeta existente con daños



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 25.190 Trabajos de bacheo en buenas condiciones



Fecha	Comentario
10/06/2021	Est. 26.466 Colocación de nueva carpeta asfáltica en buen estado

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Mala

Transitabilidad: Regular

Estado de Cunetas: Inexistente

Estado de Alcantarillas: Inexistente



SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA EL MONITOREO, AUDITORÍA Y GERENCIAMIENTO DE PROYECTOS C-001-2020

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-18-01

Descripción de Tramo: MONTUFAR - KM. 52+000 HACIA PACHALUM



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est 47.450 Remoción y prevención de derrumbes.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 51.300 Remoción y prevención de derrumbes.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est 50.870 Remoción y prevención de derrumbes.

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Bueno

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-GUA-18-02A

Descripción de Tramo: KM. 52+000 HACIA MONTUFAR - BIFURCACION RD-CHM-28-A (MIXCO VIEJO)



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 58.375 Concreto ciclópeo.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 55.125 Levantado de gaviones en buen estado



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 55.125 Gaviones en buenas condiciones



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 57.610 Cunetas revestidas en buen estado

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Bueno

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RD-CHM-28-A

Descripción de Tramo: BIFURCACION RD-GUA-18 - RUINAS DE MIXCO VIEJO



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 59.700 Desprendimiento de agregados de severidad media



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 58.400 Desprendimiento de agregados de severidad alta. Bache superficial de severidad media.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 59.200 Sin trabajos, pavimento asfáltico en buenas condiciones.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 59.900 Sin trabajos recientes

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Regular

Estado de señalización horizontal en el tramo: Mala

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias

INFORME FOTOGRÁFICO DEL PROYECTO B-001

Código de Tramo: RN-05-04

Descripción de Tramo: RN-05, PACHALI - MONTUFAR



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 42.300 Sin trabajos, pavimento de concreto hidráulico en buenas condiciones.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 44.300 Sin trabajos, pavimento de concreto hidráulico en buenas condiciones.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 40.300 Sin trabajos, pavimento de concreto hidráulico en buenas condiciones.



Fecha	Comentario
14/06/2021	Est. 41.300 Sin trabajos, pavimento de concreto hidráulico en buenas condiciones.

OBSERVACIONES

Estado general del pavimento: Bueno

Estado de señalización horizontal en el tramo: Regular

Transitabilidad: Buena

Estado de Cunetas: Limpias

Estado de Alcantarillas: Limpias