




# Dessin industriel





Renaud Costadoat  
Lycée Dorian



# Dessin technique

Objectif

- Le dessin technique ou dessin industriel, est destiné à la communication technique et la conception.
- Il faut connaître un ensemble de règles pour représenter des objets associées à des codes de représentation que l'on doit savoir lire pour comprendre l'architecture et le fonctionnement d'un système.



Renaud Costadoat

S09 - C01




$\frac{2}{17}$

- Le dessin technique ou dessin industriel, est destiné à la communication technique et la conception.
- Il faut connaître un ensemble de règles pour représenter des objets associées à des codes de représentation que l'on doit savoir lire pour comprendre l'architecture et le fonctionnement d'un système.

- Le dessin technique ou dessin industriel, est destiné à la communication technique et la conception.
- Il faut connaître un ensemble de règles pour représenter des objets associées à des codes de représentation que l'on doit savoir lire pour comprendre l'architecture et le fonctionnement d'un système.

## Types de dessin technique

- Le schéma,
- Le dessin d'ensemble: *Systèmes constitués de divers éléments,*
- Le dessin de définition: *Représentation d'une pièce.*



## Le cartouche

Le cartouche contient:


- Le nom de la pièce ou du mécanisme
- L'échelle, le format, et le symbole de disposition des vues
- Le nom du dessinateur et la date
- un ensemble de données destinées à l'archivage du document

Repère	Quantité	DÉSIGNATION		MATIÈRE
ECH. 1 : 2		NOM DU SYSTEME		
		A3	Nom du Dessinateur / Entreprise	

## La nomenclature

La nomenclature est:

- Liée à un dessin d'ensemble, elle dresse la liste complète de tous les éléments constitutifs du système dessiné,
- Chaque élément est répertorié, numéroté et tous les renseignements nécessaires le concernant sont indiqués.



23	4	Insert		
24	4	Via Fx-M6-16		
25	4	Rondelle x 8		
26	4	Via H-M6-16		
27	4	Remont		
28	4	Remont		
29	1	Via C. spectacle-M6-16		
30	1	Rondelle de friction		
31	1	Chrocoeur		
32	1	Roue de friction		
33	4	Cliquet		
34	1	Remont		
35	2	Peller de friction		
36	1	Pignon arbré		
37	1	Rondelle de friction		
38	1	Peller		
39	1	Rondelle de friction		
40	1	Pignon arbré		
41	1	Cliquet		
42	1	Roue dentée		
43	1	Remont		
44	1	Remont		
45	1	Remont		
46	1	Remont		
47	1	Remont		
48	1	Remont		
49	1	Remont		
50	1	Remont		
51	1	Remont		
52	1	Remont		
53	1	Remont		
54	1	Remont		
55	1	Remont		
56	1	Remont		
57	1	Remont		
58	1	Remont		
59	1	Remont		
60	1	Remont		
61	1	Remont		
62	1	Remont		
63	1	Remont		
64	1	Remont		
65	1	Remont		
66	1	Remont		
67	1	Remont		
68	1	Remont		
69	1	Remont		
70	1	Remont		
71	1	Remont		
72	1	Remont		
73	1	Remont		
74	1	Remont		
75	1	Remont		
76	1	Remont		
77	1	Remont		
78	1	Remont		
79	1	Remont		
80	1	Remont		
81	1	Remont		
82	1	Remont		
83	1	Remont		
84	1	Remont		
85	1	Remont		
86	1	Remont		
87	1	Remont		
88	1	Remont		
89	1	Remont		
90	1	Remont		
91	1	Remont		
92	1	Remont		
93	1	Remont		
94	1	Remont		
95	1	Remont		
96	1	Remont		
97	1	Remont		
98	1	Remont		
99	1	Remont		
100	1	Remont		


4	1	Pignon arbré	n=2, z=15
3	4	Cliquet	
2	1	Roue dentée	n=2, z=33

## Les vues projetées

Les vues projetées sont nécessairement deux pour définir les caractéristiques géométriques d'un objet. Le nombre de vues devant être minimal afin d'aider la clarté du dessin, elles sont en général au maximum trois.



La vue de face est celle qui propose la meilleure définition de la pièce. Il est possible de lui associer quelques vues supplémentaires pour effacer toute ambiguïté :

- Une pièce de révolution peut-être entièrement définie dans une vue axiale,
- Une pièce parallélépipédique nécessitera souvent 3 vues pour être définie en entier.



## Les vues particulières

- La perspective Elle donne des informations rapides sur les formes et l'organisation, elle ne permet pas de transmettre efficacement des données géométriques.
- La vue éclatée Elle permet de faciliter l'identification, et l'emplacement des composants ainsi que des ordres d'assemblage pour l'atelier
- Les vues partielles Elles permettent de représenter un détail à une échelle différente de celle choisie pour le dessin dans son ensemble.





## Correspondance des vues

Il existe deux conventions pour placer les vues en correspondance, la représentation utilisée est indiquée par un cône tronqué placé dans le cartouche:

- La convention européenne : la vue de dessus est placée sous la vue de face, la vue de droite, à gauche de la vue de face...
- La convention américaine : on place la vue de dessus au-dessus de la vue de face, la vue de gauche à sa gauche...


## Règles de position relative des vues

- Les projections d'un point sur les vues de face, gauche, droite, derrière sont situées sur une même ligne de rappel horizontal.
- Les projections d'un point sur les vues de face, dessus, dessous sont sur une même ligne de rappel vertical.











## Position relative des vues



## Les types de traits

Type de trait		Usages
Continu fort		Arrêtes vives, visibles
Interrompu (fin)		Arrêtes invisibles, pièces cachées
Mixte fin		Axes ou plans de symétrie
Continu fin		Arrêtes trängentes
Continu fin à main levée		Limites de coupe

## Variateur Sandivar: Retrouvez les types de traits



## La vue en coupe

Les vues en coupe servent à la définition des formes cachées.

Convention :

- La pièce centrale (qui n'a rien à cacher) ainsi que les pièces de révolution pleines (axes, vis, billes, écrou, clavettes ) ne sont pas coupées.
- Les contours et arêtes vives sont en trait fort et la zone de la pièce coupée par le plan est hachurée en traits fins.
- Les demi coupes sont utilisées pour des pièces symétriques, l'autre moitié est en vue extérieure.
- Les hachures indique le matériau de la pièce.

## Les sections


Les vues en coupe servent à la représentation des parties situées dans le plan de coupe.

Section sortie (Figure 1):

- dessinée en trait fort pour tous les contours et en trait fin pour les hachures,
- placée dans le prolongement du plan de coupe ou dans le prolongement de l'axe de la pièce,
- les indications de coupes (plans, flèches, lettres) peuvent ne pas être placées s'il n'y a aucune ambiguïté possible.

Section rabattue (Figure 2):

- rabattue directement sur la vue, dans ce cas elle se trace **EN TRAIT FIN**. Le plan de coupe et les flèches du sens d'observation sont facultatives.




## Les hachures

Elles permettent une meilleure compréhension d'un dessin d'ensemble, et indiquent la nature des matériaux choisis par un motif.



Règles:

- une même pièce doit avoir le même motif (orientation et fréquence) sur chaque vue,
- chaque pièce doit avoir une hachure différente,
- l'orientation des hachures entre deux pièces conjointes est alternée
- les pièces nervurées vues en coupe ne sont pas hachurées




Acier	Aluminium	Alliage de cuivre	Matière plastique

## Vocabulaire des fonctions techniques



## Méthode de lecture de plan

1. Lire le Titre dans le cartouche
2. Identifier l'organisation des vues (correspondance)
3. Repérer les axes en traits mixtes (indiquent les directions des mouvements)
4. Repérer les éléments standards (Vis, Roulements, engrenages, etc...)





## La représentation d'un mécanisme

### Savoir

- Vous devez être capables de lire le dessin technique d'un système afin d'en déduire le fonctionnement,
- Réaliser le schéma cinématique d'un système à partir de sa représentation sur un dessin technique,
- Représenter un système à l'aide des outils de représentation.

### Objectif

- Proposer des solutions de conception pour compléter la représentation d'un système,
- Compléter le dessin de définition d'un système en intégrant ces solutions.