



吉林大学
JILIN UNIVERSITY

©2022. WeiYuan, JLU. All rights reserved.

工程力学

第7章

扭转与剪切





第7章 扭转与剪切

§ 7.1 扭转的概念和实例

§ 7.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

§ 7.3 薄壁圆筒的扭转 纯剪切

§ 7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件

§ 7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件

§ 7.6 非圆截面杆扭转的概念

§ 7.7 薄壁杆件的自由扭转

§ 7.8 剪切和挤压的实用计算



7.1 扭转的概念和实例


二. 受力特点:

力偶矩作用面垂直轴线, 即作用在横截面内

三. 变形特点

任意两横截面产生相对转动

四. 受力简图



五. 主要研究对象

以圆轴为主(等直轴, 阶梯轴, 空心轴)



7.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

一. 外力偶矩的计算

1. 直接给出 M_e (N•m)

2. 给出功率, 转速

$$M_e = 9549 \frac{P}{n}$$

(kw)
(N·m)
(r/min)






7.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

二.横截面上的内力

截面法求内力：截，取，代，平




M_x 称为截面上的**扭矩** $\sum M_x = 0$ $M_x - M_e = 0$ 即 $M_x = M_e$

按右手螺旋法： M_x 指离截面为正，指向截面为负。

7.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图



三. 内力图(扭矩图)



如同轴力图一样,将扭矩用图形表示称扭矩图

M_x 图特点:

1. 有 M 作用处, M_x 图有突变, 突变值 $= M$
2. 无力偶作用段, M_x 图为水平线





7.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图

例1. 已知： $n=300\text{r/min}$ ， $P_A=50\text{kW}$ ， $P_B=P_C=15\text{kW}$ ， $P_D=20\text{kW}$

求：画扭矩图，判断危险截面。

解：1.求力偶矩

$$M_{eA} = 9549 \cdot P_A / n = 9549 \times 50 / 300 = 1591.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$


$$M_{eC} = M_{eB} = 477.5 \text{ N}\cdot\text{m} \quad M_{eD} = 636.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$

2.求扭矩

$$M_{x1} = M_{eD} = 636.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$


$$M_{x2} = -(M_{eB} + M_{eC}) = -955 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M_{x3} = -M_{eB} = -477.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$





7.2 外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图




$$M_{x1} = 636.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$


$$M_{x2} = -955 \text{ N}\cdot\text{m}$$

$$M_{x3} = -477.5 \text{ N}\cdot\text{m}$$


3.画扭矩图



危险截面：AC 段 $|M_x|_{\max} = 955 \text{ N}\cdot\text{m}$



改变 M_A 的位置






$|M_x|_{\max} = 1591.5 \text{ N}\cdot\text{m}$ 不合理



7.3 薄壁圆筒的扭转 纯剪切

一. 薄壁筒扭转实验




实验观察 分析变形

mn 没变 $\varepsilon_x = 0 \Rightarrow \sigma_x = 0$

r 没变 $\varepsilon_\theta = 0 \Rightarrow \sigma_\theta = 0$

$\gamma \Rightarrow \tau$

7.3 薄壁圆筒的扭转 纯剪切




由于轴为薄壁,所以认为 τ
沿 t 均布. 即 $\tau = C$

列平衡方程:

$$M_x = \int_A \tau \cdot dA \cdot r = \tau \cdot 2\pi r t \cdot r$$


解得

$$\tau = \frac{M_x}{2\pi r^2 t}$$



7.3 薄壁圆筒的扭转 纯剪切



二. 切应力互等定理



由微块的平衡条件可知:


$$\tau(dy \cdot t)dx = \tau'(dx \cdot t)dy$$

$$\tau = \tau'$$



互相垂直的两个平面上, 切应力必成对存在, 且大小相等, 方向同时指向或背离两个面的交线。

7.3 薄壁圆筒的扭转 纯剪切




切应力互等定理口诀

相互垂直两平面，
有切应力必成对，
方向垂直于交线，
头对头或尾对尾。



7.3 薄壁圆筒的扭转 纯剪切

三. 剪切胡克定律



实验表明： $\tau \leq \tau_p$ 时 $\tau \propto \gamma$

剪切胡克定律

$$\tau = G\gamma$$

G — 剪切弹性模量
剪变模量

E, G, μ 三者关系: $G = \frac{E}{2(1 + \mu)}$

7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件

一. 圆轴扭转时横截面上的应力

实验观察:


mn 没变 $\varepsilon_x = 0 \Rightarrow \sigma_x = 0$

R 没变 $\varepsilon_\theta = 0 \Rightarrow \sigma_\theta = 0$

$\square \rightarrow \text{parallelogram} \quad \gamma \Rightarrow \tau$

假设: 刚性平面


推理: 外 \Rightarrow 里






7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件

实验结果




Before



After



7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件



1. 几何方程

表面处 $aa' = \gamma \cdot dx = \frac{d}{2} \cdot d\varphi$


ρ 处 $bb' = \gamma_\rho \cdot dx = \rho \cdot d\varphi$

得: $\gamma_\rho = \rho \frac{d\varphi}{dx}$

2. 物理方程


$$\tau \leq \tau_p \quad \tau_\rho = G\gamma_\rho$$

$$\tau_\rho = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$$



7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件

3. 静力方程



$$M_x = \int_A \tau_{\rho} dA \cdot \rho = \int_A G \frac{d\varphi}{dx} \rho^2 dA$$


$$M_x = G \frac{d\varphi}{dx} \int_A \rho^2 dA \quad I_P = \int_A \rho^2 dA \quad I_P \text{ 极惯性矩}$$

故 $M_x = G \frac{d\varphi}{dx} I_P$

得 $\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_x}{GI_P}$ GI_P 抗扭刚度



7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件



$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_x}{GI_P} \quad \text{代入} \quad \tau_\rho = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$$

得


$$\tau_\rho = \frac{M_x \cdot \rho}{I_P}$$

$$\rho_{\max} = \frac{D}{2} \quad \text{令} \quad W_P = \frac{I_P}{D/2}$$

$$\tau_{\max} = \frac{M_x}{W_P}$$


W_P 抗扭截面模量

切应力互等定理





切应力互等定理





7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件


二. 计算 I_P , W_P

1. 实心圆截面

$$I_P = \int_A \rho^2 dA = \int_0^{\frac{D}{2}} \rho^2 2\pi\rho d\rho$$

$$= 2\pi \int_0^{\frac{D}{2}} \rho^3 d\rho = \frac{\pi D^4}{32}$$

$$W_P = \frac{I_P}{R} = \frac{I_P}{D/2} = \frac{\pi D^3}{16}$$



$$I_P = \frac{\pi D^4}{32}$$


$$W_P = \frac{\pi D^3}{16}$$



7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件

三. 圆轴扭转时的强度条件


对等直轴:



$$\tau_{\max} = \frac{M_{x\max}}{W_P} \leq [\tau]$$

$M_{x\max}$ 为危险截面扭矩

对阶梯轴:



$$\tau_{\max} = \frac{M_{x\max}}{W_P} \leq [\tau]$$

分段计算, 求出 τ_{\max}

7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件

例2 已知: $D = 76\text{mm}$, $t = 2.5\text{mm}$, $[\tau] = 100\text{MPa}$ $M_e = 1.98\text{kN} \cdot \text{m}$

1. 校核扭转强度 2. 改为强度相同实心轴 求 D' , $W_{\text{空}} / W_{\text{实}}$



解: 1. 求内力 $M_{x\max} = M_e = 1.98\text{kN} \cdot \text{m}$

· 求 τ_{\max} 代入


$$\tau_{\max} = \frac{M_{x\max}}{W_p} \leq [\tau]$$

$$\alpha = \frac{d}{D} = \frac{D - 2t}{D} = \frac{76 - 2 \times 2.5}{76} = 0.935$$


$$W_p = \frac{\pi D^3}{16} (1 - \alpha^4) = 20.3 \times 10^{-6} \text{m}^3$$

$$\tau_{\max} = \frac{M_{x\max}}{W_p} = \frac{1.98 \times 10^3}{20.3 \times 10^{-6}} = 97.5 \text{MPa} \leq [\tau]$$

此轴安全



7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件



2. 两轴强度相等，故：

$$\tau_{\max} = \frac{M_{x\max}}{W_p} = \frac{1.98 \times 10^3}{\pi D'^3 / 16} = 97.5 \times 10^6 \text{ Pa}$$

$$D' = \sqrt[3]{\frac{1.98 \times 10^3 \times 16}{\pi \cdot 97.5 \times 10^6}} = 0.0469 \text{ m}$$

$$D' = 46.9 \text{ mm}$$

·比较重量：

$$\frac{W_{\text{空}}}{W_{\text{实}}} = \frac{A_{\text{空}}}{A_{\text{实}}} = \frac{D^2 - d^2}{D'^2} = \frac{76^2 - (76 - 2 \times 2.5)^2}{46.9^2} = 0.334$$

$$\frac{W_{\text{空}}}{W_{\text{实}}} = 0.334$$


显然,空心轴比实心轴节省材料. 在扭转轴设计中,选用空心轴是一种合理的设计.




7.4 圆轴扭转时的应力与强度条件

四. 圆轴扭转时斜截面的应力

低碳钢




铸铁



如何解释扭转破坏产生的原因呢？


7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件

一. 两横截面间相对扭转角 φ



由前节

$$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_x}{GI_P}$$



得
$$d\varphi = \frac{M_x}{GI_P} dx$$

积分得
$$\varphi = \int_l d\varphi = \int_0^l \frac{M_x}{GI_P} dx$$




7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件

1. 当 l 段内 M_x 、 GI_P 为常数




$$U = W = \frac{1}{2} M_x \varphi = \frac{M_x^2 l}{2GI_P}$$

2. 当 M_x 、 GI_P 为分段常数



$$U = \sum_{i=1}^n \frac{M_{xi}^2 l_i}{2GI_{Pi}}$$

3. 当 M_x 沿 x 为连续函数 $M_x(x)$




$$U = \int \frac{M_x^2(x)}{2GI_P} dx$$




7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件

二. 刚度条件

对等直轴: $\theta = \frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_x}{GI_P}$ θ 单位长度的扭转角



$$\theta_{\max} = \frac{M_{x\max}}{GI_P} \cdot \frac{180}{\pi} \leq [\theta] (^{\circ}/\text{m})$$



$$\theta_{\max} = \frac{M_{x\max}}{GI_P} \cdot \frac{180}{\pi} \leq [\theta] (^{\circ}/\text{m})$$

阶梯轴, 分段校核

精密机床, $[\theta] = (0.25 \sim 0.5)^{\circ}/\text{m}$;

一般传动轴, $[\theta] = (0.5 \sim 1)^{\circ}/\text{m}$; $[\theta] = (2 \sim 4)^{\circ}/\text{m}$;



7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件

三.计算

强度条件

刚度条件

解决三类问题

1.校核

2.设计

3.确载



步骤

1.求外力 M_e

2.求内力（画 M_x 图 — $M_{x\max}$ ）

3.强度计算

$$\tau_{\max} = \frac{M_{x\max}}{W_p} \leq [\tau]$$

（先计算 I_p , W_p ）

刚度计算

$$\theta_{\max} = \frac{M_{x\max}}{GI_p} \cdot \frac{180}{\pi} \leq [\theta](^{\circ}/\text{m})$$

等直圆轴扭转

7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件

例3. 已知: $P_A=6\text{kW}$, $P_B=4\text{kW}$, $P_C=2\text{kW}$, $[\tau]=30\text{MPa}$, $[\theta]=1^\circ/\text{m}$, $G=80\text{GPa}$,
 $n=208\text{转}/\text{min}$, 求: $d=?$



解: 计算外力矩:

$$M = 9549 \frac{P}{n} = 9549 \cdot \frac{6}{208} = 275.4 \text{N}\cdot\text{m}$$


$$M_B = 183.6 \text{N}\cdot\text{m} \quad M_C = 91.8 \text{N}\cdot\text{m}$$

·求内力 (扭矩图)



$$M_{x\max} = 183.6 \text{N}\cdot\text{m}$$

·由强度条件

$$\tau_{\max} = \frac{M_{x\max}}{W_p} \leq [\tau] \quad \text{其中} \quad W_p = \frac{\pi d^3}{16}$$



7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件



$$M_{x\max} = 183.6 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{得 } d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{16M_{x\max}}{\pi[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{16 \times 182.6}{\pi \times 30 \times 10^6}} = 31.5 \times 10^{-3} \text{ m} = 31.5 \text{ mm}$$

·由刚度条件

$$\theta_{\max} = \frac{M_{x\max}}{GI_p} \cdot \frac{180}{\pi} \leq [\theta] \quad \text{其中 } I_p = \frac{\pi d^4}{32}$$



$$\begin{aligned} \text{得 } d_2 &\geq \sqrt[4]{\frac{32M_{x\max} \cdot 180}{G\pi^2[\tau]}} = \sqrt[4]{\frac{32 \times 183.6 \times 180}{80 \times 10^9 \cdot \pi^2 \cdot 1}} = 34 \times 10^{-3} \text{ m} \\ &= 34 \text{ mm} \end{aligned}$$

取直径 $d = \{d_1, d_2\}_{\max} = 34 \text{ mm}$

7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件

例4 阶梯轴 $d_1=4\text{cm}$, $d_2=7\text{cm}$, $P_3=30\text{kW}$, $P_1=13\text{kW}$, $n=200\text{r/min}$, $[\tau]=60\text{MPa}$

$G=80\text{GPa}$, $[\theta]=2^\circ/\text{m}$ 试校核轴的强度和刚度



解：1.求外力偶矩

$$M_{e1} = 9549 \frac{P_1}{n} = 621 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$M_{e3} = 9549 \frac{P_3}{n} = 1432 \text{ N} \cdot \text{m}$$



$$M_{e2} = M_{e3} - M_{e1} = 811 \text{ N} \cdot \text{m}$$

2.求内力(画 M_x 图,判断危险截面)

$$\text{AC段 } M_{1\max} = 621 \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$\text{DB段 } M_{2\max} = 1432 \text{ N} \cdot \text{m}$$

7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件



3.分段作校核


·校核AC段

$$\tau_1 = \frac{M_{1\max}}{W_{P1}} = \frac{M_{1\max}}{\frac{1}{16}\pi d_1^3} = \frac{16 \times 621}{\pi \cdot 0.04^3} = 49.4 \text{ MPa} < [\tau]$$


$$\theta_1 = \frac{M_{1\max}}{GI_{P1}} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{M_{1\max}}{G \cdot \frac{1}{32}\pi d_1^4} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{32 \times 621 \times 180}{80 \times 10^9 \cdot \pi^2 \cdot 0.04^4}$$

$$= 1.77^\circ / \text{m} < [\theta]$$

7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件



$M_x(\text{N}\cdot\text{m})$



·校核DB段

$$\tau_2 = \frac{M_{2\max}}{W_{P2}} = \frac{M_{2\max}}{\frac{1}{16}\pi d_2^3} = \frac{16 \times 1432}{\pi \cdot 0.07^3} = 21.3 \text{ MPa} < [\tau]$$

$$\theta_1 = \frac{M_{2\max}}{GI_{P2}} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{M_{2\max}}{G \cdot \frac{1}{16}\pi d_2^4} \cdot \frac{180}{\pi} = \frac{32 \times 1432 \times 180}{80 \times 10^9 \cdot \pi^2 \cdot 0.07^4}$$


$$= 0.435^\circ / \text{m} < [\theta]$$

此轴安全



7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件

四. 圆轴扭转时弹性变形能



$$\tau \leq \sigma_p \quad U = W = \frac{1}{2} M_e \varphi$$




7.5 圆轴扭转时的变形与刚度条件

1. 当 l 段内 M_x 、 GI_P 为常数




$$U = W = \frac{1}{2} M_x \varphi = \frac{M_x^2 l}{2GI_P}$$

2. 当 M_x 、 GI_P 为分段常数



$$U = \sum_{i=1}^n \frac{M_{xi}^2 l_i}{2GI_{Pi}}$$

3. 当 M_x 沿 x 为连续函数 $M_x(x)$




$$U = \int \frac{M_x^2(x)}{2GI_P} dx$$



7.6 非圆截面杆扭转的概念


一. 非圆截面杆和圆截面杆扭转时的区别



变形特点:

圆截面杆: 刚性平面

非圆截面杆: 横截面产生翘曲.




前面的公式均不适用
引用弹性理论的结论.



7.6 非圆截面杆扭转的概念

二. 矩形截面杆的扭转



横截面上切应力分布特点:

1. 周边的 τ 必与周边相切
2. 外尖角处 $\tau \equiv 0$
3. τ_{\max} 发生在长边中点


$$\tau_{\max} = \frac{M_x}{\alpha h b^2} \quad \alpha \text{ 与 } h/b \text{ 有关}$$

$$4. \text{ 当 } h/b > 10 \text{ 时 } \tau_{\max} = \frac{M_x}{\frac{1}{3} h \delta^2}$$




7.7 薄壁杆件的自由扭转

一. 开口薄壁杆件的自由扭转



$$\tau_{\max} = \frac{M_x \delta_{\max}}{I_t} \quad I_t = \eta \sum \frac{1}{3} h_i \delta_i^3$$




中线为曲线的开口薄壁杆件，计算时可将截面展开，作为狭长矩形截面处理。



7.7 薄壁杆件的自由扭转

二. 闭口薄壁杆件的自由扭转



$$\tau = \frac{t}{\delta} = \frac{M_x}{2\omega\delta}$$


$$\varphi = \frac{M_x l S}{4G\omega^2 \delta} = \frac{M_x l}{GI_t}$$

ω 是截面中线所围面积

S 是截面中线的长度


7.7 薄壁杆件的自由扭转

三. 开口薄壁杆件与闭口薄壁杆件扭转的比较



$$\tau_{\max \text{ 闭口}} = \frac{M_x}{2\omega\delta} = \frac{2M_x}{\pi d^2\delta}$$

$$\tau_{\max \text{ 开口}} = \frac{M_x}{\frac{1}{3}h\delta^2} = \frac{3M_x}{\pi d\delta^2}$$



$d \gg \delta$, 开口薄壁杆件的应力远大于闭口薄壁杆件的杆件, 所以工程上不采用开口薄壁杆件




7.8 剪切和挤压的实用计算

一. 剪切构件的受力和变形特点

受力特点: 外力大小相等、方向相反, 且作用线相距很近


变形特点: 剪切面发生相对错动





7.8 剪切和挤压的实用计算

工程实例: 螺栓




销钉





7.8 剪切和挤压的实用计算






7.8 剪切和挤压的实用计算

二. 剪切的实用计算




实用计算方法: 内力分布复杂, τ 不能推导, 只能作出尽量反映实际的假设, 简化计算。



1. 认为受剪面上只有剪力 F_Q

2. τ 平行 F_Q , 方向同 F_Q

3. 切应力在受剪面上均匀分布






7.8 剪切和挤压的实用计算


剪切强度条件

$$\tau = \frac{F_Q}{A} \leq [\tau]$$

单剪 $F_Q = F$



双剪 $F_Q = F/2$



应用 {



安全计算 (联接的钉, 键要满足剪切强度条件)

破坏计算 (安全销、安全阀、冲剪板...)

7.8 剪切和挤压的实用计算

三. 挤压的实用计算


联接件与被联接件之间接触--挤压力 F_{bs}



1. 假定在挤压面上挤压应力是均匀分布的
2. 当接触面为圆柱形, 用直径平面作为挤压面

挤压强度条件

$$\sigma_{bs} = \frac{P_{bs}}{A_{bs}} \leq [\sigma_{bs}]$$



$$A_{bs} = td$$

7.8 剪切和挤压的实用计算

例5 电瓶车挂钩由插销连接，插销 $[\tau]=30\text{MPa}$, $[\sigma_{bs}]=60\text{MPa}$, $d=20\text{mm}$, $\delta=8\text{mm}$, 牵引力 $F=15\text{kN}$. 试校核 插销的强度。

解： 1.校核插销剪切强度


两个剪切面： mm 和 nn

剪切面上的剪力： $F_Q = \frac{F}{2}$

剪切面面积： $A = \frac{\pi d^2}{4}$

$$\text{校核: } \tau = \frac{F_Q}{A} = \frac{\frac{1}{2}F}{\frac{1}{4}\pi d^2} = \frac{2F}{\pi d^2} = \frac{2 \times 15 \times 10^3}{\pi \times 20^2 \times 10^{-6}} = 23.9\text{MPa} < [\tau]$$

插销满足剪切强度



7.8 剪切和挤压的实用计算

2. 校核插销挤压强度

计算挤压力 $F_{bs1} = \frac{F}{2}$ $F_{bs2} = F$


计算挤压面面积 $A_1 = \delta \cdot d$ $A_2 = 1.5\delta \cdot d$

校核: $\sigma_{bs1} = \frac{F_{bs1}}{A_1} = \frac{F/2}{\delta \cdot d} = \frac{F}{2\delta d}$

$$\sigma_{bs2} = \frac{F_{bs2}}{A_2} = \frac{F}{1.5\delta \cdot d} = \frac{15 \times 10^3}{1.5 \times 8 \times 20 \times 10^{-6}} = 62.5 \text{ MPa}$$

$$\frac{\sigma_{bs2} - [\sigma]}{[\sigma]} = \frac{62.5 - 60}{60} = 4.17\% < 5\%$$

插销满足挤压强度条件





7.8 剪切和挤压的实用计算

例6 板厚 $\delta=5\text{mm}$, 剪切强度极限 $\tau_b=320\text{MPa}$, 如用冲床冲出直径 $d=15\text{mm}$ 的孔, 需要多大的力 F ?

解: **分析** 冲孔就是发生剪切破坏条件 $\tau > \tau_b$



剪切面上的剪力 $F_Q = F$

计算剪切面积 $A = \pi d \delta$

由破坏条件 $\tau > \tau_b$ $\frac{F_Q}{A} = \frac{F}{\pi d \delta} > \tau_b$

得 $F \geq \pi d \delta \tau_b = \pi \cdot 15 \times 5 \times 10^{-6} \times 320 \times 10^6 = 75.5\text{kN}$


F 至少为75.5kN力



7.8 剪切和挤压的实用计算

例7 木榫接头，当 F 作用时，求：接头的剪切面积和挤压面积，
并求 τ, σ_{bs}

解：接头的剪切面积： $A = bl$



$$\tau = \frac{F_Q}{A} = \frac{F}{bl}$$

接头的挤压面积： $A_{bs} = cb$


$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{cb}$$



7.8 剪切和挤压的实用计算

例8 接头，受轴向力 F 作用。已知 $F=50\text{kN}$ $b=150\text{mm}$, $\delta=10\text{mm}$, $d=17\text{mm}$, $a=80\text{mm}$, $[\sigma]=160\text{MPa}$, $[\tau]=120\text{MPa}$, $[\sigma_{bs}]=320\text{MPa}$, 铆钉和板的材料相同, 试校核其强度。


解：1.板的拉伸强度



$$\sigma = \frac{F_N}{A} = \frac{F}{(b-2d)\delta} = \frac{50 \times 10^3}{(0.15 - 2 \times 0.017) \times 0.01} = 43.1 \text{MPa} < [\sigma]$$

板的拉伸强度足够


2.板的剪切强度



$$\tau = \frac{F_Q}{A} = \frac{F}{4a\delta} = \frac{50 \times 10^3}{4 \times 0.08 \times 0.01} = 15.6 \text{MPa} < [\tau]$$

板的剪切强度足够


7.8 剪切和挤压的实用计算



3. 铆钉的剪切强度

$$\tau = \frac{F_Q}{A} = \frac{F/2}{\pi d^2/4} = \frac{2F}{\pi d^2} = \frac{2 \times 50 \times 10^3}{\pi \times 0.017^2} = 110 \text{ MPa} < [\tau]$$

铆钉的剪切强度足够



4. 板和铆钉的挤压强度

$$\sigma_{bs} = \frac{F_{bs}}{A_{bs}} = \frac{F}{2d\delta} = \frac{50 \times 10^3}{2 \times 0.017 \times 0.01} = 147 \text{ MPa} < [\sigma_{bs}]$$

铆钉的挤压强度足够



Thank you!