



# 工程力学

## 第6章

## 轴向拉伸和压缩






## 第六章 轴向拉伸和压缩




- 6.1 轴向拉伸和压缩的概念及实例
- 6.2 轴向拉伸（或压缩）时横截面上的内力和应力
- 6.3 轴向拉伸（或压缩）时斜截面上的内力和应力
- 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能
- 6.5 许用应力、安全系数和强度条件
- 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形
- 6.7 轴向拉伸（或压缩）时的弹性变形能
- 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题
- 6.9 应力集中的概念

## 6.1 轴向拉伸和压缩的概念及实例

### 一. 实例



## 6.1 轴向拉伸和压缩的概念及实例







## 6.1 轴向拉伸和压缩的概念及实例



### 二. 外力

外力作用特点:


力通过轴线

变形特点(主要):

沿轴线方向伸长或缩短



受力简图:






## 6.2 轴向拉伸（或压缩）时横截面上的内力和应力

### 一. 横截面上的内力

截面法：



1.截    2.取（任取）    3.代    4.平



$$\sum F_x = 0 \quad F_N = F$$

说明

1.  $F_N$  为内力,因过轴线,称轴力


2. 轴力  $F_N$  的符号规定: 拉为正 压为负



## 6.2 轴向拉伸（或压缩）时横截面上的内力和应力

**轴力图** 当杆件受多个外力作用时，各段的内力将发生变化，为了明显地表现出轴力的大小、正负，引出内力图

## 轴力图的画法



## 取定坐标轴



## 取定比例尺

## 标出特征值



## 6.2 轴向拉伸（或压缩）时横截面上的内力和应力

例 1 已知:  $F_1=2.62\text{kN}$   $F_2=1.3\text{kN}$   $F_3=1.32\text{kN}$  试判断危险截面（画轴力图）



解: 1.用截面法求内力

$$F_{N_1} + F_1 = 0$$

$$F_{N_1} = -F_1 \text{ 压力}$$

$$F_{N_2} + F_3 = 0$$

$$F_{N_2} = -F_3 \text{ 压力}$$


2. 画轴力图:





## 6.2 轴向拉伸（或压缩）时横截面上的内力和应力

### 二. 横截面上的应力





$A_2 > A_1, F$  相同, 哪个危险?  $A_2 > A_1, F_2 > F_1$ , 哪个安全?

## 6.2 轴向拉伸（或压缩）时横截面上的内力和应力

### 公式推导

1. 实验观察：直线平移
2. 推理：面平移
3. 假设：平面假设  $\varepsilon = C_1, \sigma = C_2$
4. 平衡方程：  $F_N = \int_A \sigma dA = \sigma \int_A dA = \sigma A$

$$\sigma = \frac{F_N}{A}$$






## 6.2 轴向拉伸（或压缩）时横截面上的内力和应力

### 说明

1. 外力作用线必须与杆件轴线重合。
2. 若轴力沿轴线变化，先作轴力图，再求各面上的应力。
3. 若截面尺寸沿轴线缓慢变化,公式近似为:

$$\sigma(x) = \frac{F_N(x)}{A(x)}$$


4. 公式只在距外力作用点较远处才适用。



## 6.2 轴向拉伸（或压缩）时横截面上的内力和应力

### 圣维南原理:


加力点附近区域应力分布比较复杂，公式不适用。当  $a > b$  公式仍适用。





## 6.2 轴向拉伸（或压缩）时横截面上的内力和应力

例2. 一悬臂吊车，载荷  $F=15\text{kN}$ ,  $AC=1.9\text{m}$ ,  $BC=0.8\text{m}$ . 当  $F$  移到  $A$  点时，求  $AB$  杆横截面上的应力。



解： 1.求外力

$$\sum F_y = 0 \quad F_{AB} \sin \alpha - F = 0 \quad \text{得} \quad F_{AB} = \frac{F}{\sin \alpha}$$

$$\sin \alpha = \frac{0.8}{\sqrt{0.8^2 + 1.9^2}} = 0.388 \quad F_{AB} = \frac{15}{0.388} = 38.7 \text{ kN}$$


2.求内力

$$F_N = F_{AB} = 38.7 \text{ kN}$$

3.求应力

$$\sigma_{AB} = \frac{F_N}{A} = \frac{F_{AB}}{A} = \frac{38.7 \times 10^3}{\frac{\pi}{4} \cdot (20 \times 10^{-3})^2} = 123 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{AB} = 123 \text{ MPa}$$







## 6.3 轴向拉伸（或压缩）时斜截面上的内力和应力

斜面上内力:  $F_{\alpha} = F$

斜面上全应力

$$p_{\alpha} = \frac{F_{\alpha}}{A_{\alpha}} = \frac{F}{\frac{A}{\cos \alpha}} = \frac{F \cos \alpha}{A} = \sigma \cos \alpha$$


应力分解:

$$\sigma_{\alpha} = p_{\alpha} \cos \alpha$$

斜面上正应力  $\sigma_{\alpha} = \sigma \cos^2 \alpha$

$$\tau_{\alpha} = p_{\alpha} \sin \alpha = \sigma \cos \alpha \sin \alpha$$

斜面上切应力  $\tau_{\alpha} = \frac{\sigma}{2} \sin 2\alpha$







## 6.3 轴向拉伸（或压缩）时斜截面上的内力和应力

### 讨论





1.  $\sigma_\alpha$ ， $\tau_\alpha$  是三角函数
2.  $\sigma_\alpha$ ， $\tau_\alpha$  有极值
3. 符号规定：



4. 列表找出  $\sigma_{\max}$ ， $\tau_{\max}$



## 6.3 轴向拉伸（或压缩）时斜截面上的内力和应力

$\alpha$	$\sigma_{\alpha}$	$\tau_{\alpha}$	$\sigma_{\max}$	$\tau_{\max}$
$0^{\circ}$ 	$\sigma$	0	$\sigma$	
$45^{\circ}$ 	$\frac{\sigma}{2}$	$\frac{\sigma}{2}$		$\frac{\sigma}{2}$
$90^{\circ}$ 	0	0		
$-45^{\circ}$ 	$\frac{\sigma}{2}$	$-\frac{\sigma}{2}$		



## 6.3 轴向拉伸（或压缩）时斜截面上的内力和应力

### 结论

轴向拉压 {  $\sigma_{\max}$  发生在横截面  
 $\tau_{\max}$  发生在与轴线成 $45^\circ$ 斜面上

粉笔拉伸、压缩破坏断口是什么样的？是什么应力引起的破坏？

前面计算的是构件所受到的工作载荷及工作应力,至于构件能否承受这些应力,要了解材料本身的性质,而了解材料的最好也是唯一的办法就是试验。



## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

### 实验

实验条件: 常温、静载

实验设备: 万能试验机

标准试件: 国标



材料分类


塑性材料 — 断裂前发生较大的塑性变形(如低碳钢)

脆性材料 — 断裂前发生较少的塑性变形(如铸铁)






# 实验设备: 万能实验机






## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

### 拉、压实验属破坏性实验





观察实验过程  $\longrightarrow$  试件、载荷（指针）、 $F-\Delta L$ 图的变化





## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

### 计算指标





了解材料在拉、压时的力学性质




## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

### 一、低碳钢的拉伸





## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能



塑性材料(钢)轴向拉伸的应力-应变图





## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能


### 四个阶段

#### 1. 弹性阶段

特点: 变形为弹性

$oa$  直线段内  $\sigma \propto \varepsilon$   $\sigma = \tan \alpha \varepsilon$

胡克定律  $\sigma = E\varepsilon$   $E$ --弹性模量



力学指标:  $\sigma_p$  比例极限

$\sigma_e$  弹性极限




## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

### 2. 屈服阶段

特点：绝大部分为塑性变形

指针摆动，试件表面 出现 $45^\circ$ 划移线。



力学指标： $\sigma_s$  屈服极限

表达式：
$$\sigma_s = \frac{F_s}{A}$$



## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

### 3. 强化阶段


特点：大部分为塑性变形

卸载定律---直线规律

冷作硬化现象

力学指标： $\sigma_b$  强度极限

表达式：
$$\sigma_b = \frac{F_b}{A}$$







## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

### 4. 颈缩阶段

特点：大部分为塑性变形

局部颈缩 断口杯状







## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

什么应力引起的破坏？

- What reason is the specimen broken?



颈缩

破坏







## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

强度指标

$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_s = \frac{F_s}{A} \\ \sigma_b = \frac{F_b}{A} \end{array} \right.$$

屈服极限

强度极限

塑性指标

$$\left\{ \begin{array}{l} \delta = \frac{l_1 - l}{l} 100\% \\ \psi = \frac{A - A_1}{A} 100\% \end{array} \right.$$

伸长率


断面收缩率

如何区分塑性材料和脆性材料？

$\delta \geq 5\%$  为塑材材料     $\delta < 5\%$  为脆材材料




## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能



伸长率  $\delta = \varepsilon_f$



## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能






## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

### 二、其他塑性材料拉伸时的力学性质

不同：多数塑性材料无明显屈服平台


共性：有直线段,塑性变形较大,强度极限较高



条件屈服极限  $\sigma_{0.2}$ ：

产生0.2%的塑性变形所对应的应力。


### 三、铸铁拉伸



$\sigma$ - $\varepsilon$  微弯曲线, 近似直线,

$$\sigma = E\varepsilon$$


$\sigma_b$  较小。断口沿横截面，  
平齐、粗糙





## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能

### 铸铁拉伸




· 什么应力引起的破坏？







## 2. 铸铁压缩



$$\sigma_{tb} \ll \sigma_{cb}$$

## 断口沿与轴线大致成 $45^{\circ}$ 面错开

## 五、材料的塑性和脆性及其相对性

## 常温、静载下

塑性材料强度指标: 屈服极限  $\sigma_s$  和强度极限  $\sigma_b$

脆性材料的强度指标：强度极限  $\sigma_{tb}$  和  $\sigma_{cb}$

## 塑性材料的塑性指标高, $\delta \geq 5\%$

脆性材料的塑性指标低,  $\delta < 5\%$

温度发生变化时，材料的性质也会随之发生改变



## 6.4 材料在轴向拉伸和压缩时的力学性能


20°C

200°C

300°C

400°C

500°C



温度影响

[illegible]

## 一、工作应力

构件受到的  $\sigma = \frac{F_N}{A}$

## 二、极限应力 $\sigma_u$

材料不失效（破坏）所能承受的最大应力

# 塑性材料 $\sigma_u = \sigma_s$

脆性材料  $\sigma_u < \begin{cases} \sigma_{tb} \\ \sigma_{cb} \end{cases}$



## 6.5 许用应力、安全系数和强度条件

### 三、安全系数与许用应力

安全系数  $n > 1$ ,  $n_s = 1.2 \sim 2.5$ ,  $n_b = 2 \sim 3.5$

许用应力  $[\sigma] = \frac{\sigma_u}{n}$

塑性材料  $[\sigma] = \frac{\sigma_s}{n_s}$       脆性材料

$$[\sigma_t] = \frac{\sigma_{tb}}{n_b}$$

$$[\sigma_c] = \frac{\sigma_{cb}}{n_b}$$

### 四、强度条件

等直拉压杆

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{N\max}}{A} \leq [\sigma]$$





## 6.5 许用应力、安全系数和强度条件

### 五、强度条件可解决的三类问题：

1.校核:已知外力、截面、材料

$$\sigma \leq [\sigma] \quad \text{安全} \quad \sigma > [\sigma] \quad \text{不安全}$$

2.设计：已知外力、材料,可求  $A \geq \frac{F_N}{[\sigma]}$

3.确定许可载荷:已知截面 材料,可求  $[F] = A[\sigma]$



### 步骤

1. 外力分析    2.内力分析（画 $F_N$ 图，得 $F_{N\max}$ ）



3.用  $\sigma_{\max} = \frac{F_{N\max}}{A} \leq [\sigma]$  作校核、设计、确载计算。





## 6.5 许用应力、安全系数和强度条件

例4 连杆 $AB$ 接近水平，镉压力  $F = 3.78\text{MN}$ ，横截面为矩形  $h:b = 1.4$   
 $\sigma = 90\text{MPa}$ , 试设计截面尺寸。



解：1. 求杆 $AB$ 的外力  $F = 3.78\text{MN}$

2. 求轴力 $F_N$   $F_N = F = 3.78\text{MN}$

3. 由强度条件  $\sigma_{\max} = \frac{F_{N\max}}{A} \leq [\sigma]$

$$A \geq \frac{F_N}{[\sigma]} = \frac{3.78 \times 10^6}{90 \times 10^6} = 0.42\text{m}^2 = 420\text{cm}^2$$

$$A = bh = 1.4b^2 = 420\text{cm}^2$$


$$b = 17.3\text{cm} \quad h = 24.3\text{cm}$$



## 6.5 许用应力、安全系数和强度条件

例5 木杆 $AC$   $A_1 = 100\text{cm}^2$   $[\sigma]_1 = 7\text{MPa}$  钢杆 $AB$   $A_2 = 6\text{cm}^2$   $[\sigma]_2 = 160\text{MPa}$

载荷在 $A$ 处时，求许可吊重  $[F]$ 。



解：1.求杆 $AC$ 和杆 $AB$ 的外力

$$\sum F_x = 0 \quad F_{AC} - F_{AB} \cos 30^\circ = 0$$


$$\sum F_y = 0 \quad F_{AB} \sin 30^\circ - F = 0$$

$$\text{解得：} F_{AB} = \frac{F}{\sin 30^\circ}, \quad F_{AC} = \frac{F}{\tan 30^\circ}$$

2. 杆 $AB$ 、 $AC$  的轴力

$$F_{N_{AC}} = F_{AC} \quad F_{N_{AB}} = F_{AB}$$

## 6.5 许用应力、安全系数和强度条件



3. 由强度条件  $\sigma_{\max} = \frac{F_{N\max}}{A} \leq [\sigma]$  确定  $[F]$

$$\sigma_{AC} = \frac{F_{NAC}}{A_1} = \frac{F_{AC}}{A_1} = \frac{F_1}{\tan 30^\circ A} \leq [\sigma]_1$$

$$\text{得 } F_1 \leq [\sigma]_1 \tan 30^\circ A_1$$

$$[F]_1 = 7 \times 10^6 \times \frac{\sqrt{3}}{3} \times 100 \times 10^{-4} = 40.5 \text{ kN}$$

$$\text{同理可得 } [F]_2 = 48 \text{ kN}$$

$$\text{许可吊重 } [F] = 40.5 \text{ kN}$$




## 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形

### 一.纵向变形和横向变形

纵向变形  $\Delta l = l_1 - l$       纵向应变  $\varepsilon = \frac{\Delta l}{l}$

横向变形  $\Delta b = b_1 - b$       横向应变  $\varepsilon' = \frac{\Delta b}{b}$



试验表明:在线弹性范围内

$$\mu = \left| \frac{\varepsilon'}{\varepsilon} \right| \quad \varepsilon' = -\mu \varepsilon$$

$\mu$ —泊松比(横向变形系数)






## 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形

### 二. 胡克定律 (Hooke's law)

由实验知:  $\sigma \leq \sigma_p$   $\sigma = E\varepsilon$   $\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$



当  $\varepsilon = C$  时  $\Delta l = \varepsilon l = \frac{\sigma}{E} l = \frac{F_N l}{EA}$

胡克定律的两种表达式:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E}$$

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA}$$


$EA$ —抗拉(压)刚度

## 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形

### 说明


1. 当  $F_N$ ,  $EA$  沿轴线为分段常数时

$$\Delta l = \sum_{i=1}^n \frac{F_{Ni} l_i}{E_i A_i}$$



2. 当  $F_N(x)$ ,  $A(x)$  沿轴线变化时，取微段  $dx$  后再积分


$$\Delta l = \int_l \frac{F_N(x) dx}{EA(x)}$$







## 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形



3. 求  $\varepsilon_{\max}$

$$\varepsilon_i = \frac{\Delta l_i}{l_i} \quad \text{或} \quad \varepsilon_i = \frac{\sigma_i}{E} = \frac{F_i}{EA_i}$$

$$\varepsilon_1 = \frac{\Delta l_1}{l_1} = \frac{-3.6 \times 10^{-5}}{120 \times 10^{-3}} = -3.0 \times 10^{-4}$$


同理  $\varepsilon_2 = 2.0 \times 10^{-4} \quad \varepsilon_3 = 4.0 \times 10^{-4}$

$$\varepsilon_{\max} = 4.0 \times 10^{-4}$$

$\varepsilon$  量纲 1


## 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形

例7 如图所示， $BDE$ 为刚体，杆 $AB$ 材料为铝， $E = 70\text{GPa}$ ，截面面积为 $500\text{mm}^2$ 。杆 $CD$ 材料为钢， $E = 200\text{GPa}$ ，截面面积为 $600\text{mm}^2$ ，当结构受到 $30\text{kN}$ 的力作用时，求： $B$ ， $D$ 和 $E$ 点的位移。



## 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形

解：对刚体BDE受力分析



$$\sum M_B = 0$$


$$0 = -30 \times 10^3 \times 0.6 + F_{CD} \times 0.2$$

$$F_{CD} = +90 \text{ kN} \quad \text{tension}$$

$$\sum M_D = 0$$

$$0 = -30 \times 10^3 \times 0.4 - F_{AB} \times 0.2$$


$$F_{AB} = -60 \text{ kN} \quad \text{compression}$$



B点位移：

$$\begin{aligned} \delta_B &= \frac{F_{NAB} l}{EA} = \frac{F_{AB} l}{EA} \\ &= \frac{-60 \times 10^3 \times 0.3}{500 \times 10^{-6} \times 70 \times 10^9} \\ &= -514 \times 10^{-6} \text{ m} \end{aligned}$$

$$\delta_B = 0.514 \text{ mm} \quad \uparrow$$





D点位移：

$$\begin{aligned} \delta_D &= \frac{F_{NCD} l}{EA} = \frac{F_{CD} l}{EA} \\ &= \frac{90 \times 10^3 \times 0.4}{600 \times 10^{-6} \times 200 \times 10^9} \\ &= 300 \times 10^{-6} \text{ m} \end{aligned}$$

$$\delta_D = 0.300 \text{ mm} \quad \downarrow$$



## 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形



$$\delta_B = 0.514 \text{ mm}$$

$$\delta_D = 0.300 \text{ mm}$$

E点位移:

$$\frac{BB'}{DD'} = \frac{BH}{HD}$$

$$\frac{0.514}{0.300} = \frac{(200) - HD}{HD}$$

$$HD = 73.7 \text{ mm}$$

$$\frac{EE'}{DD'} = \frac{HE}{HD}$$

$$\frac{\delta_E}{0.300} = \frac{400 + 73.7}{73.7}$$


$$\delta_E = 1.928 \text{ mm}$$

$$\delta_E = 1.928 \text{ mm} \downarrow$$



## 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形

例8 已知:  $F, \rho, l, A, E$  求:  $\sigma_{\max} \Delta l$



解: 内力计算  $F_N(x) = F + \rho g A x$


应力计算  $\sigma(x) = \frac{F_N(x)}{A}$

$$\sigma_{\max} = \frac{F_{N\max}}{A} = \frac{F + \rho g A l}{A} = \frac{F}{A} + \rho g l$$

变形计算


$$\Delta l = \int_0^l \frac{F_N(x) dx}{EA} = \int_0^l \frac{(F + \rho g A x) dx}{EA} = \frac{Fl}{EA} + \frac{\rho g l^2}{2E}$$

注意内力为  $x$  的函数



## 6.6 轴向拉伸（或压缩）时的变形

例9 已知:  $\alpha$ ,  $l$ ,  $d$ ,  $E$ ,  $F$  求:  $\Delta_A$



解: 1.求外力

$$F_1 = F_2 = \frac{F}{2 \cos \alpha}$$

2.求内力

$$F_{N1} = F_{N2} = F_1 = F_2$$

3.计算变形

$$\Delta l_1 = \Delta l_2 = \frac{F_{N1} l}{EA}$$

4.位移分析


$$\Delta_A = \frac{\Delta l_2}{\cos \alpha} = \frac{Fl}{2EA \cos^2 \alpha}$$

注意: 小变形条件的应用



## 6.7 轴向拉伸（或压缩）时的弹性变形能

### 一、变形能的概念和功能原理



外力  $\rightarrow$  杆件变形  
 $\downarrow$   $\downarrow$   
做功  $W$  变形能  $U$

$$U=W$$

功能原理


不计其他能量损失



## 6.7 轴向拉伸或压缩时的弹性变形能

### 二、轴向拉压杆的变形能及比能



对线弹性体：外力作用点位移  $\delta = \Delta l$



$$U = W = \frac{1}{2} F \delta = \frac{1}{2} F \Delta l$$

$$\Delta l = \frac{F_N l}{EA} \quad \text{故}$$

$$U = \frac{F_N^2 l}{2EA}$$





比能  $u = \frac{1}{2} \sigma \varepsilon = \frac{\sigma^2}{2E}$

利用功能原理可求力的作用点位移



## 6.7 轴向拉伸（或压缩）时的弹性变形能

例10 杆 $BD$ 外径90cm, 壁厚2.5mm,  $l_{BC}=3\text{m}$ ,  $E=30\text{GPa}$ .  $BC$ 是两条钢索, 面积 $171.82\text{mm}^2$ ,  $EI=177\text{GPa}$ ,  $F=30\text{kN}$ . 求:  $\delta_B$



解: 1. 求外力

$$\sum F_x = 0 \quad F_{BD} \sin 45^\circ - F_{BC} \sin 75^\circ = 0$$

$$\sum F_y = 0 \quad F_{BD} \cos 45^\circ - F_{BC} \cos 75^\circ - F = 0$$

解得  $F_{BC} = 1.41F$   $F_{BD} = 1.93F$


2. 求内力  $F_{N_{BC}}$ ,  $F_{N_{BD}}$

$$F_{N_{BC}} = 1.41F \quad F_{N_{BD}} = 1.93F$$





## 2.7 轴向拉伸（或压缩）时的弹性变形能



3. 求  $U$   $U = U_{BC} + U_{BD}$

$$U = U_{BC} + U_{BD} = \frac{F_{N_{BC}}^2 l_{BC}}{2E_1 A_1} + \frac{F_{N_{BD}}^2 l_{BD}}{2EA_2}$$

其中  $A_1 = 344\text{mm}^2$ ,  $A_2 = 687\text{mm}^2$

4. 求  $W$ , 代入  $W = U$

$$W = \frac{1}{2} F \delta_B \quad \frac{1}{2} F \delta_B = \frac{F_{N_{BC}}^2 l_{BC}}{2E_1 A_1} + \frac{F_{N_{BD}}^2 l_{BD}}{2EA_2}$$

$$\text{解得 } \delta_B = \frac{1}{F} \left( \frac{F_{BC}^2 l_{BC}}{E_1 A_1} + \frac{F_{BD}^2 l_{BD}}{EA_2} \right) = 4.48 \times 10^{-3} \text{ m}$$






## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

### 一、超静定的概念

超静定：未知力数  $>$  独立平衡方程数

称超静定问题      结构称超静定结构




## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题


### 二、超静定问题的解法(步骤)

#### 1. 判定次数


超静定次数 = 全部未知力数 - 有效静力平衡方程数



$$n = 2 - 1 = 1$$




$$n = 3 + 6 - 2 \times 4 = 1$$



$$n = 4 - 2 = 2$$

#### 2. 列出静力平衡方程 (外力—内力)



$$F_1 + F_2 = F$$

## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

### 3. 补充方程

补充方程数 = 超静定的次数.



补充方程

$$\frac{F_1 l_1}{EA} - \frac{F_2 l_2}{EA} = 0$$

几何方程  $\Delta l_1 + \Delta l_2 = 0$

物理方程



$$\begin{cases} \Delta l_1 = \frac{F_1 l_1}{EA} \\ \Delta l_2 = -\frac{F_2 l_2}{EA} \end{cases}$$



4. 联立求解平衡方程和补充方程，即可求出全部未知力。

## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

例11 已知:  $l_1 = l_2$   $A_1 = A_2$   $E_1 = E_2$   $E_3 A_3$



解: 1.一次超静定

2.平衡方程:

$$\sum F_x = 0 \quad F_{N_1} \sin \alpha - F_{N_2} \sin \alpha = 0$$


$$\sum F_y = 0 \quad F_{N_3} + F_{N_1} \cos \alpha + F_{N_2} \cos \alpha - F = 0$$

3.几何方程:  $\Delta l_3 \cos \alpha = \Delta l_1 = \Delta l_2$

4.物理方程:  $\Delta l_1 = \frac{F_{N_1} l_1}{E_1 A_1}$   $\Delta l_2 = \frac{F_{N_2} l_2}{E_2 A_2}$   $\Delta l_3 = \frac{F_{N_3} l_3}{E_3 A_3}$



## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题



补充方程: 
$$\frac{F_{N_3} l_3}{E_3 A_3} \cos \alpha = \frac{F_{N_1} l_1}{E_1 A_1 \cos \alpha}$$

5. 联立求解 平 + 补

解得: 
$$F_{N_1} = F_{N_2} = \frac{F}{2 \cos \alpha + \frac{E_3 A_3}{E_1 A_1 \cos^2 \alpha}}$$

$$F_{N_1} \sin \alpha - F_{N_2} \sin \alpha = 0$$

$$F_{N_3} + F_{N_1} \cos \alpha + F_{N_2} \cos \alpha - F = 0$$

$$F_{N_3} = \frac{F}{1 + 2 \frac{E_1 A_1}{E_3 A_3} \cos^3 \alpha}$$





## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

### 讨论


#### 1.超静定结构的特点

超静定结构的**内力**与该杆的刚度及各杆的**刚度有关**，超静定结构的**内力与材料**有关，这是与静定结构的最大差别。

**内力与自身的刚度成正比**,这使力按刚度来合理分配,这也是超静定结构的最大特点——合理分配载荷。





## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

### 2. 变形分析中要画出变形图



变形的可能性

变形的一般性



变形与受力的一致性

## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

例13  $AB$ 为刚体，杆1、2、3的长度 $l$ 、 $EA$ 均相等。

求：三杆轴力。

解：1. 结构为1次超静定；

2. 平衡方程

$$\sum F_y = 0 \quad F_{N1} + F_{N2} + F_{N3} - F = 0 \quad (a)$$

$$\sum M_B = 0 \quad F_{N1} \cdot 2a + F_{N2} \cdot a = 0$$

3. 几何方程

$$\Delta l_1 + \Delta l_3 = 2\Delta l_2$$


4. 物理方程

$$\Delta l_i = \frac{F_{Ni} l_i}{E_i A_i}$$

由上两式，得

$$\frac{F_{N1} l_1}{E_1 A_1} + \frac{F_{N3} l_3}{E_3 A_3} = \frac{2F_{N2} l_2}{E_2 A_2} \quad (b)$$

解(a) (b)得  $F_{N1} = -\frac{F}{6}, F_{N2} = \frac{F}{3}, F_{N3} = \frac{5F}{6}$






## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

### 三、装配应力

#### 1. 什么叫装配应力？



在超静定中,由于制造误差,使结构在未受力之前就使结构中存在的应力(初应力)称为装配应力。



## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

### 2. 装配应力的计算方法

解法与解超静定相同。

### 3. 装配应力的利弊

利： 靠装配应力紧配合； 产生与受力相反的预应力；

害： 要控制误差,避免由于装配而产生的附加应力。








## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

### 四、温度应力


#### 1. 什么叫温度应力？

由于温度的变化而引起的应力。



#### 2. 温度应力的解法


与解超静定问题相同。





## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

例14 已知:  $E=200\text{GPa}$ ,  $\alpha=12.5 \times 10^{-6}/\text{C}^\circ$  求:  $\Delta T=40\text{C}^\circ$   $\sigma=?$



解: 几何方程  $\Delta l_T = \Delta l_N$

物理方程  $\Delta l_T = \alpha l \Delta T$

$$\Delta l_N = \frac{F_N l}{EA} = \frac{Fl}{EA}$$


补充方程  $\alpha l \Delta T = \frac{Fl}{EA}$

解得  $\sigma = E \alpha \Delta T = 100\text{MPa}$

40°度的温度变化产生较大应力。设计中必须考虑温度应力

## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

例15  $AB$ 为刚体, 钢杆 $AD$ 的 $E_1 = 200\text{GPa}$ ,  $A_1 = 100\text{mm}^2$ , 线膨胀系数 $\alpha_1 = 12.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ ; 铜杆 $EB$ 的 $E_2 = 100\text{GPa}$ ,  $A_2 = 200\text{mm}^2$ ,  $\alpha_2 = 16.5 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$   
求温度升高 $30^\circ\text{C}$ 时两杆的轴力。



## 6.8 杆件拉伸、压缩的超静定问题

解: • 一次超静定

• 平衡方程  $\sum M_C = 0 \quad 240F_{N1} + 150F_{N2} = 0$



• 几何方程  $\frac{\Delta l_1}{\Delta l_2} = \frac{240}{150} = \frac{8}{5}$

• 物理方程  $\Delta l_1 = \frac{F_{N1}l_1}{E_1A_1} + \alpha_1\Delta Tl_1, \quad \Delta l_2 = \frac{F_{N2}l_2}{E_2A_2} - \alpha_2\Delta Tl_2$

得补充方程  $124 + 0.0165F_{N1} = 1.6 \times (0.011F_{N2} - 109)$

联立求解, 得





$$F_{N1} = -6.68\text{kN}, \quad F_{N2} = 10.7\text{kN}$$



## 6.9 应力集中的概念


## 一、应力集中现象

由于构件外形、截面尺寸突然变化而引起局部应力急剧增大的现象。



## 6.9 应力集中的概念

### 二、理论应力集中系数



理论应力集中系数可衡量应力集中程度。

### 三、应力集中对构件强度的影响

应力集中是一个很复杂而且很重要的问题,其影响的程度与材料性质,载荷的形式都有密切关系。





## 6.9 应力集中的概念


### 静载荷作用下

塑性材料：有屈服,可不考虑应力集中

脆性材料：无屈服,在应力集中处首先断裂

### 动载荷作用下

不论什么材料都必须考虑应力集中的影响,  
而且往往是造成构件破坏的主要根源。



*Thank you !*