



Bender v.1 Info		
feedMotor		<p>Motor steps par 1 revolution m1 = 200 steps Gear Box Ratio r1 = 10 Motor Mode md1 = ½ Diameter of wheel dw = 30.4 mm feedDrive steps par 1 revolution (spr1) spr1 = (m1*r1)/md1 spr1 = (200*10)/0.5=4000 steps feedDrive steps par 1 mm length (L) $s_p_mm1 = spr1 * \frac{L}{dw * \pi}$ $s_p_mm1_{1mm} = 4000 * \frac{1}{30.4 * 3.1415} = 41.88$</p>
bendMotor		<p>Motor m2 = 200 steps Gear Box Ratio r2 = 10 Motor Mode md2 = ½ * Diameter of gear1 0.752" Tooth number of gear1 12 * Diameter of gear1 2.25" Tooth number of gear1 36 Ratio gear2/gear1 rg21 = 3 bendDrive steps par 1 revolution (spr2) spr2 = (m2*r1)/md1 $spr2 = \frac{m2 * r2}{md2} * rg21$ $spr2 = \frac{200 * 10}{0.5} * 3 = 12000 \text{ steps}$ bendDrive steps number par 1 degree $s_{pdeg} = spr2 * \frac{\pi}{360} = 33,33$</p>
06.04.2016 by Vladimir 60m24h@gmail.com		