



Servicio, Reparación y Mantenimiento

SERVICIO / REFACCIONES / RECONSTRUCCIONES

Av. Unión Mz. 7 Lt. 19- B
Cofradia IV C.P. 54715
Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx.
Tel.: (55) 5889-3469
serem_izcalli@hotmail.com

REPORTE TECNICO DE VISITA

ORDEN DE TRABAJO N° 4752

CLIENTE:	Excelsior	FECHA:	31/12/2020
MARCA:	Toyota	MODELO:	BEGU30
SERIE:	13213		
HORAS:		TECNICO QUE ELABORO:	German Velazquez
RESPONSABLE:			


FALLAS ENCONTRADAS

1. Fusible y lamina de fusiblera de potencia
2. dañados
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

TRABAJOS EFECTUADOS

- COT. 2626
1. Suministro y colocacion de fusiblera de fusibles
 2. potencia
 - 3.
 - 4.
 - 5.
 - 6.
 - 7.

RECOMENDACIONES SOBRE OTROS TRABAJOS


German Velazquez
TECNICO


Fernando Perez
DE CONFORMIDAD

Vo. Bo. CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA