



Detalles de la calle de Almafuerte y Oran


Ubicación:	Villa Gobernador Galvez
Dirección:	Alma Fuerte y Oran
Estado actual:	Deprecado
Problemas actuales:	<p>Las calles de tierra, piedras y vidrios son una fuente constante de problemas para los residentes y visitantes de la zona. El mal estado de las calles, que incluye la presencia de baches y charcos de barro durante la temporada de lluvias, dificultan el tránsito de vehículos y peatones, y representan un riesgo para la seguridad vial. Además, el polvo y la suciedad que levantan los vehículos al pasar por estas calles, pueden tener un impacto negativo en la salud de las personas y el medio ambiente. En este sentido, es importante considerar medidas para mejorar el estado y la accesibilidad de estas vías, como el asfaltado, la construcción de aceras, el mejoramiento del sistema de drenaje y la instalación de señalización y marcado de tráfico, entre otras soluciones.</p>
Detalles de renovación:	<p>Nivelación y compactación del suelo: para mejorar la superficie de la calle, se puede nivelar y compactar el suelo para eliminar baches y reducir la formación de charcos cuando llueve. Reemplazo de la capa superior de la calle: se puede reemplazar la capa superior de la calle con asfalto o concreto para proporcionar una superficie más resistente y duradera. Mejoras de drenaje: se puede agregar o mejorar el sistema de drenaje para evitar que la calle se inunde durante la temporada de lluvias. Construcción o reparación de aceras: se pueden construir nuevas aceras o reparar las existentes para mejorar la seguridad y accesibilidad para los peatones. Mejoras de iluminación: se pueden instalar luces adicionales para mejorar la visibilidad y la seguridad durante la noche. Señalización y marcado de la calle: se pueden instalar señales y marcas de tráfico para guiar el flujo de vehículos y aumentar la seguridad en la calle.</p>



Oran imagen



Almafuerte imagen 2



Ubicación imagen 3