



Type de document : Gamme de maintenance

N° Gamme : CC-LLBH-15

Intitulé : Remplacement du bloc pompe

Équipement / Famille d'équipement : Bloc pompe

Type de travail : ☒ correctif - ☐ préventif - ☐ prévisionnel - ☐ sécurité

Niveau : 2

Durée : 00 h 30

Nombre de techniciens : 1

SECURITE

Protections individuelles – EPI : Non

Risques liés à l'intervention : Non

Habilitations / Formations nécessaires : Non

PIECES DETACHEES

N° pièces détachées	Désignation	Quantité	Observations
17	Bloc pompe (9965 000 26116)	1	Bloc entier pompe de la marque Philips. Changement en cas de problème d'aspiration ou pression.

MATERIELS / OUTILLAGES

Réf.	Désignation	Quantité	Observations
	Tournevis cruciforme	1	
	Tournevis plat	1	

SOMMAIRE

1 - Consignes	Changement du bloc pompe en cas de panne
2 - Description	Changement du bloc pompe en cas de panne lors du tirage de la bière ou problème de pression
3 - Vérification	S'assurer que la bière soit tiré correctement et qu'il n'y ait pas de perte de pression

CONSIGNES

Cette gamme de maintenance permet de maintenir le bloc pompe et donc s'assurer un bon tirage de la bière avec une bonne pression.

Avant intervention

- Identifier la zone d'intervention
- Débrancher la machine

DESCRIPTION

N°	Opérations	Description de l'opération
10	Ouverture capot arrière	Ouvrez les deux portes et retirez les 4 vis qui se situent en haut/en bas à droite et à gauche. Retirer le capot arrière.
20	Retirer le bloc pompe	Débrancher le tuyau de pression d'air et les connexions électriques (Image 1). Retirer les caoutchoucs maintenant la pompe (Image 2) à l'aide d'un tournevis plat. Dévisser les 3 vis du support afin de sortir la pompe (Image 3). Sortir la pompe.
30	Intégration du nouveau bloc pompe	Glisser la nouvelle pompe en y mettant les caoutchoucs à l'aide du tournevis plat. Visser la plaque de fixation. Brancher le tuyau de pression et les connexions électriques. Penser à revisser le capot arrière.

Date création/révision	N° gamme	Intitulé	N° page
15/11/2022	CC-LLBH-15	Remplacement du bloc pompe	1

VERIFICATIONS

Après intervention

- S'assurer que la bière soit tiré correctement et qu'il n'y ait pas de perte de pression.

Images annexes :

Image 1




Image 2



Image 3



Date création/révision	N° gamme	Intitulé	N° page
15/11/2022	CC-LLBH-15	Remplacement du bloc pompe	2