

Акт осмотра кабельных линий АО "ОЭК" СРЭС в подземном сооружении.

20.04.2021 был произведен плановый осмотр кабельных линий в подземном сооружении общегородского кабельного коллектора "Сити 2".

Перечень осмотренных кабельных линий:

1) ПС 844 яч.207 - ПС 868яч.104	[0-217/244(кам.)]	ЦРЭС
2) ПС 238 яч. 502 - РП 70104 с.2	[0-217/244(кам.)]	СРЭС
3) ПС 238яч.507 - РП 70086 с.2	[0-217/244(кам.)]	СРЭС
4) ПС 844 яч. 104 - ПС 238	[0 (кам.)]	ЗРЭС
5) ПС 844 яч. 106 - РП 70093	[0 (кам.)]	СЗРЭС
6) ПС 844 яч. 108 - РП 70098 с. 1	[0-97]	ЦРЭС
7) ПС 844 яч. 119 - РП 20184 альфа	[0*-53*]	ЦРЭС
8) ПС 844 яч. 205 - РП 70094	[0 (кам.) пересеч.]	ЗРЭС
9) ПС 844 яч. 209 - РП 71043альфа	[0 (кам.) пересеч.]	ЦРЭС
10) ПС 844 яч. 303 - РП 70104 с.1	[0-217/244(кам.)]	СРЭС
11) ПС 844 яч. 305 - РП 70089	[0 (кам.)]	ЗРЭС
12) ПС 844 яч. 308 - РП 71043бета	[0 (кам.)]	ЦРЭС
13) ПС 844 яч. 405 - РП 72321Б	[0-217/244-245(кам.)]	ЦРЭС
14) ПС 844 яч. 408 - РП 70005 с.2	[0-97]	ЦРЭС
15) ПС 844 яч. 410 - РП 70090	[0 (кам.)]	ЗРЭС
16) ПС 844 яч. 416 - РП 20184	[0*-53*]	ЦРЭС
17) ПС 844 яч. 505 - РП 70098 с. 2	[0-97]	ЦРЭС
18) ПС 844 яч. 506 - РП 70047	[0 (кам.) пересеч.]	ЦРЭС
19) ПС 844 яч. 606 - РП 70052	[0 (кам.) пересеч.]	ЦРЭС
20) ПС 844 яч.509 - РП 70086 с.1	[0-217/245(кам.)]	СРЭС

В ходе осмотра выявлены следующие дефекты:

Наименование	ПК	Сущность дефекта
ПС238яч.507-РП70086с.2	0-217	На кабельной линии нет пассивной огнезащиты
ПС844яч.207-ПС868яч.104	0-217	На кабельной линии нет пассивной огнезащиты
ПС844яч.108-РП70098с.1	0-97	На кабельной линии нет пассивной огнезащиты
ПС844яч.505-РП70098с.2	0-97	На кабельной линии нет пассивной огнезащиты
ПС238яч.502-РП70104с.2	0-217	Устаревшие маркировочные бирки
	0-217	нет пассивной огнезащиты
ПС844яч.303-РП70104с.1	0-217	Устаревшие маркировочные бирки
	0-217	нет пассивной огнезащиты
4неопознанныеКЛ20кВ	камера 14	нет бирок, требуется трассировка

обход принял ст. мастер СРЭС
обход произвел мастер уч. СРЭС

_____Хорхорин С.А.
_____Куруц Ф.И.