

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	567
Fecha de ocurrencia	16/2/2026
Hora de ocurrencia	08:00hs
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	La Ventana
Yacimiento	La Ventana
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Batería LV
Tipo de instalación	cañería LV-20 b/p
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	La rotura se produce por hundimiento de b/p y desvinculación de cañería de conduccion.
Coordenadas x (latitud - S)	33°19'68"07
Coordenadas y (Longitud - O)	68°40'78"47
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Menor a 50ppm
Volumen m³ derramado	0,25
% AGUA DERRAMADO	97
Volumen m³ recuperado	0
Área m²	50
Medidas adoptadas	Se aplica el rol, se solicita evacuar cañería, y realizar limpieza de la zona afectada.
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	x
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetacion	
Otros	

Anexo fotográfico



Autorizador: Marcelo Bonada