


Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

### Informe Preliminar Mendoza

<b>N° DE COMUNICADO</b>	<b>577</b>
Fecha de ocurrencia	19/2/2026
Hora de ocurrencia	14:45
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	La Ventana
Yacimiento	Punta de las Bardas
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Bat 3PB, pozo PB-121
Tipo de instalación	Puente de producción
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	Rotura de un niple de boca de pozo, afecta la zona perisférica a la rotura
Coordenadas x (latitud - S)	33° 31' 99"
Coordenadas y (Longitud - O)	68° 39' 63"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Mayor a 50ppm
Volumen m <sup>3</sup> derramado	0,1
% AGUA DERRAMADO	90
Volumen m <sup>3</sup> recuperado	0
Área m <sup>2</sup>	15
Medidas adoptadas	Se saca de servicio la instalación, se evacúa, se solicita la reparación y la limpieza del área afectada
<b>Recursos afectados (Marcar con X)</b>	
Suelo	X
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetación	
Otros	
<b>Anexo fotográfico</b>	
	
Autorizador: Andrés Tiofiolo	