

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

## Informe Preliminar Mendoza

<b>N° DE COMUNICADO</b>	<b>568</b>
Fecha de ocurrencia	16/2/2026
Hora de ocurrencia	06:00hs
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	La Ventana
Yacimiento	Vaca Muerta
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Batería 4-VM
Tipo de instalación	Cañería de conduccion VM-64
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	La rotura se produce en de cañería de conduccion de VM-64 en Omega, afecta suelo de camino principal y un parte de flora existente.
Coordenadas x (latitud - S)	33°27'91"92
Coordenadas y (Longitud - O)	68°37'24"57
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Menor a 50ppm
Volumen m <sup>3</sup> derramado	0,35
% AGUA DERRAMADO	97
Volumen m <sup>3</sup> recuperado	0
Área m <sup>2</sup>	30
Medidas adoptadas	Se aplica el rol, se solicita evacuar cañería, y realizar limpieza de la zona afectada.
<b>Recursos afectados (Marcar con X)</b>	
Suelo	x
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetacion	x
Otros	
<b>Anexo fotográfico</b>	



Autorizador: Marcelo Bonada