

Informe Preliminar Mendoza

INFORME DEL INCIDENTE

Fecha de ocurrencia:	10/10/2025
Hora de ocurrencia:	10:00
Fecha de alta de registro:	10/10/2025
Operador:	YPF S.A.
Unidad económica:	NEN - NEGOCIO NORTE
Área operativa:	PHM - PTO.HER-MOLINA
Yacimiento:	DESFILADERO BAYO
Área concesionada:	CHIHUIDO DE LA SIERRA NEGRA
Cuenca:	NEUQUINA
Provincia:	Mendoza
Tipo de permiso:	Explotación
Instalación asociada:	PLANTA AGUA DB NEUQUEN (TRASVASE DBY)
Nombre de la instalación:	YPF.NQ.DB.A-3 (MARGINAL) / POZO INYECTOR
Tipo de instalación:	CAÑERÍA CONDUCCIÓN
Subtipo de instalación:	Cañería conducción Agua
Subtipo de incidente:	DERRAME DE AGUA DE PRODUCCIÓN
Tipo de evento causante:	FALLA DE MATERIALES
Subtipo de evento causante:	CORROSION
Magnitud del Incidente:	Menor
Descripción:	Se observa perdida en linea conducción pozo sumidero DB.X-3

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Grados, minutos y decimales:	Latitud (S): 37 ° / 20.936 ' Longitud (W): 69 ° / 3.204 '
Grados, minutos, segundos y decimales:	Latitud (S): 37 ° / 20 ' / 56.2 " Longitud (W): 69 ° / 3 ' / 12.2 "
Grados y decimales:	Latitud (S): 37.348933° Longitud (W): 69.053400°

VOLUMEN

Concentración de hidrocarburo (ppm):	menor a 50
Volumen m3 derramado:	8.5000
% Agua contenido:	99.8000
Volumen m3 recuperado:	1.0000

ÁREAAFECTADA

Área m2:	1250.00
Recursos afectados:	Suelo, Cauce aluvional
Descripción:	Se produce perdida de agua en caño camisa afectando cauce aluvional.-

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Medidas adoptadas:	Se observa perdida , se cierra valvula de linea y de bca de pozo.-
--------------------	--

PLAN DE CONTINGENCIA

¿Se utilizó?:	Si
---------------	----

ANEXOS



RESPONSABLE	ROBERTO CARLOS ORTIZ
FECHA	10/10/2025
