

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

### Informe Preliminar Mendoza

| N° DE COMUNICADO                      | 576   |
|---------------------------------------|---|
| Fecha de ocurrencia                   | 19/2/2026   |
| Hora de ocurrencia                    | 08:00   |
| Operador                              | Petróleos Sudamericanos   |
| Área operativa / concesión            | La Ventana  |
| Yacimiento                            | La Ventana  |
| Cuenca                                | Cuyana  |
| Provincia                             | Mendoza   |
| Tipo de permiso                       | Explotación   |
| Instalación asociada                  | Cañería control colector 2A-C   |
| Tipo de instalación                   | Cañería de conducción   |
| Subtipo de incidente                  | Crudo   |
| Tipo de evento causante               | Otros - Corrosión   |
| Magnitud del Incidente                | Menor   |
| Descripción de la rotura y afectación | Se produce la rotura de la cañería de cañería control del colector 2A-C 4VM. El derrame afecta el suelo alrededor de la rotura. |
| Coordenadas x (latitud - S)           | 33° 28' 09"   |
| Coordenadas y (Longitud - O)          | 68° 37' 20"   |
| Concentración de hidrocarburo (ppm)   | Mayor a 50ppm   |
| Volumen m <sup>3</sup> derramado      | 0,5   |
| % AGUA DERRAMADO                      | 90  |
| Volumen m <sup>3</sup> recuperado     | 0   |
| Área m <sup>2</sup>                   | 10  |
| Medidas adoptadas                     | Se saca de servicio la instalación, se solicita evacuar cañería, se solicita la reparación y la limpieza del área afectada      |
| Recursos afectados (Marcar con X)     |   |
| Suelo                                 | x   |
| Cauce aluvional                       |   |
| Agua superficial                      |   |
| Vegetación                            | x   |
| Otros                                 |   |

#### Anexo fotográfico



Autorizador: Andrés Tiofiolo