


Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

Informe Preliminar Mendoza

| | |
|---|--|
| N° DE COMUNICADO | 573 |
| Fecha de ocurrencia | 18/2/2026 |
| Hora de ocurrencia | 07:30 |
| Operador | Petróleos Sudamericanos |
| Área operativa / concesión | Barrancas |
| Yacimiento | Estructura Cruz de Piedra |
| Cuenca | Cuyana |
| Provincia | Mendoza |
| Tipo de permiso | Explotación |
| Instalación asociada | Bateria 1 ECP |
| Tipo de instalación | Línea de control de colector ECP-71 |
| Subtipo de incidente | Crudo |
| Tipo de evento causante | Otros - Corrosión |
| Magnitud del Incidente | Menor |
| Descripción de la rotura y afectación | Se produce pinchadura aérea en línea de control del colector ECP-71, entre los pozos ECP.a-7 y ECP-11. |
| Coordenadas x (latitud - S) | 33° 03' 54" |
| Coordenadas y (Longitud - O) | 68° 47' 54" |
| Concentración de hidrocarburo (ppm) | Mayor a 50ppm |
| Volumen m ³ derramado | 0,1 |
| % AGUA DERRAMADO | 75 |
| Volumen m ³ recuperado | 0 |
| Área m ² | 7 |
| Medidas adoptadas | Se solicita la reparación y limpieza del área afectada |
| Recursos afectados (Marcar con X) | |
| Suelo | X |
| Cauce aluvional | |
| Agua superficial | |
| Vegetación | |
| Otros | |
| Anexo fotográfico | |
|  | |

Autorizador: Martín Bustamante