

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	574
Fecha de ocurrencia	18/2/2026
Hora de ocurrencia	17:00
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	Barrancas
Yacimiento	Barrancas
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	PIAS B-87 TRONCAL SAT 15
Tipo de instalación	Cañería troncal Sat 15
Subtipo de incidente	Agua de producción
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	Se produce rotura soterrada de línea troncal SAT 15 frente a SAT 20 afectando suelo de camino
Coordenadas x (latitud - S)	33° 11' 24"
Coordenadas y (Longitud - O)	68° 46' 51"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Menor a 50ppm
Volumen m ³ derramado	4
% AGUA DERRAMADO	100
Volumen m ³ recuperado	2
Área m ²	300
Medidas adoptadas	Se para planta B-87 y se procede a cerrar troncal se evacua con camión atmosférico y se solicita la reparación
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	X
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetación	
Otros	

Anexo fotográfico



Autorizador: Martín Bustamante