

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	580
Fecha de ocurrencia	20/2/2026
Hora de ocurrencia	11:00
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	La Ventana
Yacimiento	Vaca Muerta
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Bat 1 VM
Tipo de instalación	Línea de control Colector 2
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	Rotura en línea de control colector 2A Bat 1VM.
Coordenadas x (latitud - S)	33° 28' 64"
Coordenadas y (Longitud - O)	68° 36' 19"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Mayor a 50ppm
Volumen m ³ derramado	0,4
% AGUA DERRAMADO	90
Volumen m ³ recuperado	0
Área m ²	40
Medidas adoptadas	Se evacua línea de control y se programa su reparación.
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	x
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetacion	
Otros	

Anexo fotográfico



Autorizador: Andres Tiofiolo