

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

### Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	575
Fecha de ocurrencia	18/2/2026
Hora de ocurrencia	15:00
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	La Ventana
Yacimiento	Punta de las Bardas
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Bat 4PB, colector 2A
Tipo de instalación	Cuerpo del colector 2a
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	Rotura del cuerpo de producción general, afecta la locación del colector, el camino y un cauce aluvional
Coordenadas x (latitud - S)	33° 27' 97"
Coordenadas y (Longitud - O)	68° 40' 64"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Mayor a 50ppm
Volumen m <sup>3</sup> derramado	4
% AGUA DERRAMADO	90
Volumen m <sup>3</sup> recuperado	0
Área m <sup>2</sup>	200
Medidas adoptadas	Se saca de servicio la instalación, se evacúa, se solicita la reparación y la limpieza del área afectada
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	x
Cauce aluvional	x
Agua superficial	
Vegetación	x
Otros	

#### Anexo fotográfico



Autorizador: Martín Bustamante