

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	571
Fecha de ocurrencia	17/2/2026
Hora de ocurrencia	11:00hs
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	La Ventana
Yacimiento	Río Tunuyán
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Batería Río tunuyan
Tipo de instalación	Cañería control colector N°1
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	La rotura se produce en de cañería de control de colector N°1 de Batería Río tunuyan, La perdida afecta suelo de camino principal.-
Coordenadas x (latitud - S)	33°17'17,72"
Coordenadas y (Longitud - O)	68°42'14,97"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Mayor a 50ppm
Volumen m³ derramado	2,5
% AGUA DERRAMADO	97
Volumen m³ recuperado	0
Área m²	150
Medidas adoptadas	Se aplica el rol, se solicita evacuar cañería, y realizar limpieza de la zona afectada.
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	x
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetacion	
Otros	

Anexo fotográfico



Autorizador: Marcelo Bonada