

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	579
Fecha de ocurrencia	20/2/2026
Hora de ocurrencia	10:00
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	La Ventana
Yacimiento	Vaca Muerta
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Bat 1 VM
Tipo de instalación	Vinculación cañería pozos VM-10 y VM-244
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	Rotura de cañería de vinculación de los pozos VM-10 con VM-244.
Coordenadas x (latitud - S)	32° 28' 72"
Coordenadas y (Longitud - O)	68° 35' 84"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Mayor a 50ppm
Volumen m ³ derramado	0,7
% AGUA DERRAMADO	90
Volumen m ³ recuperado	0
Área m ²	50
Medidas adoptadas	Se despresuriza línea, se bloquea la misma y programa limpieza de zona afectada
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	x
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetación	
Otros	

Anexo fotográfico



Autorizador: Andres Tiofiolo