

Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	562
Fecha de ocurrencia	12/2/2026
Hora de ocurrencia	15:00hs
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	La Ventana
Yacimiento	Punta de las Bardas
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Acueducto N°5 Pias 2-VM
Tipo de instalación	cañería inyeccion PB-191
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Falla de Materiales - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	La perdida se produce en Cañería conduccion PB-191, afecta locacion de pozo con agua de formación y restos de sulfuro.
Coordenadas x (latitud - S)	33°30'57,62"
Coordenadas y (Longitud - O)	68°38'84,82"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Menor a 50ppm
Volumen m ³ derramado	7
% AGUA DERRAMADO	100
Volumen m ³ recuperado	0
Área m ²	200
Medidas adoptadas	Se aplica el rol, se despresuriza cañería y se repara según procedimiento.
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	x
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetacion	
Otros	



Autorizador: Martin Bustamante.