

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	572
Fecha de ocurrencia	17/2/2026
Hora de ocurrencia	13:30
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	Vizcacheras
Yacimiento	Vizcacheras
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	VI-232
Tipo de instalación	Pozo productor Bat-4
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	Rotura linea de conduccion de pozo VI-232 a la llegada del colector 43 A
Coordenadas x (latitud - S)	33° 34'39,63"
Coordenadas y (Longitud - O)	68° 24'12,55"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Mayor a 50ppm
Volumen m³ derramado	1,9
% AGUA DERRAMADO	87,7%
Volumen m³ recuperado	0
Área m²	190
Medidas adoptadas	Se cierra pozo y se solicita la reparacion del mismo y la limpieza del area
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	X
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetacion	X
Otros	

Anexo fotográfico



Autorizador: Marcelo Bonada