

Informe Preliminar Mendoza

INFORME DEL INCIDENTE

Fecha de ocurrencia:	17/02/2026
Hora de ocurrencia:	16:35
Fecha de alta de registro:	17/02/2026
Operador:	YPF S.A.
Unidad económica:	NEN - NEGOCIO NORTE
Área operativa:	EPC - EL PORTÓN-CAM
Yacimiento:	PASO DE LAS BARDAS NORTE
Área concesionada:	PASO DE LAS BARDAS NORTE
Cuenca:	NEUQUINA
Provincia:	Mendoza
Tipo de permiso:	Explotación
Instalación asociada:	BATERIA N° 1 PASO BARDA
Nombre de la instalación:	TANQUE GENERAL
Tipo de instalación:	BATERIA
Subtipo de instalación:	R.A. TANQUES
Subtipo de incidente:	DERRAME DE CRUDO
Tipo de evento causante:	FALLA DE MATERIALES
Subtipo de evento causante:	CORROSION
Magnitud del Incidente:	Menor
Descripción:	Se observa perdida en línea de ingreso a tanque general, debido a pequeño pitting en la misma.

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Grados, minutos y decimales:	Latitud (S): 37 ° / 8.287 ' Longitud (W): 69 ° / 28.454 '
Grados, minutos, segundos y decimales:	Latitud (S): 37 ° / 8 ' / 17.2 " Longitud (W): 69 ° / 28 ' / 27.2 "
Grados y decimales:	Latitud (S): 37.138120° Longitud (W): 69.474234°

VOLUMEN

Concentración de hidrocarburo (ppm):	mayor a 50
Volumen m3 derramado:	0.0300
% Agua contenido:	90.0000
Volumen m3 recuperado:	0.0000

ÁREAAFECTADA

Área m2:	3.00
Recursos afectados:	Suelo
Descripción:	Fluido afecta suelo en sector de ingreso a tanque general.

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Medidas adoptadas:	Se activa rol y se cierre válvulas aguas arriba, se generan aviso para reparación y saneamiento de zona afectada.
--------------------	---

PLAN DE CONTINGENCIA

¿Se utilizó?:	Si
---------------	----

ANEXOS



RESPONSABLE	FEDERICO HERR
FECHA	17/02/2026
