

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	569
Fecha de ocurrencia	17/2/2026
Hora de ocurrencia	05:15
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	Barrancas
Yacimiento	Barrancas
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Batería 8B
Tipo de instalación	Niple de entre caño de puente de producción B 542
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Falla de Materiales - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	Se produce pinchadura niple de entre caño de puente de producción B 542.
Coordenadas x (latitud - S)	33°11'25,43"
Coordenadas y (Longitud - O)	68°44'57,04"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Mayor a 50ppm
Volumen m ³ derramado	0,06
% AGUA DERRAMADO	80
Volumen m ³ recuperado	0
Área m ²	6
Medidas adoptadas	Una vez detectada la pérdida, recorredor procede a parar el pozo y descomprimir puente de producción. Se activan recursos para reparar a primera hora.
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	X
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetación	
Otros	

Anexo fotográfico



Autorizador: Marcelo Bonada