

Res. 24-04 / Dec. 437-93 / Res. 177-10 / Res. 1620-16

Informe Preliminar Mendoza

N° DE COMUNICADO	578
Fecha de ocurrencia	19/2/2026
Hora de ocurrencia	15:00
Operador	Petróleos Sudamericanos
Área operativa / concesión	La Ventana
Yacimiento	Punta de las Bardas
Cuenca	Cuyana
Provincia	Mendoza
Tipo de permiso	Explotación
Instalación asociada	Bat 4VM, cañería de control
Tipo de instalación	Colector 8
Subtipo de incidente	Crudo
Tipo de evento causante	Otros - Corrosión
Magnitud del Incidente	Menor
Descripción de la rotura y afectación	Rotura de cañería de control, afecta la zona perisférica a la rotura y el camino
Coordenadas x (latitud - S)	33° 27' 40"
Coordenadas y (Longitud - O)	68° 37' 74"
Concentración de hidrocarburo (ppm)	Mayor a 50ppm
Volumen m ³ derramado	1
% AGUA DERRAMADO	90
Volumen m ³ recuperado	0
Área m ²	150
Medidas adoptadas	Se saca de servicio la instalación, se evacúa, se solicita la reparación y la limpieza del área afectada
Recursos afectados (Marcar con X)	
Suelo	X
Cauce aluvional	
Agua superficial	
Vegetación	
Otros	

Anexo fotográfico



Autorizador: Andrés Tiofiolo