

Reporte de Inspección

Información de la estructura

Número:	4	Tipo:	OVI73510
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.9034386036 Y: 27.8090938065	Compañía:	CFE

Detección:

- Estructura dañada.

Evidencia:

Imagen RGB




Reporte de Inspección

Imagen Detectada



Imagen térmica



Reporte de Inspección

Información de la estructura

Número:	1	Tipo:	OVI73510
Fecha:	4-07-2020	Piloto:	Sergio Obregón
Coordenadas:	X: -109.8990120194 Y: 27.8192989423	Compañía:	CFE

Detección:

- Estructura dañada.

Evidencia:

Imagen RGB



Reporte de Inspección

Imagen Detectada




Imagen térmica

