


# Reporte de Inspección

Fecha:	10-Jun-20	Coordenadas:	27°25'37.12"N 109°55'30.97"O	Compañía:	CFE
Tipo de Torre:	110	Número de Torre:	042	Piloto:	Sergio Obregón

Inicio de Inspección:		Fin de Inspección:	
<b>Secuencia de Inspección</b>			
			
1.	A1	2.	B1
3.	C1	4.	A2
5.	B2	6.	C2

Comentarios:

Tornillo con deformación por exceso de esfuerzo en conexión **A1, B1, C1.**

# Reporte de Inspección

## Evidencia:



**Tornillos o pernos que adquieren deformación por exceso de esfuerzos cortantes constantes en las uniones.**



# Reporte de Inspección

Ubicación:

