

**CENTRO DE INSPECCIÓN FÍSICO MECÁNICA
DE ORIENTE S.A. DE C.V.**

Carr. Federal México-Puebla Km. 29+3
Col. Hornos de Santa Bárbara
Ixtapaluca, Estado de México C. P. 56538

ALCIFMO

Tel. (55) 5974-4658

UV/SCT/CFM/15/065



COMUNICACIONES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

DICTAMEN DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICA AUTOMÓVIL, CAMIÓN, TRACTOCAMIÓN Y AUTOBÚS

PROPIETARIO

213



DATOS GENERALES:

M-5404935

No. DE APROBACIÓN	No. DE ACREDITACIÓN	RESULTADO	TIPO DE SERVICIO	FECHA DE VERIFICACIÓN	HORA DE VERIFICACIÓN	FECHA DE VERIFICACIÓN ANTERIOR
UV/SCT/CFM/19/065	UVSCTAT 065	APROBADO	CG	05/08/2024	INICIO 11:30 FINAL 12:10	12/09/2023

DATOS DEL PROPIETARIO:

NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RFC	DOMICILIO
MUEBLES Y MUDANZAS AMADO SA DE CV	MAA7608259J1	LUIS JASSO 56 SANTA MARTHA ACATITLA
	MUNICIPIO O DEMARCACIÓN	ESTADO C.P.
	IZTAPALAPA	CDMX 09510

DATOS DEL VEHÍCULO:

PLACAS	NÚMERO DE SERIE O NIV	TIPO DE VEHÍCULO	MARCA	AÑO MODELO
75AJ2L	3JA1SBB22KK001713	C2 CAJA SECA	INTERNATIONAL	2019
FOLIO DE TARJETA DE CIRCULACIÓN		ODÓMETRO	EL VEHÍCULO SE PRESENTÓ	OBSERVACIONES:
2251322		145236	VACIO	

El vehículo se verificó de conformidad con lo que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-2-2014, Transporte terrestre - Servicio de autotransporte federal de pasaje, turismo, carga, sus servicios auxiliares y transporte privado - Condiciones físico-mecánica y de seguridad para la operación en vías generales de comunicación de jurisdicción federal, o la que la sustituya.

NOMBRE DEL TÉCNICO:

SHARON RIVERA FERNANDEZ

HANSE

FIRMA: