



DIŞ SERVİS FORMU				
Talep Tarihi		444 1 228		
2020-06-17 8:00				
İş Emri	Müşteri Numarası	Müşteri Adı		
7611425	BOR770	BORUSAN İŞ MAK.KİRALAMA SAN.TİC.A.Ş		
Ürün Modeli	Ünite Seri No	Çalışma Saati	Motor Modeli	Motor Seri No
D7E	HKA00514	4336		
YOLDA GEÇEN ZAMAN - GİDİŞ				
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM
17/06/2020	08:02	09:30	Servis Akpınar	50
İŞ BAŞINDA GEÇEN ZAMAN				
Tarih	Başlangıç		Bitiş	
17/06/2020	09:43		09:53	
YOLDA GEÇEN ZAMAN - DÖNÜŞ				
Tarih	Çıkış	Varış	Güzergâh	KM
17/06/2020				
ARIZA AÇIKLAMASI VE YAPILAN İŞLER				
Makinanın ön hamut birleşen dana gözü , 6 adet zincir papuçları ve taşıyıcı makara aşınmış değişmesi gerektiği bilgisi müşteriye verildi. Fotorafklar ekte mevcuttur				
TAVSİYE EDİLEN ONARIMLAR				
.				
KULLANILAN PARÇALAR				
Adet	Parça No	Parça Adı		
İADE EDİLEN PARÇALAR				
Adet	Parça No	Parça Adı		
GEREKLI PARÇALAR				
Adet	Parça No	Parça Adı		
<p>İşbu Servis Formunun;</p> <p>a)Rapor bölümünün doğruluğunu, gerekli bilgileri Borusan servis teknisyeninden aldığımı kabul ederim.</p> <p>b)Çalışma saatleri ve araç kilometre bilgilerinin doğruluğunu kabul ederim.</p> <p>c)Bu formda belirtilen hizmetlerle ilgili olarak gönderilecek fatura tutarını ödemeyi kabul ederim.</p> <p>Çalışma sahanızda, iş makinanıza yapılan servis ve bakım sonucu oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıklar, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği 4.maddesi Atık Sahibi tanımına istinaden tarafınıza teslim edilmiş olup, söz konusu yönetmeliğin 9.maddesine göre bertaraf ve diğer yükümlülükleri yerine getirmeniz gerektiği tarafınıza bildirilmiştir.</p>				
Tarih		2020-06-17 09:57		
Servis Teknisyeni Adı/Soyadı ve İmzası		Müşteri Yetkilisi Adı/Soyadı ve İmzası		
YUNUS ÇORİK		Abdülhakim Özmen		