

# 线性离散系统分析

## 离散系统稳定性

# Outline

- ① 稳定性
- ② 稳定性判据
- ③ 离散系统稳定性影响因素

# Topic

① 稳定性

② 稳定性判据

③ 离散系统稳定性影响因素

# S 域到 Z 域的映射

$$z = e^{sT}$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$z = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$$

$$|z| = e^{\sigma T}$$

$$\angle z = \omega T$$

当  $\sigma = 0$  时,

对应到  $z$  平面的单位圆, 此时,  $\omega$  从  $-\infty \rightarrow \infty$  时,  $z$  平面上的点已绕单位圆运动了无数圈, 称  $[-\frac{\omega_s}{2}, \frac{\omega_s}{2}]$  为主要带.

主要映射关系:

- 等  $\sigma$  线: 圆:  $|z| = e^{\sigma T}$
- 等  $\omega$  线: 过原点射线:  
 $\angle z = \omega T$
- 等  $\xi$  线 (S 平面过原点射线): 对数螺线

# S 域到 Z 域的映射

$$z = e^{sT}$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$z = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$$

$$|z| = e^{\sigma T}$$

$$\angle z = \omega T$$

当  $\sigma = 0$  时,

对应到  $z$  平面的单位圆, 此时,  $\omega$  从  $-\infty \rightarrow \infty$  时,  $z$  平面上的点已绕单位圆运动了无数圈, 称  $[-\frac{\omega_s}{2}, \frac{\omega_s}{2}]$  为主要带.

主要映射关系:

- 等  $\sigma$  线: 圆:  $|z| = e^{\sigma T}$
- 等  $\omega$  线: 过原点射线:  
 $\angle z = \omega T$
- 等  $\xi$  线 (S 平面过原点射线): 对数螺线

# S 域到 Z 域的映射

$$z = e^{sT}$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$z = e^{\sigma T} e^{j\omega T}$$

$$|z| = e^{\sigma T}$$

$$\angle z = \omega T$$

当  $\sigma = 0$  时,

对应到  $z$  平面的单位圆, 此时,  $\omega$  从  $-\infty \rightarrow \infty$  时,  $z$  平面上的点已绕单位圆运动了无数圈, 称  $[-\frac{\omega_s}{2}, \frac{\omega_s}{2}]$  为主要带.

主要映射关系:

- 等  $\sigma$  线: 圆:  $|z| = e^{\sigma T}$
- 等  $\omega$  线: 过原点射线:  
 $\angle z = \omega T$
- 等  $\xi$  线 (S 平面过原点射线): 对数螺线

# 离散系统的稳定性

- 稳定性定义: 离散系统在有界输入序列下, 输出序列也有界.
- 连续系统中: 闭环系统的特征根实部  $\sigma$  小于 0.
- 离散系统中:  $|z| < 1$  , ( $|z| = e^{\sigma}$ )
  - 差分方程: 特征根的模均小于 1
  - 闭环脉冲传递函数: 离散系统闭环特征根在 Z 平面的单位圆内 ( $|z_i| < 1$ )

# 离散系统的稳定性

- 稳定性定义: 离散系统在有界输入序列下, 输出序列也有界.
- 连续系统中: 闭环系统的特征根实部  $\sigma$  小于 0.
- 离散系统中:  $|z| < 1$  , ( $|z| = e^\sigma$ )
  - 差分方程: 特征根的模均小于 1
  - 闭环脉冲传递函数: 离散系统闭环特征根在 Z 平面的单位圆内 ( $|z_i| < 1$ )



# 离散系统的稳定性

- 稳定性定义: 离散系统在有界输入序列下, 输出序列也有界.
- 连续系统中: 闭环系统的特征根实部  $\sigma$  小于 0.
- 离散系统中:  $|z| < 1$  , ( $|z| = e^\sigma$ )
  - 差分方程: 特征根的模均小于 1
  - 闭环脉冲传递函数: 离散系统闭环特征根在 Z 平面的单位圆内 ( $|z_i| < 1$ )

# Topic

① 稳定性

② 稳定性判据

③ 离散系统稳定性影响因素

# W 域的劳斯判据

- Z 域变换到 W 域:

$$z = x + jy$$

$$w = u + jv$$

$$z = \frac{w+1}{w-1}$$

$$w = \frac{z+1}{z-1}$$

- 等价关系:

$$u + jv = \frac{x^2 + y^2 - 1 - 2yj}{(x-1)^2 + y^2}$$

$$|z| < 1 \Leftrightarrow u < 0$$

- 可在 W 域中使用 Routh 判据.

# W 域的劳斯判据

- Z 域变换到 W 域:

$$z = x + jy$$

$$w = u + jv$$

$$z = \frac{w+1}{w-1}$$

$$w = \frac{z+1}{z-1}$$

- 等价关系:

$$u + jv = \frac{x^2 + y^2 - 1 - 2yj}{(x-1)^2 + y^2}$$

$$|z| < 1 \Leftrightarrow u < 0$$

- 可在 W 域中使用 Routh 判据.

# W 域的劳斯判据

- Z 域变换到 W 域:

$$z = x + jy$$

$$w = u + jv$$

$$z = \frac{w+1}{w-1}$$

$$w = \frac{z+1}{z-1}$$


- 等价关系:

$$u + jv = \frac{x^2 + y^2 - 1 - 2yj}{(x-1)^2 + y^2}$$

$$|z| < 1 \Leftrightarrow u < 0$$

- 可在 W 域中使用 Routh 判据.

# W 域的劳斯判据示例:



分有无采样开关 ( $T = 0.1s$ ) 两种情况分析使系统稳定的  $k$  需要满足的条件.


解:

无采样开关时:

$$D(s) = 0.1s^2 + s + k$$

得:  $k > 0$

# W 域的劳斯判据示例:



分有无采样开关 ( $T = 0.1s$ ) 两种情况分析使系统稳定的  $k$  需要满足的条件.

解:

无采样开关时:

$$D(s) = 0.1s^2 + s + k$$

得:  $k > 0$

W 域的劳斯判据示例 (续): 有采样开关时:

$$G(z) = \mathcal{Z}\left[\frac{k}{s(1+0.1s)}\right] = \frac{0.632kz}{z^2 - 1.368z + 0.368}$$

$$\Phi(z) = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$$

$$D(z) = z^2 + (0.632k - 1.368)z + 0.368$$

$$z = \frac{w+1}{w-1}$$

$$D(w) = 0.632kw^2 + 1.264w + (2.736 - 0.632k)$$



## W 域的劳斯判据示例 (续): 有采样开关时:

- Routh 表:

$$\begin{array}{ccc} w^2 & 0.632k & 2.7360 - 0.632k \\ w^1 & 1.264 & 0 \\ w^0 & 2.736 - 0.632k & \end{array}$$

- 得:

$$\begin{aligned} 0.632k &> 0 \\ 2.736 - 0.632k &> 0 \end{aligned}$$

- 得:

$$0 < k < 4.33$$

- 采样开关对稳定性有很大影响.

## W 域的劳斯判据示例 (续): 有采样开关时:

- Routh 表:

$$\begin{array}{ccc} w^2 & 0.632k & 2.7360 - 0.632k \\ w^1 & 1.264 & 0 \\ w^0 & 2.736 - 0.632k & \end{array}$$

- 得:

$$\begin{aligned} 0.632k &> 0 \\ 2.736 - 0.632k &> 0 \end{aligned}$$

- 得:

$$0 < k < 4.33$$

- 采样开关对稳定性有很大影响.

# Topic

① 稳定性

② 稳定性判据

③ 离散系统稳定性影响因素

# 离散系统稳定性影响因素

- 系统开环增益
  - $k \uparrow$  则离散系统稳定性下降
  - $k \downarrow$  则离散系统稳定性提高
- 采样周期
  - $T \uparrow$  则离散系统稳定性下降
  - $T \downarrow$  则离散系统稳定性提高

# 离散系统稳定性影响因素

- 系统开环增益
  - $k \uparrow$  则离散系统稳定性下降
  - $k \downarrow$  则离散系统稳定性提高
- 采样周期
  - $T \uparrow$  则离散系统稳定性下降
  - $T \downarrow$  则离散系统稳定性提高

# 离散系统稳定性影响因素

- 系统开环增益
  - $k \uparrow$  则离散系统稳定性下降
  - $k \downarrow$  则离散系统稳定性提高
- 采样周期
  - $T \uparrow$  则离散系统稳定性下降
  - $T \downarrow$  则离散系统稳定性提高