


Schemat jendnokreskowy - podpięcia urządzenia do kompensacji:



Legenda:


Przekładniki : SCT03TS 100/5 1VA

Przewód kablowy zasilający : 5x 2.5 mm²

Przewód kablowy sterowniczy : Bit500 7G 7x4mm²

Zabezpieczenie wkładki Gg 4 A

Schemat szczegółowy - podpięcia urządzenia do kompensacji:



Legenda:

- Przekładniki : SCT03TS 100/5 1VA
- Przewód kablowy zasilający : 5x 2.5 mm²
- Przewód kablowy sterowniczy : Bit500 7G 7x4mm²
- Zabezpieczenie wkładki Gg 4 A