



$$D_1 = \frac{M_1}{L_1} = \frac{4}{1}$$

$$f_s = \frac{f_{r_1}}{2} = \frac{44100}{2} = 22050 \text{ Hz}$$

$$f_{max_1} = 4 * f_{r_1} = 176400 \text{ Hz}$$

$$\omega_{c_1} = \frac{f_{r_1} - f_s}{\frac{f_{max_1}}{2}} = 0.2500$$

$$D'_1 = \frac{M'_1}{L'_1} = \frac{7}{4}$$

$$f_s = 22050 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned} f'_{max_1} &= 4 * f_{r_0} \\ &= 705600 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\omega'_{c_1} = \frac{f'_{r_1} - f_s}{\frac{f'_{max_1}}{2}} = 0.2232$$

$$D'_2 = \frac{M'_2}{L'_2} = \frac{7}{5}$$

$$f_s = 22050 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned} f'_{max_2} &= 5 * f'_{r_1} \\ &= 504000 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\omega'_{c_2} = \frac{f'_{r_2} - f_s}{\frac{f'_{max_2}}{2}} = 0.1982$$

$$D'_3 = \frac{M'_3}{L'_3} = \frac{3}{2}$$

$$f_s = 22050 \text{ Hz}$$

$$\begin{aligned} f'_{max_3} &= 2 * f'_{r_2} \\ &= 144000 \text{ Hz} \end{aligned}$$

$$\omega'_{c_3} = \frac{f'_{r_3} - f_s}{\frac{f'_{max_3}}{2}} = 0.3604$$