

Id	NombrePregunta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubArea	Codigo Auditoria	Nombre Responsable	Auditor	Calificacion	Numero Ayuda	Numero Pregunta	Fecha	Tiempo	Estado	Cantidad Preguntas	Contestado	Descripcion Error	Numero Imagenes	Hallazgo	Anterior	Ayuda Anterior	respuesta anterior	id_anterior
13568	¿Se encuentra limpia el área y sin descoposturas?	3	BMR Poniente 3	ENE-ENS-LN3-1A	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	1	1	00	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	pintar maquina	1	si	498430281	BMR Poniente 3	pintar maquina	10839
13569	¿Se encuentran delimitadas las ubicaciones de estantes y recepción de Materia Prima?	2	BMR Poniente 3	ENE-ENS-LN3-1A	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	1	1	01	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	no se ven líneas de delimitación	1	si	1406023722	BMR Poniente 3	no se ven líneas de delimitación	10842
13570	¿Se encuentran solamente los artículos y materiales necesarios en el área?	1	BMR Poniente 3	ENE-ENS-LN3-1A	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	1	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13571	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	2	BMR Poniente 3	ENE-ENS-LN3-1A	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	1	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13572	¿Se encuentran delimitadas las ubicaciones de estantes y recepción de Materia Prima?	2	BMR Poniente 3	ENE-ENS-LN3-1A	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	1	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13573	¿Se encuentra limpia el área y sin descoposturas?	3	BMR Poniente 3	ENE-ENS-LN3-1A	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	1	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13574	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	BMR Poniente 3	ENE-ENS-LN3-1A	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	1	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13575	¿Se encuentran solamente	1	BMR Oriente 3	ENE-ENS-LN3-2A	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila H	17981	5	2	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
										Número de página: 1/10												27-09-2022 a las 09:44:19			

Id	NombrePregunta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubArea	Codigo Auditoria	NombreResponsable	Auditor	Calificacion	NumeroAyuda	NumeroPregunta	Fecha	Tiempo	Estado	CantidadPreguntas	Contestado	DescripcionError	NumeroImágenes	Hallazgo	Anterior	Ayuda Anterior	respuesta anterior	id_anterior
	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	2							ernández																
13576	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	2	BMR Oriente 3	ENE-ENS-LN3-2A	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	2	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13577	¿Se encuentran delimitadas las ubicaciones de estantes y recepción de Materia Prima?	2	BMR Oriente 3	ENE-ENS-LN3-2A	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	4	2	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	no se ven líneas en recibo placa	1					0
13578	¿Se encuentra limpia el área y sin decomposturas?	3	BMR Oriente 3	ENE-ENS-LN3-2A	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	3	2	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	se tira óxido de plomo del depósito de filtro por falta de empaque	1					0
13579	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	BMR Oriente 3	ENE-ENS-LN3-2A	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	2	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13580	¿Se encuentran solamente los artículos y materiales necesarios en el área?	1	Perforadora 3	ENE-ENS-LN3-1B	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	3	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13581	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	2	Perforadora 3	ENE-ENS-LN3-1B	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	1	3	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	escoba y cajas arriba de estante	1					0
13582	¿Se encuentran	2	Perforadora 3	ENE-ENS-	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero	17981	5	3	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0

Id	NombrePregunta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubArea	Codigo Auditoria	Nombre Responsable	Auditor	Calificacion	Numero Ayuda	Numero Pregunta	Fecha	Tiempo	Estado	Cantidad Preguntas	Contestado	Descripcion Error	Numero Imagenes	Hallazgo	Anterior	Ayuda Anterior	respuesta anterior	id_anterior
	delimita las ubicaciones de estantes y recepción de Materia Prima?			LN3-1B					Dávila Hernández																
13583	¿Se encuentra limpia el área y sin decomposturas?	3	Perforadora 3	ENE-ENS-LN3-1B	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	3	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13584	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	Perforadora 3	ENE-ENS-LN3-1B	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	3	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13585	¿Se encuentran solamente los artículos y materiales necesarios en el área?	1	COS 3 (1)	ENE-ENS-LN3-1C	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	4	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13586	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	2	COS 3 (1)	ENE-ENS-LN3-1C	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	4	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13587	¿Se encuentran delimitadas las ubicaciones de estantes?	2	COS 3 (1)	ENE-ENS-LN3-1C	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	4	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13588	¿Se encuentra limpia el área y sin decomposturas?	3	COS 3 (1)	ENE-ENS-LN3-1C	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	4	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13589	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	COS 3 (1)	ENE-ENS-LN3-1C	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	4	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13590	¿Se encuentra	4	COS 3 (2)	ENE-ENS-	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero	17981	1	5	00	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	actualizar	1	si	787093446	COS 3	actualizar	10862

Id	NombrePregunta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubArea	Codigo Auditoria	NombreResponsable	Auditor	Calificacion	NumeroAyuda	NumeroPregunta	Fecha	Tiempo	Estado	CantidadPreguntas	Contestado	DescripcionError	NumeroImágenes	Hallazgo	Anterior	Ayuda Anterior	respuesta anterior	id_anterior
	actualiza da la ayuda visual de 5S?			LN3-2C					Dávila Hernández										ayuda visual ya que los moldes fueron re ubicados al área de herramientas					ayuda visual ya que los moldes fueron re ubicados al área de herramientas	
13591	¿Se encuentran solamente los artículos y materiales necesarios en el área?	1	COS 3 (2)	ENE-ENS-LN3-2C	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	5	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13592	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	2	COS 3 (2)	ENE-ENS-LN3-2C	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	5	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13593	¿Se encuentran delimitadas las ubicaciones de estantes ?	2	COS 3 (2)	ENE-ENS-LN3-2C	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	5	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13594	¿Se encuentra limpia el área y sin desc ompost uras?	3	COS 3 (2)	ENE-ENS-LN3-2C	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	1	5	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	grupos en conveyo , fuga de agua en tubería de enfriamiento	2					0
13595	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	COS 3 (2)	ENE-ENS-LN3-2C	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	5	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13596	¿Se encuentran solamente los tableros y estantes con la información necesaria en el	1	Indicadores 3	ENE-ENS-LN3-1D	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	6	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
										Número de página: 4/10											27-09-2022 a las 09:44:19				

Id	NombrePregunta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubArea	Codigo Auditoria	Nombre Responsable	Auditor	Calificacion	Numero Ayuda	Numero Pregunta	Fecha	Tiempo	Estado	Cantidad Preguntas	Contestado	Descripcion Error	Numero Imagenes	Hallazgo	Anterior	Ayuda Anterior	respuesta anterior	id_anterior
	¿Se encuentran delimitados los tableros y estantes?	2	Indicados 3	ENE-EN S-LN3-1D	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	6	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13598	¿Se encuentran limpios los tableros y estantes?	3	Indicados 3	ENE-EN S-LN3-1D	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	6	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13599	¿Se encuentran en buenas condiciones los tableros y estantes?	3	Indicados 3	ENE-EN S-LN3-1D	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	6	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13600	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	Indicados 3	ENE-EN S-LN3-1D	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	6	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13601	¿Se encuentran solicitados los artículos y materiales necesarios en el área?	1	Intercedas 3	ENE-EN S-LN3-1E	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	1	7	00	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	basura y trapos dentro de máquina	2	si	1406023722	Intercedas 3	basura y trapos dentro de máquina	10873
13602	¿Se encuentran solicitados los artículos y materiales necesarios en el área?	1	Intercedas 3	ENE-EN S-LN3-1E	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	7	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13603	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	2	Intercedas 3	ENE-EN S-LN3-1E	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	7	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13604	¿Se encuentran delimitadas las	2	Intercedas 3	ENE-EN S-LN3-1E	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	7	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
										Número de página: 5/10												27-09-2022 a las 09:44:19			

Id	NombrePregunta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubArea	Codigo Auditoria	Nombre Responsable	Auditor	Calificacion	Numero Ayuda	Numero Pregunta	Fecha	Tiempo	Estado	Cantidad Preguntas	Contestado	Descripcion Error	Numero Imagenes	Hallazgo	Anterior	Ayuda Anterior	respuesta anterior	id_anterior
	ubicaciones de estantes?								z																
13605	¿Se encuentra limpia el área y sin decomposturas?	3	Intercedas 3	ENE-ENS-LN3-1E	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	7	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13606	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	Intercedas 3	ENE-ENS-LN3-1E	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	7	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13607	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	Cover y cabezales 3	ENE-ENS-LN3-1F	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	1	8	00	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	falta actualizar ayuda visual ya que se movieron los herramientas de área	1	si	787093746	Cover y cabezales 3	falta actualizar ayuda visual ya que se movieron los herramientas de área	10879
13608	¿Se encuentran solamente los artículos y materiales necesarios en el área?	1	Cover y cabezales 3	ENE-ENS-LN3-1F	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	8	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13609	¿Se encuentran correctamente ordenados los cover y cabezales?	2	Cover y cabezales 3	ENE-ENS-LN3-1F	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	8	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13610	¿Se encuentran delimitadas las ubicaciones de cover y cabezales?	2	Cover y cabezales 3	ENE-ENS-LN3-1F	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	8	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13611	¿Se encuentra limpia el área y sin decomposturas?	3	Cover y cabezales 3	ENE-ENS-LN3-1F	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	8	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13612	¿Se encuentra a	4	Cover y cabezal	ENE-ENS-	ENERYA	Ensamble	Línea 3	693155446	Jose Homero	17981	5	8	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
														Número de página: 6/10											

Id	NombrePregunta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubArea	Codigo Auditoria	Nombre Responsable	Auditor	Calificacion	Numero Ayuda	Numero Pregunta	Fecha	Tiempo	Estado	Cantidad Preguntas	Contestado	Descripcion Error	Numero Imagenes	Hallazgo	Anterior	Ayuda Anterior	respuesta anterior	id_anterior
	da la ayuda visual de 5S?								ernández																
13613	¿Se encuentran solamente los artículos y materiales necesarios en el área?	1	Sellador a 3	ENE-EN S-LN3-1G	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	9	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13614	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	2	Sellador a 3	ENE-EN S-LN3-1G	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	9	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13615	¿Se encuentran delimitadas las ubicaciones de estantes y recepción de Materia Prima?	2	Sellador a 3	ENE-EN S-LN3-1G	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	9	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13616	¿Se encuentra limpia el área y sin descomposturas?	3	Sellador a 3	ENE-EN S-LN3-1G	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	9	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13617	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	Sellador a 3	ENE-EN S-LN3-1G	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	9	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13618	¿Se encuentran solamente los artículos y materiales necesarios en el área?	1	Soldado de postes 3	ENE-EN S-LN3-1H	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	10	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13619	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materi	2	Soldado de postes 3	ENE-EN S-LN3-1H	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	2	10	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	tarimas fuera de área delimitada	1					0
										Número de página: 7/10											27-09-2022 a las 09:44:19				

Id	NombrePregunta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubArea	Codigo Auditoria	Nombre Responsable	Auditor	Calificacion	Numero Ayuda	Numero Pregunta	Fecha	Tiempo	Estado	Cantidad Preguntas	Contestado	Descripcion Error	Numero Imagenes	Hallazgo	Anterior	Ayuda Anterior	respuesta anterior	id_anterior
	ales en el área?																								
13620	¿Se encuentran delimitadas las ubicaciones de estantes?	2	Soldado de postes 3	ENE-ENS-LN3-1H	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	10	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13621	¿Se encuentra limpia el área y sin decomposturas?	3	Soldado de postes 3	ENE-ENS-LN3-1H	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	10	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13622	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	Soldado de postes 3	ENE-ENS-LN3-1H	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	10	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13623	¿Se encuentran solicitados los artículos y materiales necesarios en el área?	1	Probador a de Fugas 3	ENE-ENS-LN3-1I	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	11	1	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13624	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	2	Probador a de Fugas 3	ENE-ENS-LN3-1I	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	11	2	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13625	¿Se encuentran delimitadas las ubicaciones de estantes?	2	Probador a de Fugas 3	ENE-ENS-LN3-1I	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	11	3	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13626	¿Se encuentra limpia el área y sin decomposturas?	3	Probador a de Fugas 3	ENE-ENS-LN3-1I	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	11	4	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13627	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	Probador a de Fugas 3	ENE-ENS-LN3-1I	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	11	5	2022-09-26	17:49:19	no	14	si							0
13628	¿Se encuentra	4	Estibado y codific	ENE-ENS-LN3-1J	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155446	Jose Homero	17981	1	12	00	2022-09-26	17:49:19	no	14	si	falta agregar	1	si	787093446	Estibado	falta agregar	10907

Id	Nombr ePregu nta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubAre a	Codigo Auditor ia	Nombr eRespo nsable	Auditor	Califica cion	Numer oAyud a	Numer oPregu nta	Fecha	Tiempo	Estado	Cantid adPreg untas	Contes tado	Descri pcionE rror	Numer olmag enes	Hallazg o	Anterior	Ayuda Anterior	respue staant erior	id_ante rior	
	ctualiza da la ayuda visual de 5S?		ado 3						Dávila H ernánde z										a ayuda visual bote de basura y su respe ctiva área del imitada				ado 3	a ayuda visual bote de basura y su respe ctiva área del imitada		
13629	¿Se enc uentra s olament e los artículos y materi ales nec esarios en el área?	1	Estibado y codific ado 3	ENE-ENS-LN3-1J	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila H ernánde z	17981	5	12	1	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si								0
13630	¿Se enc uentran correcta mente o rdenado s los artículos y materi ales en el área?	2	Estibado y codific ado 3	ENE-ENS-LN3-1J	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila H ernánde z	17981	5	12	2	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si								0
13631	¿Se enc uentran delimita das las ubicacio nes de estantes ?	2	Estibado y codific ado 3	ENE-ENS-LN3-1J	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila H ernánde z	17981	3	12	3	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si	ya no se ven líneas	1						0
13632	¿Se enc uentra limpia el área y sin desc ompost uras?	3	Estibado y codific ado 3	ENE-ENS-LN3-1J	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila H ernánde z	17981	5	12	4	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si								0
13633	¿Se enc uentra a ctualiza da la ayuda visual de 5S?	4	Estibado y codific ado 3	ENE-ENS-LN3-1J	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila H ernánde z	17981	5	12	5	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si								0
13634	¿Se enc uentra a ctualiza da la ayuda visual de 5S?	4	Módulo de Calidad 3	ENE-ENS-LN3-1K	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila H ernánde z	17981	1	13	00	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si	bote de basura le falta delimita cion	1	si	787093 746	Módulo de Calidad 3	bote de basura le falta delimita cion	10913	
13635	¿Se enc uentra s olament e los artículos y materi ales nec esarios en el área?	1	Módulo de Calidad 3	ENE-ENS-LN3-1K	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila H ernánde z	17981	5	13	1	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si								0

Id	NombrePregunta	S	Ayuda Visual	Codigo Ayuda Visual	Planta	Area	SubArea	Codigo Auditoria	Nombre Responsable	Auditor	Calificacion	Numero Ayuda	Numero Pregunta	Fecha	Tiempo	Estado	Cantidad Preguntas	Contestado	Descripcion Error	Numero Imagenes	Hallazgo	Anterior	Ayuda Anterior	respuesta anterior	id_anterior
	¿Se encuentran correctamente ordenados los artículos y materiales en el área?	3	de Calidad 3	S-LN3-1K		e		446	Homero Dávila Hernández					-26	9										
13637	¿Se encuentra limpio el módulo de calidad?	3	Módulo de Calidad 3	ENE-EN S-LN3-1K	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	3	13	3	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si	basura en el suelo y exceso de polvo	1					0
13638	¿Se encuentra en buenas condiciones el módulo de calidad?	3	Módulo de Calidad 3	ENE-EN S-LN3-1K	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	13	4	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si							0
13639	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	Módulo de Calidad 3	ENE-EN S-LN3-1K	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	13	5	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si							0
13640	¿Se encuentran publicadas las auditorías de 5S?	5	Tablero de 5S 3	ENE-EN S-LN3-1L	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	14	1	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si							0
13641	¿Se encuentran publicadas las ayudas visuales de 5S?	4	Tablero de 5S 3	ENE-EN S-LN3-1L	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	14	2	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si							0
13642	¿Se encuentran actualizados los indicadores de 5S?	5	Tablero de 5S 3	ENE-EN S-LN3-1L	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	14	3	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si							0
13643	¿Se encuentran en buenas condiciones el tablero?	3	Tablero de 5S 3	ENE-EN S-LN3-1L	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	14	4	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si							0
13644	¿Se encuentra actualizada la ayuda visual de 5S?	4	Tablero de 5S 3	ENE-EN S-LN3-1L	ENERYA	Ensambl e	Línea 3	693155 446	Jose Homero Dávila Hernández	17981	5	14	5	2022-09 -26	17:49:1 9	no	14	si							0