

id	numero_nomina	descripcion_hallazgo	tipo_hallazgo	planta	area	existe_foto	fecha_hallazgo	status
25	24447	Canaleta en mal estado, la rejilla no tiene soporte del mal estado de la loseta y puede provocar accidentes, se cubre pero no alcanza el área dañada a taparse al 100%	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-01-13	Atendido
67	68598	Torre de bancos cercas de la línea de empastado puede provocar un accidente en la empastadora 5	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-01-14	Atendido, gracias por tu reporte.
68	24447	Tubo puede provocar accidentes	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-01-15	Atendido, gracias por tu reporte.
69	24447	Tubos que contienen acido por encima de las personas si se llegan a reventar o tener alguna fuga puede ser peligroso	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-01-15	Atendido, gracias por tu reporte.
70	12449	Obstrucción de patio peatonal	Condición insegura	Riasa	5	1	2025-01-16	Gracias por tu reporte :)
71	12449	Puertas	Condición insegura	Riasa	5	1	2025-01-16	Buen día José, puedes ser más específico para :)
72	12449	Puertas de materiales	Condición insegura	Riasa	5	1	2025-01-16	Buen día José, puedes ser más específico para :)
73	12449	Desgaste de piso	Condición insegura	Riasa	5	1	2025-01-16	Atendido, gracias por tu reporte.
74	12449	Barandal e protección	Condición insegura	Riasa	1	1	2025-01-16	Atendido, gracias por tu reporte.
76	8735	Falta eeciluminacipn	Condición insegura	Riasa	10	1	2025-01-17	Finalizar
77	8735	Falta de guarda en lingotera	Condición insegura	Riasa	1	1	2025-01-17	Finalizar
78	15323	Se habrán las placas que están en la canaleta ya sea acomodado varias veces ,al no ser continuas las rejillas las placas se reacomodan y se abre el espacio de la canaleta (la app no da opción de tomar foto)	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-01-18	Atendido, gracias por tu reporte.
79	32682	Tráiler circulando con puertas abiertas y excesos de velocidad	Acto inseguro	Enerya	9	0	2025-01-19	Atendido, gracias por tu reporte.
80	8735	Falta de guarda	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-01-20	Atendido, gracias por tu reporte.
81	65996	la condicion insegura es cuando se muestrean camaras por parte de calidad. Nos esponemos a que un montacargas nos atropelle, ya que no contamos con algun tipo de chaleco con antireflejante, ya que aveces estamos entre banco con poca iluminación y el montacargas	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-01-21	Atendido
82	15323	Las resistencias que tiene instaladas la máquina die cast,sobre pasan el diámetro del área a calentar y se ponen al rojo vivo ,con riesgo de que truenen se empieza conqto de incendio o choque eléctrico ,están fuera de especificación las resistencias	Condición insegura	Riasa	7	1	2025-01-22	Finalizar
83	64962	Contacto de línea 2 esta desprendido y cuando uno conecta derrepente da toques o se apaga la computadora al momento de conectar	Condición insegura	Enerya	4	1	2025-01-22	Finalizar
84	64962	Contacto de línea 2 cerca de la mesa de tijera está en malas condiciones	Acto inseguro	Enerya	4	1	2025-01-22	Atendido, gracias por tu reporte.
86	64962	Carro osbrullendo el paso peatonal	Condición insegura	Enerya	21	1	2025-01-22	Se retiro la unidad y se retroalimentó al personal por su participación :)
87	61540	Rack golpeados	Condición insegura	Enerya	13	1	2025-01-22	Atendido, gracias por tu reporte.
88	60863	En la matris de equipo de protección personal no está estipulada la capucha de mewclilla para operadores de batidoras Ya que en el área se cuenta con vapores y polvos tóxicos Ya que al realizar el proceso de operación se hacen varias actividades que necesita uno introducir la cabeza para sacar muestra de pasta o en el mismo raspado O en ocaciones las tuberías se mueven y tiran polvo y cae en la cabeza	Condición insegura	Enerya	1	0	2025-01-23	Finalizar
89	67579	En la matriz de EPP estipula pantalón y camisa de poliéster. Y en el área de batidoras se necesita de mezclilla ya que se utiliza xpansor,fibra de vidrio,agua y ácido por lo consiguiente es más necesario el pantalón de mezclilla en el área de batidoras. Así mismo la camisola de mezclilla por el constante Rose con las tapas de las batidoras. Ya que al realizar preventivos se desconecta mangueras y existen salpicaduras dañando los pantalones de poliéster más rápido.	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-01-23	Atendido, gracias por tu reporte.
90	60248	BUEN DIA PERSONAL ALIMENTADOR DE LINEA 2 DE ETIQUETADO NAVE DE CASCOS SE ENCUENTRAN TRABAJANDO Y ESCUCHANDO MUSICA CON UNA BOCINA	Acto inseguro	Enerya	4	0	2025-01-23	Finalizar
94	15323	El día 20 de enero se hizo reporte de la guarda del apron fedeer no se a atendido por MTTO.	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-01-23	Atendido, gracias por tu reporte.
95	68576	Guarda de seguridad caída	Condición insegura	Riasa	2	0	2025-01-24	Buen día Pedro, favor de anexar evidencia fotográfica para seguimiento :)
96	27661	Manguera de fosa de cárcamo esta sobre la tubería de aire comprimido de alta presión el cual no cuenta con un soporte	Acto inseguro	Enerya	3	1	2025-01-24	Atendido, gracias por tu reporte.
97	33087	El carcamo del Triturador 1 regularmente se tiene que estar limpiando o vaciando, pero se corre el riesgo de ser golpeado por algun acumulador ya que la banda inclinada está situada muy cerca y por arriba de dónde realizamos la limpieza del carcamo y se a visto que ocasionalmente que caen pilas en esa area.	Condición insegura	Riasa	1	1	2025-01-25	Atendido, gracias por tu reporte.
98	33087	El carcamo del Triturador 1 regularmente se tiene que estar limpiando o vaciando, pero se corre el riesgo de ser golpeado por algun acumulador ya que la banda inclinada está situada muy cerca y por arriba de dónde realizamos la limpieza del carcamo y se a visto que ocasionalmente que caen pilas en esa area.	Condición insegura	Riasa	1	1	2025-01-25	Atendido, gracias por tu reporte.

id	numero_nomina	descripcion_hallazgo	tipo_hallazgo	planta	area	existe_foto	fecha_hallazgo	status
99	61540	Líquido derramado	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-01-26	Atendido, gracias por tu reporte.
100	61540	Casco de acumulador se cae de tarima y el montacarguista lo dejo ahí	Acto inseguro	Riasa	1	1	2025-01-28	Atendido, gracias por tu reporte.
101	61540	Rack doblado por golpe	Condición insegura	Enerya	13	1	2025-01-31	Atendido, gracias por tu reporte.
108	61934	Travesaño caído en el 4 nivel en el rack 05-p19-n04	Acto inseguro	Enerya	13	1	2025-02-06	Atendido, gracias por tu reporte.
109	60083	mesa con filo sala capacitacion syma	Condición insegura	Enerya	9	1	2025-02-06	;)
110	60548	Se localizan soportes de tubería de ácido sulfúrico. Con daño sobre línea 4 de entradas. Se recomienda cambiarlas y a su vez reforsar las que ya están puestas .	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-02-07	Atendido, gracias por tu reporte.
111	69297	piso cuarteado en área de rejillas	Condición insegura	Enerya	1	0	2025-02-07	Buen día David, favor de anexar la evidencia debido seguimiento, gracias :)
112	74229	Escaleras en la parte alta de planta tratadora no se encuentran fijas	Condición insegura	Riasa	30	1	2025-02-08	Atendido, gracias por tu reporte.
113	73613	0	Acto inseguro	Enerya	3	0	2025-02-09	Finalizar
114	62702	Tubo de encuentra en la área de salidas linea 3 ya van varias veces que se trompiesen está por debajo de la bomba hidráulica de la mesa de tijeras donde se ponen la caja de los tapones tubo color gris	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-02-10	Atendido, gracias por tu reporte.
115	73613	0	Acto inseguro	Enerya	8	0	2025-02-10	Finalizar
116	67579	He notado que en comedor no se tiene la debida precaución al ingerir los alimentos y puede llegar a ocurrir un atragantamiento y muchos compañeros desconocen la maniobra heimlich Y mucho no aprenden o se ponen nervios@s Por tal motivo sugiero que se adquiriera una válvula lifevac que es anti-atragantamiento por qué nadie está exento de sufrir un atragantamiento en el comedor.	Condición insegura	Enerya	9	1	2025-02-11	Atendido
117	15323	Falta tapa a motor en funcionamiento líneas expuestas ,posible choque eléctrico si se llega a tocar posiblemente 440v , motor del apron fedder	Condición insegura	Riasa	1	1	2025-02-12	Atendido, gracias por tu reporte.
118	60548	Cableados fuera de su caja sin aislante y sin tapa .	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-02-12	Atendido, gracias por tu reporte.
119	64386	Piso en mal estado genera accidentes	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-02-14	Atendido, gracias por tu reporte.
120	64386	Levantamiento de tubo	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-02-14	Atendido, gracias por tu reporte.
121	60548	Posición de tambos azules mal acomodados. Se siguiere colocar una malla o protección para que no corran riesgo de caer y golpear a alguien .	Condición insegura	Enerya	12	1	2025-02-14	Atendido, gracias por tu reporte.
122	68598	Supervisor de placas Roberto Hernández está obligado a operadores de línea de empastado a tirar la rejilla sin equipo de protección	Acto inseguro	Enerya	1	1	2025-02-17	Atendido, gracias por tu reporte.
123	61934	Vigas cahidas	Acto inseguro	Enerya	13	1	2025-02-25	Atendido, gracias por tu reporte.
124	63097	Se necesita reforzar las gomas y poner refuerzos para sostener las llantas de los trailers y no se muevan .peligro en rampas	Acto inseguro	Enerya	7	1	2025-02-25	Atendido, gracias por tu reporte.
125	63097	Piso se encharca mucho resbaladiso	Acto inseguro	Riasa	5	0	2025-02-26	Finalizar
126	63097	Piso resbaladizo con agua	Acto inseguro	Riasa	5	0	2025-02-27	Finalizar
127	29769	dejan abierta la tapa de la fosa de la empastadora de la 3 y 4 peligrando qué una se pueda caer ay favor de retro alimentar a mantenimiento que cada ves que la destapen la vuelvan a serrar	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-02-28	Atendido, gracias por tu reporte.
128	24447	Falta alumbrado area llenadora salidas	Condición insegura	Enerya	3	0	2025-02-28	Favor de complementar el hallazgo con evidencia
129	24447	Falta alumbrado area llenadora salidas	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-02-28	Atendido, gracias por tu reporte.
130	15323	Barandal no cumple con el 1.20 de altura	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-03-11	Atendido, gracias por tu reporte.
131	15323	Mtto va dejando material en la plataforma de los gusanos del triturador ,tenemos que hacer revisiones visuales y obstruyen el paso	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-03-11	Atendido, gracias por tu reporte.
132	15323	Mucho material y placas metálicas obstruyendo el acceso a hidrante,,riesgo de romper la manguera a la hora de requerirse subido	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-03-11	Ya se encuentra programada la reubicación
133	15323	Falta guarda a las cadenas de la tina de paletas # 1	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-03-11	Atendido, gracias por tu reporte.
134	69721	Durante la semana del 9 al 14, hemos tendido una falta de shampoo antiplomo en las regaderas. Ya hemos informado a Héctor Rodríguez para que nos brinde apoyo a través de Servicios Generales. Esto porque el área de placas está expuesta a partículas de PbO y varios colaboradores solo se bañan con agua, incluyendome. Además, necesitan mejorar la forma en que se nos da el shampoo. Actualmente, solo se nos proporciona en una botella sin tapa y sin un soporte adecuado. Esto es un problema de higiene, como cuando nos enjuagamos y el agua sucia cae dentro de la botella, contaminando el shampoo para el siguiente persona.	Condición insegura	Enerya	17	0	2025-03-15	Favor de complementar el hallazgo con evidencia
135	60083	falta de orden y limpieza	Condición insegura	Riasa	5	0	2025-03-23	Finalizar
136	32682	Toma corriente, utilizando 2 extensiones, pedir a mantenimiento hacer una toma bien ubicada y fija	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-26	Atendido, gracias por tu reporte.
139	71339	En mi área de trabajo utilizó un químico peligroso	Condición insegura	Enerya	3	0	2025-03-27	Favor de complementar el hallazgo con evidencia
140	71767	Yo quiero reportarlas escaleras q están muy resbalosas ese es un acto inseguro para evitar accidentes yo sugiero que ocupa antiderrapante o algo para las escaleras	Condición insegura	Enerya	10	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
141	66552	Derrame de aceite	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
142	66552	derrame de aceite	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
143	64751	Falla en montacargas de servicios generales. Al momento de hacer cambio de dirección D a reversa o viceversa, tarda en responder. Puede ser fallo en el botón de cambios .	Condición insegura	Enerya	17	0	2025-03-27	Favor de complementar el hallazgo con evidencia llevar la unidad al taller de montacargas para

id	numero_nomina	descripcion_hallazgo	tipo_hallazgo	planta	area	existe_foto	fecha_hallazgo	status
144	62998	Mufa inclinada hacia las selladora	Condición insegura	Riasa	10	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
145	61714	Repavimentación del area de nave de cascos hacia el área de ensamble ya que se traslada material (Tapa caja y separadores) llegan al área de ensamble movidos y ladeados por la calle que tiene muchos baches	Condición insegura	Enerya	13	1	2025-03-27	Atendido
146		Desviación a baños de ensamble Mal ubicada	Condición insegura	Enerya	2	0	2025-03-27	Sin Atender
147	29839	Operador turno de día vuelve a ingresar al área sin mascarilla, lentes, zapatos de seguridad	Acto inseguro	Enerya	1	0	2025-03-27	Favor de complementar el hallazgo con evidencia
148	76157	Vache en área de ollas en placas provoca tropiezos puede probocar torcedura en pies	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
149	76157	Moldes para lingotes de plomo colocados en área de manipulación de tablero	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
150	73326	El piso en el área de cargas en riasa está en muy malas condiciones y es un riesgo pasar con los montacargas por esa area	Condición insegura	Riasa	6	1	2025-03-27	Atendido
151	76157	Estencion echisa	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
152	64445	Rejillas pluviales en mal estado ubicadas entre la laguna de agua ácida PTAR y inyectora	Condición insegura	Riasa	30	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
153	76157	Espansores para concreto fuera de operación	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
154	76157	Contacto eléctrico de olla de plomo sin tapa protectora	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
155	76157	Fuga de aceite acumulado puede ocasionar que personal resbale al pasar a operar máquina	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-27	Atendido, gracias por tu reporte.
156	61784	Piso en mal estado desde hace meses en bmr oriente	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-03-28	Atendido, gracias por tu reporte.
157	61784	Postes de seguridad enfrente de módulo de ensamble mal colocados y con faltantes de tornillos	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-03-28	Atendido, gracias por tu reporte.
158	76157	Espansores en cruse de personal de mtto	Condición insegura	Enerya	1	0	2025-03-28	Favor de agregar fotografía para respaldar el
159	76157	Espansores en cruse de personal de mtto	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-03-28	Atendido, gracias por tu reporte.
160	11435	recortar mampara a menor tamaño para que la persona maniobre del lado incorrecto y se exponga a una lesión.	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-03-28	Atendido
161	11435	colocar protección de seguridad a escalera de acceso al Aproon Feeder para que la persona no se vaya a ir para atrás.	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-03-28	Atendido
162	15816	Torre de lingotes de plomo en ensamble Los compañeros pasan por un lado para ir al baño Sería buena idea que para ir al baño se por la orilla de la pared y que aiga señalamientos por dónde tienen que ir	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-03-28	Atendido, gracias por tu reporte.
163	61784	Derrame de aceite en máquina selladora I3	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-03-29	Atendido
164	64445	Rejillas de mesanim sueltas	Condición insegura	Riasa	30	1	2025-03-31	Atendido
165	64445	Peldaños de escalera muy chicas con riesgo de caída al pisar	Condición insegura	Riasa	30	1	2025-03-31	Atendido
166	15323	El triturador expulsa plomos por la boca del triturador y salen expulsados con fuerza y en ocasiones al está realizando inspección golpea en partes del cuerpo como espalda ,hombros y otras partes del cuerpo	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-04-02	Atendido
167	62702	Buenas noches en la parte de salidas cuando los patineros train el racks los alimentadores de llenadoras quitamos las tapas blancas de los racks al momento de quitar las mayorías de las tapas están dañadas se les sale el tornillo o pija y nos podemos cometer un accidente en los dedos ya a pasado que nos emos lesionado los dedos	Condición insegura	Enerya	3	0	2025-04-03	Atendido
168	62702	Buenas noches en la parte de salidas cuando los patineros train el racks los alimentadores de llenadoras quitamos las tapas blancas de los racks al momento de quitar las mayorías de las tapas están dañadas se les sale el tornillo o pija y nos podemos cometer un accidente en los dedos ya a pasado que nos emos lesionado los dedos	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-04-03	Atendido
169	73942	Los estibadores dejan los patines en las tarimas que sacan de plataforma y llegan los montacargas. A tomar dicha tarima y pueden dañar los patines	Acto inseguro	Enerya	2	0	2025-04-03	En Proceso
170	73942	El personal de almacén de placas. No mueven bien los bancos de placas. Dañando el piso y otro montacarguista que pase por ahy puede hacer que brinque el monta pasando por el piso dañado y tirar el material que traiga	Acto inseguro	Enerya	1	1	2025-04-03	Atendido
171	30716	Extintor bloqueado	Condición insegura	Enerya	12	0	2025-04-03	En Proceso
172	73942	La alcantarilla está media sacado l pasar con el monta cargas se tambalea muy feo y hay riego de caída de material. De echo ahy hay mucho caídas de pilas para reciclar consecutivamente	Condición insegura	Riasa	4	1	2025-04-03	En Proceso
173		prueba 100	Acto inseguro	Enerya	3	0	2025-04-04	Sin Atender
174	60083	prueba 100	Acto inseguro	Enerya	5	0	2025-04-04	100
175	30716	Extensión eléctrica sellada con cinta y junto a llave de agua	Condición insegura	Riasa	13	0	2025-04-04	gracias por tu reporte
176	23114	Placa mal ubicada frente a subestación de inyeccion	Condición insegura	Riasa	21	1	2025-04-04	Atendido
177	76157	Moldes para lingotes fuera de su ubicación adecuada provoca tropiezos	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-04-06	Gracias por tu reporte
178	64386	El piso esta muy resbaladizo provocando mala posición para jalar los bancos con el patín puede provocar accidentes	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-04-07	Gracias por tu reporte
179	64386	Lavantar un poco más el tubo de succión ya que provoca golpes muy continuos cada ves que se realiza una maniobra en la maquina	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-04-07	En Proceso
180	15323	No funciona la regadera de emergencia solo el lava ojos	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-04-09	Atendido, gracias por tu reporte.
181	68394	Rejillas en mal estado línea 2 y 3 de salidas	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-04-11	Atendido

id	numero_nomina	descripcion_hallazgo	tipo_hallazgo	planta	area	existe_foto	fecha_hallazgo	status
182	68394	Piso de rejillas en mal estado...puede ocasionar alguna caída	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-04-11	Atendido
183	15323	La entrada de aire por la parte de área de escoria ,hace que la contaminación de los hornos pase a triturado y la falta de ventilación en triturado provoca que el personal salga alto en plomo	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-04-15	Atendido, gracias por tu reporte.
184	15323	Extintor con carga pero sin sincho de seguro	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-04-18	se cambio el extintor, gracias por tu reporte
185	24447	Conveyir se mueve mucho para floja comenta operador de formación que hay riesgo	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-04-22	En Proceso
186	15323	La estación de la nave es muy baja los vapores corroen los tensores de lámparas y la estructura de ductos y campanas de estación ,ya hay daños en tensores en ambos trituradores 1 y 2	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-04-22	Atendido
187	15323	La estación de la nave es muy baja los vapores corroen los tensores de lámparas y la estructura de ductos y campanas de estación ,ya hay daños en tensores en ambos trituradores 1 y 2	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-04-22	Atendido
188	24447	Comenta el operador que ya ha reportado y se golpea constantemente	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-04-23	Atendido
189	15323	Rejilla de plataforma de apron fedder dañada al pisar se hunde la rejilla por daño de huso	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-04-24	Atendido
190	15323	Barandal de escaleras de cuarto de control dañado por corrupción ,ya está suelto	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-04-24	En Proceso
191	68394	Cables tirados en el piso...línea 3 salidas	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-05-02	atendido, gracias.
192	77040	Extintor 39 linea 4 con manómetro en rojo	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-05-02	Atendido
193	77040	Abanico de piso vibra mucho y está amarrado con cable. Selladora linea 4	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-05-02	Atendido
194	15323	Rejillas de canaleta de piso dañadas por corrección	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-05-03	Atendido
195	30262	Bache con agua	Condición insegura	Riasa	21	0	2025-05-05	Finalizar
196	68394	Obstrucción de extintor 3n caso de un siniestro	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-05-05	atendido, gracias
197	30262	Undimiento en registro de CFE	Condición insegura	Riasa	21	1	2025-05-06	Finalizar
198	61784	Daño en piso	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-05-14	Atendido
199	15323	Guarda colgando solo está amarrada	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-05-19	Atendido
200	60548	Cables sueltos en llenadora 3 de salidas. Aunque están aislados se encuentra en contacto con agua y ácido sulfúrico	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-05-19	Atendido
201	32682	Espacios más cerrados , y exceso de velocidad de parte de montacarguistas de RIASA	Acto inseguro	Enerya	1	1	2025-05-19	Atendido
202	15323	Falta escalón el plataforma de la banda inclinada	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-05-20	En Proceso
203	15323	Soportes de plataforma sueltos falta soldadura	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-05-20	En Proceso
204	62702	Las canaletas se encuentran abiertas en mal estado ya se an trompezado y se les va el pie puede ocasionar un accidente grave en el tobillo	Condición insegura	Enerya	3	0	2025-05-20	En Proceso
205	62702	Las canaletas se encuentran abiertas en mal estado ya se an trompezado y se les va el pie puede ocasionar un accidente grave en el tobillo	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-05-20	En Proceso
206	3211	Abrazadera que sujeta el ducto aire confort suelta	Condición insegura	Enerya	2	1	2025-05-21	En Proceso
207	60130	Caseta de hidratación con mal olor y termo de suero dañado	Condición insegura	Enerya	1	0	2025-05-30	En Proceso
208	61714	En todos los racks de materia prima no se cuenta con una maya protectora que debe de cubrir las tarimas para que no se caigan Inse meta doble fondo de más. Esas mayas se ponen en medio de los racks que son de 4 y queda dividida la maya en medio de los racks eso serviría para prevenir caídas de tarimas de caja tapa y separadores	Condición insegura	Enerya	13	0	2025-05-30	En Proceso
209	60548	Cableado en mal estado y mal fijado y tubería dañada . En línea 3de salidas del lado de la caja hidráulica de mesa de tijera de alimentación.	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-06-01	Atendido, gracias por tu reporte.
228	67579	En el comedor hay poco espacio para comer ya que se está haciendo remodelaciones pero está muy reducido el espacio entre comensales generando está situación fila muy larga para entrar a comer	Condición insegura	Enerya	10	0	2025-06-10	Atendido, gracias por tu reporte.
244	65799	Favor de verificar este hallazgo (Prueba Final)	Acto inseguro	Enerya	11	1	2025-06-10	Finalizar
245	65799	Caso no tome la fotografia en ese momento.	Condición insegura	Enerya	11	1	2025-06-10	Finalizar
246	64962	Ventilador grande de nave de cascos lo enciendes y tira demaciada agua	Condición insegura	Enerya	4	1	2025-06-10	Atendido, gracias por tu reporte.
247		Cables roto del ventilador grande del área de cascos podría provocar un corto	Condición insegura	Enerya	4	1	2025-06-10	Sin Atender
248	67811	Meza de elevación le falta botones	Condición insegura	Enerya	4	1	2025-06-10	Atendido, gracias por tu reporte.
249	64962	Cables al descubierto del ventilador grande en el área de cascos esto podría ocasionar un corto	Condición insegura	Enerya	4	1	2025-06-10	Atendido, gracias por tu reporte.
250	62483	Lámpara apagada línea 2	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-06-10	Atendido, gracias por tu reporte.
251	67811	Alfombra rota puede ocasionar accidente	Acto inseguro	Enerya	4	1	2025-06-11	Atendido, gracias por tu reporte.
252	15323	Canaleta dañada con angulos de acero dañados y salidos	Condición insegura	Riasa	1	1	2025-06-13	Atendido
253	69860	objetos obstruyendo El Paso	Condición insegura	Riasa	10	1	2025-06-13	Atendido
254	67811	Exo de humo por la monta	Condición insegura	Enerya	4	0	2025-06-14	Atendido
255	67811	Monta cargas avienta de maciado humo	Condición insegura	Enerya	4	1	2025-06-14	Atendido
256	69860	Rebabeando sin guantes de seguridad	Acto inseguro	Riasa	10	1	2025-06-17	Atendido
257	75503	Llenadora de salidas línea 3 se encuentra la canaleta en mal estado esto puede provocar que nos lastimemos el tobillo,para que puedan poner nuevas canaletas o darle mantenimiento y así evitar accidentes	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-06-17	En Proceso
258	64751	Zanja frente a ACOPIO riasa . No se le a dado seguimiento para finalizar la obra. Un compañero guardia en turno el día lunes 16/06/25 al intentar crusar (salir de su caseta para atender un montacargas) se callo.	Condición insegura	Riasa	21	1	2025-06-18	Atendido
259	29760	Lámpara sin funcionamiento en el area de placas empastadora 3 por el stacker	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-06-19	Atendido

id	numero_nomina	descripcion_hallazgo	tipo_hallazgo	planta	area	existe_foto	fecha_hallazgo	status
260	65799	Prueba Genaro	Acto inseguro	Enerya	11	1	2025-06-19	Atendido
261	64962	Tapete roto de linea 1 del área de nave cascos puede ocasionar una caída	Condición insegura	Enerya	4	1	2025-06-21	En Proceso
262	68418	Agua tirada entre las máquinas	Condición insegura	Riasa	10	1	2025-06-23	En Proceso
263	32964	se detecta mucho caída de plomo en la empastora uno ya se reportó pero no sé sabe nada aún	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-06-24	En Proceso
264	75503	Para hacer el reporte sobre la mesa de tijera línea 3 ya que la plancha está desolada, y eso ocasiona que cuando meten el rack ala línea se atora con la calza que lleva soldada en la parte de atrás después hace que tope y las pilas se vallan hacia enfrente y hay ocasiones que no train la tapa los racks y eso puede ocasionar un accidente.	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-06-24	En Proceso
265	32682	Aunque aparece atendido este acto inseguro lo vuelvo a subir ya que siguen circulando tráilers con las puertas abiertas " TRÁILERS CIRCULANDO CON PUERTAS ABIERTAS"	Acto inseguro	Riasa	3	0	2025-06-27	Finalizar
266	69860	Escalera mal puesta (no asegurada)	Condición insegura	Riasa	10	0	2025-06-30	Finalizar
267	31537	En las casetas para tomar agua de formación los tomacorrientes que an colocado para conectar los dispensadores de agua están mal colocados ya que se encuentran tirados en la base metalica de la caseta cuando el personal se acerca a tomar agua los pasa moviendo o incluso los pasa mojando entrando estos en contacto con agua y metal pudiendo ocasionar un accidente. Se podrían colocar en la pared solo la caja y el cable que este por fuera u sacar solo el cable del dispensador .	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-07-01	En Proceso
268	15323	En el área hay gusanos y vigas tiradas en el piso lo que puede provocar un accidente	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-02	En Proceso
269	15323	Ya tiene meses que se reporto falla en pistón de secadora y para limpieza se usa un montacargas causando un alto riesgo	Condición insegura	Riasa	2	0	2025-07-02	Finalizar
270	15323	Piston dañado tiene meses que se reporto lo que obliga a realizar así la limpieza volviéndose una condición insegura y un acto inseguro al limpiar	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-02	Finalizar
271	75503	Línea 3 de salidas no se encuentran puestas las calzas de la banda se puede ladear la mesa al momento de estar bajando pila	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-07-02	corregido, gracias
272	15323	Boca del triturador falta parte de la guarda y no tiene lonas que impida salgan disparados los postes al exterior	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-04	se esta revisando la fiabilidad de una ampliacion de la guarda gracias
273	67963	Botón de seguridad caído en guarda de BMR poniente Línea 2 ensamble	Condición insegura	Enerya	2	0	2025-07-04	Finalizar
274	24447	Personal sin licencia manejando patin eléctrico favor de revisar	Acto inseguro	Enerya	3	1	2025-07-08	corregido, gracias
275	32682	Papel higiénico, con polvo (plomo) utilizar empaques individuales para evitar contaminación	Condición insegura	Enerya	12	1	2025-07-09	Finalizar
276	32964	guarda quebrada	Acto inseguro	Enerya	1	1	2025-07-09	Finalizar
277	15323	Salen plomos disparados del triturador	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-11	Finalizar
278	61374	Compañeras No respetan el área de montacargas cuando uno está laborando	Acto inseguro	Enerya	3	1	2025-07-11	Finalizar
279	61374	No respetan el área de montacargas cuando se labora en la paletizadora	Acto inseguro	Enerya	3	1	2025-07-12	Finalizar
280	27661	Que chingue su madre el cheke	Condición insegura	Enerya	4	1	2025-07-14	Sin Atender
281	27661	Culos	Condición insegura	Riasa	6	0	2025-07-14	Sin Atender
282	67579	Reubicar lugar de extintor que está en la entrada de las regaderas de los vestidores de enerya ya que se tubo un evento de atrapamiento de pie por qué como se hace la fila para ingresar a las regaderas hay poco espacio y otro colaborador sin querer lo desprendió de su base cayendo casi a los pies de un servidor	Condición insegura	Enerya	17	1	2025-07-15	corregido, gracias
283	71677	Fuga de ácido en el área de formación, en el área de salidas línea 3, tubería de la 1.320.	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-07-15	corregido, gracias
284	29954	Linea 2 de salida Llenadora parte de arriba tubería presenta fuga y también la bomba al igual presenta lo mismo	Acto inseguro	Enerya	3	1	2025-07-16	corregido, gracias
285	29954	Linea 2 de salida Llenadora parte de arriba tubería presenta fuga y también la bomba al igual presenta lo mismo	Acto inseguro	Enerya	3	1	2025-07-16	corregido, gracias
286	61374	Paletizadora 2 no funciona el tope de brazo enrollador y el interruptor de seguridad	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-07-17	corregido, gracias
287	61374	No funciona brazo de enrollador paletizadora 2	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-07-17	corregido, gracias
288	32752	falla guarda del cortador	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-07-17	favor de indicar el lugar exacto
289	32752	Falla guarda	Condición insegura	Enerya	1	0	2025-07-17	favor de ser mas especifico y cargar evidencia
290	67579	Realice una sugerencia con número pla033-2024 con respecto a una protección para las soleras de la escalera de mala mesasine de batidoras en el área de placas y me la rechazaron por no haber evento en el área y sugiero que le pongan una protección a los picos de los escalones ya que están muy mal y son un peligro	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-07-17	Revisaremos la fiabilidad de la recomendación
291	15323	Guarda de motor de triturador movida o caída, cae agua al motor pudiendo provocar un arco electrico	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-18	En Proceso
292	15323	Salen plomos disparados del triturador y caen al piso de una altura aprox.de 5 metros y a la plataforma a una altura aprox.de 3 metros	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-18	Finalizar
293	15323	Descansos vencidos ,escalones de la escalera para subir a las tinas ya estan vencidos	Condición insegura	Riasa	2	0	2025-07-18	se le esta dando seguimiento con fecha comp

id	numero_nomina	descripcion_hallazgo	tipo_hallazgo	planta	area	existe_foto	fecha_hallazgo	status
294	15323	Se tiene que abrir los tableros de cuarto de control ,ya que se tiene que tomar lecturas para el llenado de reporte de inspección de triturado y los inversores no se ven los las ventanillas de la puerta	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-18	En Proceso
295	60662	Canaleta con espacio donde podría pisar una persona i podría lastimarse al caer ahí	Condición insegura	Enerya	3	0	2025-07-19	favor de compartir la imagen y ubicación exacta
296	63928	Salpicadura de plomo en habilidades implementar una campana o alarma asi el operador de rejillas sabra que esta el habilitador en la olla	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-07-22	La fotográfica no coincide con la descripción
297	63928	Salpicadura de plomo en habilidades implementar una campana o alarma asi el operador de rejillas sabra que esta el habilitador en la olla	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-07-22	Atendido
298	32964	Guarda del motor de la batido tiembla mucho empastsdora 4	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-07-22	Se le dará seguimiento el mantenimiento preventivo
299	15323	Escalón con faltaste	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-23	Atendido, gracias por tu reporte.
300	15323	Hidrante obstruido mucho material tirado	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-23	Ya se esta planeando la reubicación del hidrante
301	15323	Barandal con altura baja ,fuera de la norma	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-23	En Proceso
302	15323	Láminas de nave área de banker dañadas ,pueden caer	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-24	En Proceso
303	12554	Se nos está pidiendo la limpieza interior de la paila de espera de los hornos la temperatura de la corona ronda entre los 250 a 290 grados y los zapatos no están diseñados para esas temperaturas aparte corremos el riesgo de caer dentro de la paila	Condición insegura	Riasa	6	1	2025-07-28	En Proceso
304	73309	Rejilla de estacionamiento en mal estado, se ocupa cambiar todo ya que al pasar de los coches lo fue deteriorando	Condición insegura	Enerya	11	1	2025-07-29	Atendido, gracias por tu reporte.
305	73309	Tuberías de agua expuestas, un golpe por coche o montacargas y se puede romper, Se podría instalar una reja protectora	Condición insegura	Enerya	19	1	2025-07-29	Finalizar
306	73358	Extensiones. Expuestas k. Tropezamos y podemos. Tener un. Accidente es en el. Área nave de. Casco línea 3	Condición insegura	Enerya	3	0	2025-07-29	Atendido, gracias por tu reporte.
307	73309	Toma de agua siamesa sin protección	Condición insegura	Enerya	10	1	2025-07-29	Atendido, gracias por tu reporte.
308	32964	Algunos paros de emergencia de las máquinas quebrados	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-07-30	De momento ya se encuentran programados Los paros de emergencias se encuentran en c de su llegada para el cambio
309	15323	Se quebró viga de apron fedder y la base de estructura de plataforma de apron	Condición insegura	Riasa	2	1	2025-07-30	Atendido, gracias por tu reporte.
310	15816	Los compañeros no saben dónde deben ir los guantes negros cuando ya no sirven Le falta la cultura de limpieza Debe aver letreros que digan pon la basura en su lugar para ver si hacen conciencia e visto compañeros que se les hace más fácil esconderlos que ir a tirarlos dónde corresponde	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-07-31	Atendido, gracias por tu reporte.
311	32964	Paro de emergencias desabilitado se intentó parar máquina con el paro de emergencias y no funcio el hallazgo fue esto en la empastadora 1	Condición insegura	Enerya	1	1	2025-08-01	Atendido, gracias por tu reporte.
312	73309	Plafon dañado, le puede caer a alguien de oficinas generales	Condición insegura	Enerya	11	1	2025-08-03	En Proceso
313	15816	Hola buenas noches Para reportar las blancas de los vestidos de hombres ya que algunas tienen filo en las orillas y pueden causar un accidente leve	Condición insegura	Enerya	17	1	2025-08-03	En Proceso
314	24447	Desborde tanque acido	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-08-03	Atendido, gracias por tu reporte.
315	62483	Caja de registro con salpicadura de ácido	Condición insegura	Enerya	3	1	2025-08-04	Atendido, gracias por tu reporte.
316		Con tantas modificaciones se a reducido el espacio en el triturador 1 y por logística se piden 2 cajas al triturador 1 y no hay espacio para bajar las tarimas al piso de una en una y así se corta el blster corriendo el riesgo de fracturas o lesiones si se cae un acumulador al estar cortando el blister	Condición insegura	Riasa	1	1	2025-08-04	Sin Atender
317	65594	Guarda de escalera marina se encuentra abierto, corre el riesgo de que se caiga ya que tuvo un golpe y se deformo la guarda.	Condición insegura	Riasa	5	1	2025-08-05	En Proceso