














































类别	命令	快捷键
文件(F)	 新建(N)..	Ctrl+N
文件(F)	 打开(O)..	Ctrl+O
文件(F)	 浏览最近文档(R)..	R
文件(F)	 关闭(C)..	Ctrl+W
文件(F)	 保存(S)..	Ctrl+S
文件(F)	 打印(P)..	Ctrl+P
编辑(E)	 撤消(U)..	Ctrl+Z
编辑(E)	 重做..	Ctrl+Y
编辑(E)	 重复上一命令(E)..	Enter
编辑(E)	 选择所有..	Ctrl+A
编辑(E)	 剪切(T)..	Ctrl+X
编辑(E)	 复制(C)..	Ctrl+C
编辑(E)	 粘贴(P)..	Ctrl+V
编辑(E)	 删除(D)..	Delete
编辑(E)	 重建模型(R)..	Ctrl+B
编辑(E)	 重建所有配置..	Ctrl+Shift+B
编辑(E)	 复制外观(C)..	Ctrl+Shift+C
编辑(E)	 粘贴外观(P)..	Ctrl+Shift+V
视图(V)	 重画(R)..	Ctrl+R
视图(V)	 视图定向(O)..	SpaceBar
视图(V)	 整屏显示全图(F)..	F
视图(V)	 上一视图(R)..	Ctrl+Shift+Z
视图(V)	 快速捕捉(Q)..	F3
视图(V)	FeatureManager 树区域..	F9
视图(V)	工具栏..	F10
视图(V)	任务窗格(N)..	Ctrl+F1
视图(V)	 全屏..	F11
工具(T)	 放大选项..	G
工具(T)	 在几何图形上选择..	T
工具(T)	 选择所有..	Ctrl+A
工具(T)	 直线(L)..	L
PhotoView 360	 复制外观(C)..	Ctrl+Shift+C
PhotoView 360	 粘贴外观(P)..	Ctrl+Shift+V
帮助(H)	 欢迎使用 SOLIDWORKS..	Ctrl+F2
帮助(H)	 SOLIDWORKS 帮助(H)..	H
帮助(H)	 命令(M)..	W
帮助(H)	 文件和模型(I)..	I
帮助(H)	 知识库(K)..	K
帮助(H)	 社区论坛(O)..	O
其它	 前视	Ctrl+1
其它	 后视	Ctrl+2
其它	 左视	Ctrl+3
其它	 右视	Ctrl+4
其它	 上视	Ctrl+5
其它	 下视	Ctrl+6
其它	 等轴测	Ctrl+7
其它	 正视图	Ctrl+8
其它	指令选项切换	A
其它	 扩展/折叠树	C

类别	命令	快捷键
其它	 折叠所有项目。	Shift+C
其它	 过滤边线	E
其它	查找/替换	Ctrl+F
其它	下一边线	N
其它	 强制重建	Ctrl+Q
其它	 强制重建所有配置	Ctrl+Shift+Q
其它	 快捷栏	S
其它	显示平坦树视图	Ctrl+T
其它	 过滤顶点	V
其它	滚动到 FeatureManager 树底端	End
其它	切换注释大写字母。	Shift+F3
其它	 切换选择过滤器工具栏	F5
其它	 切换选择过滤器	F6
其它	 拼写检验程序	F7
其它	隐藏/显示显示窗格。	F8
其它	滚动到 FeatureManager 树顶端	Home
其它	下一个命令管理器选项卡	Ctrl+Next
其它	选择注解视图	SingleQuote
其它	上一个命令管理器选项卡	Ctrl+Prior
其它	 视图选择器	Ctrl+SpaceBar
其它	 过滤面	X
其它	接受边线	Y
其它	缩小	Z
其它	放大	Shift+Z
其它	移动选择痕迹、确认角落	D
其它	 隐藏盘形零件/实体	TAB
其它	 显示盘形零件/实体	Shift+TAB
其它	 显示所有隐藏的零件/实体	Ctrl+Shift+TAB
其它	 从几何图形上选择	T
搜索	 搜索 SOLIDWORKS 帮助	H
搜索	 搜索命令	W
搜索	 搜索文件与模型	I
搜索	 搜索知识库	K
搜索	 搜索社区论坛	O