

DLP LightCrafter Firmware Upgrade

Bleibt der LightCrafter beim Booten bei 90% stehen, hilft ein Upgrade der Firmwareversion.

Benötigt wird eine Micro-SDHC-Card.

Der DMD kann der SD-Karte aus betrieben werden.

Foto Switch

<\\brain43\public\Software\Texas Instruments\DLP Lightcrafter\DLPLCRSoftwareBundle-3.0\DLP3000-C300REF-DM365-v5.0>

Datei

Command Prompt mit Administrator-Berechtigung:

Gehe in den Ordner in dem die .dat Datei vorliegt:

```
cd C:\ ... \DLPLCRSoftwareBundle-3.0\DLP3000-C300REF-DM365-v5.0
```

.dat Datei überspielen auf SD-Karte:

```
Lcr_boot_sd.exe lcr_dm365_v5_sd.dat E:
```

E: ist hier ein Beispiel und hängt davon aber an welcher Schnittstelle die Sd-Karte an den Computer angeschlossen ist.

Alternative: