

DATOS DEL VENDEDOR

Nombre:	Jonaathan Llorens	Teléfono:	605599510	E-mail:	info@opportunitycars.es
Población:	Salt	País:	España		

DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula:	8526FSH	Marca:	OPEL	Modelo:	Astra 1.7CDti
Año Modelo:	2007	Bastidor:	W0L0AHL4878032354	Color:	plata
Mod. Tec.:	ENJOY	C. Motor:	Z17DTH	Fecha 1º Mat.:	29/06/2007
Fecha Fin De Garantía:		Inspección Técnica:	EN VIGOR		

ACTUACIONES


Se ha realizado inspección ocular del vehículo, así como una prueba dinámica de unos 6km de recorrido y 11 minutos de duración, donde no se aprecia anomalía en el

funcionamiento del vehículo. También se realiza una diagnosis mediante sistema TORQUE sin detectar código de avería alguno.

ESTADO DEL VEHÍCULO


Km	313424
Gasolina	1/8
Aceite	7/8
Refrigerante	6/8

NEUMÁTICOS



Dimensiones: 205/55R16

DAÑOS



RESULTADO DE LA PRUEBA DINÁMICA

Comportamiento Del Cambio: Correcto


Estado Del Embrague: Correcto


RECORRIDOS REALIZADOS

Nº	Fecha	Tiempo	Km. rec.	Comentarios
1	17/05/2016	11min aprox	6	Vehiculo funciona correctamente conforme a la antigüedad y kilometraje, no se detecta anomalía alguna funcionamiento ni ruido anomaló










































































ARCHIVOS







ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN

Legenda		 Visualmente correcto	 Recomendable	 Requiere atención urgente
INTERIOR				
Interior	  	base tapizado asiento trasero con descosido	Hora Y Fecha	  
Luces Interior	  		Testigos Avería	  
Climatización	  		Estado Elevalunas D/D	  
Estado Elevalunas D/Izq	  		Estado Elevalunas T/D	  
Estado Elevalunas Trasero Izquierdo	  		Radio	  
Estado Cerraduras	  		Estado Cinturones Seguridad	  
Guarnecidos	  		Parasol Y Retrovisor Interior	  
Botoneras	  		Cenicero Central	  
Encendedor	  		Velocímetro	  
Cuentarrevoluciones	  		Cierre Centralizado	  
Asientos Y Tapizados	  	base tapizado asiento trasero con descosido	Retrovisor Interior	  
Claxon	  		Calefacción	  

Aire Acondicionado	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Gps	<div><div></div><div></div><div></div></div>	no dispone
--------------------	--	-----	--	------------

DIAGNOSIS

Diagnosis General	<div><div></div><div></div><div></div></div>	no se detectan codigos averia, ni historico de averias almacenadas
-------------------	--	--

ZONA EXTERIOR DELANTERA

Daños Carrocería	<div><div></div><div></div><div></div></div>	parafgolpes delantero	Luz Posición	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Luz Corta	<div><div></div><div></div><div></div></div>		Luz Larga	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Luz Intermitentes	<div><div></div><div></div><div></div></div>		Luz Nieblas	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Sistema Lavado Faros	<div><div></div><div></div><div></div></div>		Limpiaparabrisas Delanteros	<div><div></div><div></div><div></div></div>

ZONA EXTERIOR TRASERA

Daños Exterior Trasero	<div><div></div><div></div><div></div></div>	paragolpes trasero	Luz Freno	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Luz Intermitentes	<div><div></div><div></div><div></div></div>		Luz Posicion	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Luz Marcha Atrás	<div><div></div><div></div><div></div></div>		Luz Niebla Trasero	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Limpias Parabrisas Trasero	<div><div></div><div></div><div></div></div>			

LATERAL DERECHO

Estado Carroceria	<div><div></div><div></div><div></div></div>	varios arañazos por todo el lado derecho de la carroceria	Retrovisor Derecho	<div><div></div><div></div><div></div></div>	falta tapa inferior espejo
Intermitentes Derechos	<div><div></div><div></div><div></div></div>				

LATERAL IZQUIERDO

Estado Carroceria	<div><div></div><div></div><div></div></div>	varios arañazos por todo el lado izquierdo de la carrcoeria	Retrovisor Izq	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Intermitente Izq	<div><div></div><div></div><div></div></div>			

VANO MOTOR

Estado Visual	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Nivel Liquido Limpiaparabrisas	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Estado Plásticos/Protectores	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Nivel Liquido Anticongelante	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Estado Soportes De Motor	<div><div></div><div></div><div></div></div>		

MOTOR

Nivel Aceite	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Sistemas Eléctricos	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Sistema Correa Auxiliar	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Sistema De Distribución	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Sistema Escape	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Pérdidas De Aceite	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Pérdidas Refrigerante	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Pérdidas Combustible	<div><div></div><div></div><div></div></div>
Pérdidas Adblue	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Ralentí Correcto	<div><div></div><div></div><div></div></div>

Ruidos De Motor

Humos

CIRCUITO REFRIGERACION

Temperatura Del Motor

Estado De Radiadores

Vibraciones

Nivel Y Estado
Refrigerante

Estado
Electroventiladores

SISTEMA EMBRAGUE

Funcionamiento
Embrague Sistema
Hidráulico

SISTEMA CAMBIO DE MARCHAS

Funcionamiento
Sistema Manual

Sistema Palanquearía

Funcionamiento
Sistema Automático

AMORTIGUADORES

Estado Amortiguador
D/Derecho

Estado Amortiguador
Tra/Derecho

Estado Amortiguador
D/Izq

Estado Amortiguador
Tra/Izq

FRENOS

Discos Delanteros

Pastillas Delanteras

Nivel Liquido De Freno

Estado Freno De Mano

Discos Traseros

Pastillas Traseras

Perdidas De Liquido De
Freno

DIRECCIÓN

Funcionamiento
Dirección

Vibraciones En La
Dirección

Pérdidas De Aceite

NEUMÁTICOS

Estado Llanta Delantera
Derecha

Estado Llanta Trasera
Derecha

Comprobación
Presiones Neumáticos

Estado Neumaticos
Traseros

Estado Llanta Delantera
Izquierda

Estado Llanta Trasera
Izquierda

Neumáticos Pinchados

Estado Neumaticos
Delanteros

neumaticos delanteros,
sobre todo izdo requiere
sustitucion

ESTADO LUNAS/VIDRIOS

Luna Delantera

Luna Trasera

Vidrio Delantero Derecho

Vidrio Trasero Derecho

Vidrio Custodia Delantera Derecha

Vidrio Delantero Izq

Vidrio Trasero Izq

Vidrio Custodia Delantero Izq

DOCUMENTACIÓN

El V.H Necesita Pasar ITV?

El V.H Tiene La Documentación Original Necesaria Para La ITV?

El V.H Tiene Los Libros De Mantenimiento E Instrucciones?

El V.H Tiene Permiso De Circulación?

El V.H Tiene Ficha Técnica?

VALORACIÓN PERSONAL DEL PERITO

El vehículo presenta un funcionamiento correcto, teniendo en cuenta antigüedad y kilometraje. Si bien presenta multiples daños de estacionamiento en practicamente la totalidad de la carroceria exterior

El propietario del vehículo confirma que el vehículo de su propiedad consta de seguro obligatorio en vigor en la fecha de la realización de la prueba y por lo tanto dicho seguro responderá de los daños que pudiera ocasionar al vehículo cedido, a otros vehículos, bienes y/o personas con motivo de la utilización del vehículo por el perito a modo de prueba haciendo un uso normal del vehículo, respetando las normas de circulación y velocidad.

En Salt el 17/09/2007

Nombre del perito: Joan Carles Fajardo Reyes

Firma del perito:

