

北京思灵机器人科技有限责任公司

Diana API 说明文档

（C 语言）

此页为空白页

目录

1	initSrvNetInfo.....	1
2	initSrv.....	1
3	destroySrv.....	3
4	setPushPeriod.....	4
5	moveTCP.....	4
6	rotationTCP.....	5
7	moveJoint.....	6
8	moveJToTarget.....	6
9	moveJToPose.....	7
10	moveJ.....	8
11	moveL.....	9
12	moveLToTarget.....	9
13	moveLToPose.....	10
14	speedJ.....	11
15	speedL.....	11
16	freeDriving.....	12
17	stop.....	13
18	forward.....	13
19	inverse.....	14
20	getJointPos.....	15
21	getJointAngularVel.....	15
22	getJointCurrent.....	16
23	getJointTorque.....	16
24	getTcpPos.....	17
25	getTcpExternalForce.....	17
26	releaseBrake.....	18
27	holdBrake.....	18
28	changeControlMode.....	19
29	getLibraryVersion.....	19
30	formatError.....	20
31	getLastError.....	20
32	setLastError.....	20
33	setDefaultActiveTcp.....	21
34	getLinkState.....	21
35	getTcpForce.....	22
36	getJointForce.....	23
37	isCollision.....	23
38	initDHCali.....	24
39	getDHCaliResult.....	25
40	setDH.....	25
41	setWrd2BasRT.....	26

42	setFLa2TcpRT.....	27
43	getRobotState.....	27
44	resume.....	28
45	setJointCollision.....	28
46	setCartCollision.....	29
47	enterForceMode.....	29
48	leaveForceMode.....	30
49	setDefaultActiveTcpPose.....	31
50	setResultantCollision.....	32
51	setJointImpedance.....	32
52	getJointImpedance.....	33
53	setCartImpedance.....	33
54	getCartImpedance.....	34
55	zeroSpaceFreeDriving.....	34
56	createPath.....	35
57	addMoveL.....	35
58	addMoveJ.....	36
59	runPath.....	37
60	destroyPath.....	37
61	rpy2Axis.....	38
62	axis2RPY.....	38
63	homogeneous2Pose.....	39
64	pose2Homogeneous.....	39
65	enableTorqueReceiver.....	40
66	sendTorque_rt.....	40
67	enableCollisionDetection.....	41
68	setActiveTcpPayload.....	41
69	servoJ.....	42
70	servoL.....	43
71	servoJ_ex.....	44
72	servoL_ex.....	45
73	speedJ_ex.....	46
74	speedL_ex.....	47
75	dumpToUDisk.....	47
76	inverse_ext.....	48
77	getJointLinkPos.....	49
78	createComplexPath.....	49
79	addMoveLByTarget.....	50
80	addMoveLByPose.....	51
81	addMoveJByTarget.....	51
82	addMoveJByPose.....	52
83	addMoveCByTarget.....	53
84	addMoveCByPose.....	54
85	runComplexPath.....	55

86	destroyComplexPath.....	55
87	saveEnvironment.....	56
88	dumpToUDiskEx.....	56
89	enterForceMode_ex.....	57
90	readDI.....	57
91	readAI.....	58
92	setAIMode.....	59
93	writeDO.....	59
94	writeAO.....	60
95	readBusCurrent.....	60
96	readBusVoltage.....	61
97	getDH.....	62
98	getOriginalJointTorque.....	62
99	getJacobiMatrix.....	63
100	resetDH.....	63
101	runProgram.....	64
102	stopProgram.....	64
103	getVariableValue.....	65
104	setVariableValue.....	65
105	isTaskRunning.....	66
106	pauseProgram.....	66
107	resumeProgram.....	67
108	stopAllProgram.....	67
109	isAnyTaskRunning.....	68
110	cleanErrorInfo.....	68
111	setCollisionLevel.....	69
112	mappingInt8Variant.....	69
113	mappingDoubleVariant.....	70
114	mappingInt8IO.....	70
115	mappingDoubleIO.....	70
116	setMappingAddress.....	71
117	lockMappingAddress.....	72
118	unlockMappingAddress.....	72
119	getJointCount.....	72
120	getWayPoint.....	73
121	setWayPoint.....	73
122	addWayPoint.....	74
123	deleteWayPoint.....	74
124	getDefaultActiveTcp.....	74
125	getDefaultActiveTcpPose.....	75
126	getActiveTcpPayload.....	76
127	zeroSpaceManualMove.....	76
128	moveTcp_ex.....	77
129	rotationTCP_ex.....	78

130	setExternalAppendTorCutoffFreq.....	78
131	poseTransform.....	79
132	setEndKeyEnableState.....	79
133	updateForce.....	80
134	updateForce_ex.....	81
135	enablePassThrough.....	82
136	sendPassThroughJoints_rt.....	83
137	inverseClosedFull.....	84
138	getInverseClosedResultSize.....	85
139	getInverseClosedJoints.....	85
140	destoryInverseClosedItems.....	86
141	nullSpaceFreeDriving.....	86
142	nullSpaceManualMove.....	86
143	getGravInfo.....	86
144	setGravInfo.....	87
145	getGravAxis.....	87
146	setGravAxis.....	88
147	speedLOnTcp.....	88
148	getTcpForceInToolCoordinate.....	89
149	calculateJacobi.....	89
150	calculateJacobiTF.....	90
附件 A:		92

修订历史

版本	修改内容	修订人	修订时间
V1.0	创建	孟庆婷	
V2.0	1. 更改原 setCollision 接口函数为 setCartCollision 和 setJointCollision 两个接口函数。 2. 新 增 接 口 getTcpForce, getJointForce, isCollision, initDHCali, getDHCaliResult, setDH, setWrd2BasRT, setFla2TcpRT, getRobotState, resume	孟庆婷	2020-7-14
V2.1	1. 修 改 moveJToTarget, moveJToPose, moveLToTarget, moveLToPose 接口函数的参数, 去掉交融半径; 修改 speedJ 接口函数的参数, 去掉 active_tcp。 2. 修改 getRobotState, 增加 free-driving 和 zero-space-free-driving 两种状态。 3. 新 增 接 口 : enterForceMode, leaveForceMode, setDefaultActiveTcpPose, setResultantCollision, setJointImpedance, getJointImpedance, setCartImpedance, getCartImpedance, zeroSpaceFreeDriving。	孟庆婷	2020-9-9

	4. 新增多路点功能相关接口： createPath, addMoveL, addMoveJ, runPath, destroy Path。 5. 新增硬件错误码，及修改 formatError 的说明，并对 initSrv 中回调函数 fnError 的实现提出一些建议。 6. 修改 speedJ 和 speedL 的参数 t 的含义。		
V2.2	1. 新增四个接口： ToAxis, ToRPY, Homogeneous2Pose, Pose2Homogeneous。	孟庆婷	2020-9-12
V2.3	1. 新增目录 2. 修改 enterForceMode 描述。 3. 新增接口：servoJ, servoL 4. 为接口函数 moveJToTarget, moveJToPose, moveLToTarget, moveLToPose, moveJ, moveL, 添加 wait_move() 函数示例。	孟庆婷	2020-9-25
V2.4	1. 新增接口： speedJ_ex, speedL_ex, servoJ_ex, servoL_ex	孟庆婷	2020-10-12
V2.5	1. 新增接口 dumpToUDisk 2. 修改 getDHCaliResult 参数个数，原有 3 个参数，现为 4 个，增加绝对定位精度参考值数组。	孟庆婷	2020-10-25
V2.6	1. 修改 save 接口名为 saveEnvironment	孟庆婷	2020-11-25
V2.7	2. 新增 IO 相关接口：71-81	李漠	2020-11-27
V2.8	1. 新增接口 getDH、getOriginalJointTorque、getJacobiMatrix 2. 修改函数 getJointTorque 含义	石国庆	2020-11-27
V2.9	1. 新增 resetDH 2. 更新错误码	孟庆婷	2020-12-10
V3.0	1. 修改 IO 读写接口 readDI、readAI、writeDO、writeAO、setAIMode 2. 新增接口 runProgram、stopProgram、getVariableValue、setVariableValue、isTaskRunning、pauseProgram、resumeProgram、stopAllProgram、isAnyTaskRunning、cleanErrorInfo、setCollisionLevel、mappingInt8Variant、mappingDoubleVariant、mappingInt8IO、mappingDoubleIO、setMappingAddress、lockMappingAddress、unlockMappingAddress	李漠	2021-03-01
V3.1	新增路点变量接口：	李漠	2021-04-25

	setWayPoint、getWayPoint、addWayPoint、deleteWayPoint		
V3.2	新增创建复杂路径接口： createComplexPath、addMoveLByTarget、addMoveLByPose、addMoveJByTarget、addMoveJByPose、addMoveCByTarget、addMoveCByPose、runComplexPath、destroyComplexPath	孙岩祥	2021-04-26
V3.3	1. API 支持同时控制多台机械臂	石国庆	2021-06-25
V3.4	1. 修正了一些书写错误	石国庆	2021-07-15
V3.5	1. 补充 API 函数及调整 API 顺序	石国庆	2021-09-16

该操作库函数的所有输入输出参数，均采用国际量纲，即力（N），扭矩（Nm），电流（A），长度（m），线速度（m/s），线加速度（m/s²），角度（rad），角速度（rad/s），角加速度（rad/s²），时间（s）。如无特殊说明，所有输入输出参数均为轴角或轴角转换的齐次矩阵。

1 **initSrvNetInfo**

<code>int initSrvNetInfo(srv_net_st* pinfo)</code>
初始化网络结构体，这会使得全部端口随机分配
参数：
pinfo: 网络结构体，包含 IP 地址以及所需要的全部端口号。
返回值：
无
调用示例：
<pre>srv_net_st* pinfo = new srv_net_st(); initSrvNetInfo(pinfo); strcpy(pinfo->SrvIp,"192.168.10.75"); ... delete pinfo; pinfo = nullptr;</pre>

2 **initSrv**

<code>int initSrv(fnError, fnState, pinfo)</code>
初始化 API，完成其他功能函数使用前的初始化准备工作。
参数：
fnError: 错误处理回调函数。函数声明形式： <code>void fnError(int e)</code> 其中 e 为错误码（包含通信错误例如版本不匹配，链路错误例如网络断开，硬件故障例如编码器错误等），可调用 <code>formatError</code> 获取字符串提示信息。fnError 函数会用于多线程中实时反馈，所以尽量不要在函数实现中使用 <code>sleep</code> 函数之类会阻塞线程的操作。
fnState: robot state 回调函数。回调函数参数名为 <code>StrRobotStateInfo</code> 的结构体，包含：关节角度数组（ <code>jointPos</code> ），关节角速度数组（ <code>jointAngularVel</code> ），关节角电流当前值数组（ <code>jointCurrent</code> ），关节角扭矩数组（ <code>jointTorque</code> ），TCP 位姿向量（ <code>tcpPos</code> ），TCP 外部力（ <code>tcpExternalForce</code> ），是否发生碰撞标志（ <code>bCollision</code> ），TCP 外部力是否有效标志

(bTcpForceValid)，TCP 六维力数组 (tcpForce) 和轴空间力数组 (jointForce)。

pinfo: srv_net_st 结构体指针，用于配置本地连接服务器、心跳服务和状态反馈服务的端口号信息及服务器 IP。端口号如果传 0 则由系统自动分配。

返回值：

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例：

```
#include "DianaAPIDef.h"
```

```
void logRobotState(StrRobotStateInfo *pinfo)
```

```
{
```

```
    static int staCnt = 1;
```

```
    if((staCnt++ % 1000 == 0) && pinfo)
```

```
    {
```

```
        for(int i = 0; i < 7; ++i)
```

```
        {
```

```
            printf("jointPos[%d] = %f \n", i, pinfo->jointPos[i]);
```

```
            printf("jointCurrent [%d] = %f \n", i, pinfo-> jointCurrent [i]);
```

```
            printf("jointTorque [%d] = %f \n", i, pinfo-> jointTorque [i]);
```

```
            if(i < 6)
```

```
            {
```

```
                printf("tcpPos [%d] = %f \n", i, pinfo-> tcpPos [i]);
```

```
            }
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

```
void errorControl(int e)
```

```
{
```

```
    const char * strError = formatError(e); //该函数后面会介绍
```

```
    printf("error code (%d):%s\n", e, strError);
```

```
}
```

```
srv_net_st * pinfo = new srv_net_st();
srv_net_st * pinfo1 = new srv_net_st();
memset(pinfo ->SrvIp, 0x00, sizeof(pinfo ->SrvIp));
memset(pinfo1 ->SrvIp, 0x00, sizeof(pinfo1 ->SrvIp));
memcpy(pinfo ->SrvIp, "172.168.10.75", strlen("172.168.10.75"));
memcpy(pinfo1 ->SrvIp, "172.168.10.76", strlen("172.168.10.76"));
pinfo->LocHeartbeatPort = 0;
pinfo->LocRobotStatePort = 0;
pinfo->LocSrvPort = 0;
pinfo1->LocHeartbeatPort = 0;
pinfo1->LocRobotStatePort = 0;
pinfo1->LocSrvPort = 0;
int ret = initSrv(errorControl, logRobotState, pinfo);
if(ret < 0)
{
    printf("172.168.10.75 initSrv failed! Return value = %d\n", ret);
}
ret = initSrv(errorControl, logRobotState, pinfo1);
if(ret < 0)
{
    printf("172.168.10.76 initSrv failed! Return value = %d\n", ret);
}
if(pinfo)
{
    delete pinfo;
    pinfo = nullptr;
}
destroySrv();
```

3 **destroySrv**

```
int destroySrv(const char* strIpAddress = "")
```

结束调用 API，用于结束时释放指定 IP 地址机械臂的资源。如果该函数未被调用就退出

<p>系统（例如客户端程序在运行期间崩溃），服务端将因为检测不到心跳而认为客户端异常掉线，直至客户端再次运行，重新连接。除此之外不会引起严重后果。</p> <p>参数：</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要释放服务资源的机械臂的 IP 地址字符串，如果为空，则会释放全部已经成功 initSrv 的机械臂的资源。</p> <p>返回值：</p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p> <p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = destroySrv(strIpAddress); if(ret < 0) { printf("destroySrv failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>
--

4 **setPushPeriod**

<p>int setPushPeriod(intPeriod, strIpAddress = "")</p> <p>设置指定 IP 地址机械臂的数据推送周期</p> <p>参数：</p> <p>intPeriod: 输入参数。推送周期，单位为 ms。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p> <p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; setPushPeriod(10, strIpAddress);</pre>
--

5 **moveTCP**

<p>int moveTCP(d, v, a, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")</p> <p>手动移动指定 IP 地址的机械臂末端中心点。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop</p>
--

<p>函数，现支持在不同工具坐标系下移动，由传入的 active_tcp 决定。</p> <p>参数：</p> <p>d: 表示移动方向的枚举类型，枚举及其含义如下</p> <ol style="list-style-type: none">1. T_MOVE_X_UP 表示沿 x 轴正向；2. T_MOVE_X_DOWN 表示沿 x 轴负向；3. T_MOVE_Y_UP 表示沿 y 轴正向；4. T_MOVE_Y_DOWN 表示沿 y 轴负向；5. T_MOVE_Z_UP 表示沿 z 轴正向；6. T_MOVE_Z_DOWN 表示沿 z 轴负向。 <p>v: 速度，单位：m/s。</p> <p>a: 加速度，单位：m/s²。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p> <p>调用示例：</p> <pre>tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP; double vel = 0.1; double acc = 0.2; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveTCP(dtype, vel, acc, nullptr, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("moveTCP failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>
--

6 rotationTCP

<p>int rotationTCP(d, v, a, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")</p>
<p>使指定的 IP 地址的机械臂绕末端中心点变换位姿。该函数会立即返回，停止运动需要用 stop 函数。现支持在不同工具坐标系下旋转，由传入的 active_tcp 决定。</p> <p>参数：</p>

<p>d: 表示移动方向的枚举类型，枚举及其含义如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1. T_MOVE_X_UP 表示沿 x 轴正向；2. T_MOVE_X_DOWN 表示沿 x 轴负向；3. T_MOVE_Y_UP 表示沿 y 轴正向；4. T_MOVE_Y_DOWN 表示沿 y 轴负向；5. T_MOVE_Z_UP 表示沿 z 轴正向；6. T_MOVE_Z_DOWN 表示沿 z 轴负向。 <p>v: 速度，单位：rad/s。</p> <p>a: 加速度，单位：rad/s²。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP; double vel = 0.1; double acc = 0.2; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = rotationTCP(dtype, vel, acc, nullptr, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("rotationTCP failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

7 **moveJoint**

<p>moveJoint(d, i, v, a, strIpAddress = "")</p>
<p>手动控制指定 IP 地址的机械臂关节移动。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。</p> <p>参数：</p> <p>d: 表示关节移动方向的枚举类型。T_MOVE_ UP 表示关节沿正向旋转；T_MOVE_DOWN 表示关节沿负向旋转。</p>

<p>i: 关节索引号。</p> <p>v: 速度，单位：rad/s。</p> <p>a: 加速度，单位：rad/s²。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>joint_direction_e dtype = T_MOVE_UP; int index = 1; double vel = 0.8; double acc = 0.8; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveJoint(dtype, index, vel, acc, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("moveJoint failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

8 **moveJToTarget**

<pre>int moveJToTarget(joints, v, a, strIpAddress = "")</pre>
<p>控制指定 IP 地址的机械臂以七个关节角度为终点的 moveJ。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。</p> <p>参数：</p> <p>joints: 终点关节角度数组首地址。</p> <p>v: 速度，单位：rad/s。</p> <p>a: 加速度，单位：rad/s²。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p>

-1: 失败。
<p>调用示例:</p> <pre>void wait_move(const char* strIpAddress) { M_SLEEP(20); while (true) { const char state = getRobotState(strIpAddress); if (state != 0) { break; } else { M_SLEEP(1); } } stop(strIpAddress); } double joints[7] = {0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4; int ret = moveJToTarget(joints, vel, acc, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("moveJToTarget failed! Return value = %d\n", ret); } wait_move(strIpAddress);</pre>

9 **moveJToPose**

int moveJToPose(pose, v, a, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")
<p>控制指定 IP 地址的机械臂以工具中心点位姿为终点的 moveJ。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。pose 可以相对于不同工具坐标系，由传入的 active_tcp 决定。</p> <p>参数:</p> <p>pose: 终点位姿数组首地址，数组长度为 6。保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合的矢量数据。</p> <p>v: 速度，单位：rad/s。</p>

<p>a: 加速度, 单位: rad/s^2。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量, 大小为 6 的数组, 为空时, 将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveJToPose(poses, vel, acc, nullptr, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("moveJToPose failed! Return value = %d\n", ret); } wait_move(strIpAddress);</pre>

10 **moveJ**

<p>moveJ</p>
<p>宏定义, 默认匹配 moveJToTarget。</p> <p>参数:</p> <p>同 moveJToTarget。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double joints[7] = {0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4;</pre>

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

int ret = moveJ (joints, vel, acc, strIpAddress);

if(ret < 0)
{
    printf("moveJ failed! Return value = %d\n", ret);
}

wait_move(strIpAddress);
```

11 **moveL**

moveL
宏定义，默认匹配 moveLToPose。
参数： 同 moveLToPose。
返回值： 0：成功。 -1：失败。
调用示例： double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveL (poses, vel, acc, nullptr, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("moveL failed! Return value = %d\n", ret); } wait_move(strIpAddress);

12 **moveLToTarget**

int moveLToTarget(joints, v, a, strIpAddress = "")
控制指定 IP 地址的机械臂以七个关节角度为终点的 moveL。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。
参数：

<p>joints: 终点关节角度数组首地址, 数组长度为 7。</p> <p>v: 速度, 单位: m/s。</p> <p>a: 加速度, 单位: m/s²。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double joints[7] = {0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveLToTarget(joints, vel, acc); if(ret < 0) { printf("moveLToTarget failed! Return value = %d\n", ret); } wait_move(strIpAddress);</pre>

13 **moveLToPose**

<p>int moveLToPose(pose, v, a, active_tcp=NULLPTR, strIpAddress = "")</p>
<p>控制指定 IP 地址的机械臂以工具中心点位姿为终点的 moveL。该函数会立即返回, 停止运动需要调用 stop 函数。pose 可以相对于不同工具坐标系, 由传入的 active_tcp 决定</p> <p>参数:</p> <p>pose: 终点位姿数组首地址, 数组长度为 6, 保存 TCP 坐标 (x, y, z) 和轴角 (rx, ry, rz) 组合数据。</p> <p>v: 速度, 单位: m/s。</p> <p>a: 加速度, 单位: m/s²。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量, 大小为 6 的数组, 为空时, 将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂</p>

时生效。
返回值：
0：成功。
-1：失败。
调用示例：
<pre>double poses[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0}; double vel = 0.2; double acc = 0.4; double radius = 0.0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = moveLToPose(poses, vel, acc, nullptr, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("moveLToPose failed! Return value = %d\n", ret); } wait_move(strIpAddress);</pre>

14 speedJ

int speedJ(speed, a, t, strIpAddress = "")
控制指定 IP 地址的机械臂进入速度模式，关节空间运动。时间 t 为可选项，如果提供了 t 值，控制指定 IP 地址的机械臂将在 t 时间后减速。如果没有提供时间 t 值，机械臂将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。
参数：
speed：关节角速度数组首地址，数组长度为 7。单位：rad/s。
a：加速度，单位：rad/s ² 。
t：时间，单位：s。
strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
0：成功。
-1：失败。
调用示例：

```
double speeds[7] = {0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.5};
double acc = 0.40;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = speedJ(speeds, acc, 0, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("speedJ failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

15 speedL

<code>int speedL(speed, a, t, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")</code>
<p>控制指定 IP 地址的机械臂进入速度模式，笛卡尔空间下直线运动。时间 t 为可选项，时间 t 是可选项，如果提供了 t 值，机器人将在 t 时间后减速。如果没有提供时间 t 值，机械臂将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。现支持在不同工具坐标系下移动，由传入的 active_tcp 决定。</p> <p>参数：</p> <p>speed: 工具空间速度，数组长度为 6,其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。</p> <p>a: 加速度，数组长度为 2，其中第 1 个单位为 m/s²，第 2 个单位为 rad/s²。</p> <p>t: 时间，单位：s。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double speeds[6] = {0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; double acc[2] = {0.30, 0.50}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = speedL(speeds, acc, 0, nullptr, strIpAddress); if(ret < 0)</pre>

```
{  
    printf("speedL failed! Return value = %d\n", ret);  
}
```

16 **freeDriving**

<code>int freeDriving(enable, strIpAddress = "")</code>
实现控制指定 IP 地址的机械臂正常模式与零力驱动模式之间的切换。
参数: enable: bool 变量，是否进入零力驱动模式，true 表明进入零力驱动，false 为退出零力驱动进入正常模式。只有在正常模式下，才可以控制机器人运动。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = freeDriving(true, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("freeDriving failed! Return value = %d\n", ret); }

17 **stop**

<code>int stop(strIpAddress = "")</code>
控制指定 IP 地址的机械臂停止当前执行的任务。将会以最大加速度停止。对应于 UR 的 stopL，stopJ 指令。
参数: strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。

调用示例:

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

int ret = stop(strIpAddress);

if(ret < 0)
{
    printf("stop failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

18 forward

int forward(joints, pose, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")

正解函数，针对指定 IP 地址机器人，由传入的关节角都计算出的正解 TCP 位姿。现支持在不同工具坐标系下求正解，由传入的 active_tcp 决定。

参数:

joints: 传入关节角度数组首地址，数组长度为 7。单位：rad。

pose: 输出位姿数组首地址，数组长度为 6。用于传递转化后的结果，数据为包含 active_tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。

active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值:

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例:

```
double joints[7] = {0.0};

double pose[6] = {0.0};

const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

int ret = forward(joints, pose, nullptr, strIpAddress);

if(ret < 0)
{
    printf("forward failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

19 **inverse**

<code>int inverse(pose, joints, active_tcp=NULLPTR, strIpAddress = "")</code>
<p>逆解函数，针对指定 IP 地址机器人，通过 TCP 位姿计算出最佳逆解关节角度。现支持在不同工具坐标系下求逆解，由传入的 active_tcp 决定。</p> <p>参数：</p> <p>pose: 输入位姿数组首地址，数据为包含 active_tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。</p> <p>joints: 输出关节角度数组首地址，用于传递转换的结果。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double pose[6] = {0.64221, 0.0, 0.9403, 0.0, 0.0, 0.0}; double joints[7] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = inverse(pose, joints, NULLPTR, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("inverse failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

20 **getJointPos**

<code>int getJointPos(joints, strIpAddress = "")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂各个关节角度的位置，库初始化后，后台会自动同步机器人状态信息，因此所有的监测函数都是从本地缓存取数。</p> <p>参数：</p> <p>joints: 输出关节角数组首地址，数组长度为 7。用于传递获取到的结果。</p>

<p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double joints[7] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getJointPos(joints, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("getJointPos failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

21 **getJointAngularVel**

<pre>int getJointAngularVel(vels, strIpAddress = "")</pre> <p>获取指定 IP 地址机械臂当前各关节的角速度。</p> <p>参数:</p> <p>vels: 输出关节角速度数组首地址，数组长度为 7。用于传递获取到的结果。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double speeds[7] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getJointAngularVel(speeds, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("getJointAngularVel failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

22 **getJointCurrent**

<code>int getJointCurrent(joints, strIpAddress = "")</code>
获取当前关节电流。
参数： <code>joints</code> ：输出关节角度数组首地址，数组长度为 7。用于传递转获取到的结果。 <code>strIpAddress</code> ：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0：成功。 -1：失败。
调用示例： <code>double joints[7] = {0.0};</code> <code>strIpAddress="192.168.10.75"</code> <code>int ret = getJointCurrent(joints, strIpAddress);</code> <code>if(ret < 0)</code> <code>{</code> <code> printf("getJointCurrent failed! Return value = %d\n", ret);</code> <code>}</code>

23 **getJointTorque**

<code>int getJointTorque(torques, strIpAddress = "")</code>
获取指定 IP 地址机械臂各关节真实扭矩数据，即减去零偏的数据
参数： <code>torques</code> ：输出关节阻抗数组首地址，数组长度为 7。用于传递获取到的结果。 <code>strIpAddress</code> ：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0：成功。 -1：失败。
调用示例： <code>double torques[7] = {0.0};</code> <code>const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</code>

```
int ret = getJointTorque(torques, strIpAddress);  
if(ret < 0)  
{  
    printf("getJointTorque failed! Return value = %d\n", ret);  
}
```

24 **getTcpPos**

<pre>int getTcpPos(pose, strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂当前 TCP 位姿数据，末端可被 setDefaultActiveTcp 函数改变。</p> <p>参数：</p> <p>pose: 输出关节 TCP 位姿数组首地址，数组长度为 6。用于传递获取到的结果，其中，后三个角度为轴角</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double poses[6] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getTcpPos(poses, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("getTcpPos failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

25 **getTcpExternalForce**

<pre>double getTcpExternalForce(strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂末端实际感受到的力大小，末端可被 setDefaultActiveTcp 函数改变。</p> <p>参数：</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p>

返回值: 返回力的大小。
调用示例: const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double force = getTcpExternalForce(strIpAddress);

26 **releaseBrake**

int releaseBrake(strIpAddress = "")
打开指定 IP 地址机械臂的抱闸，启动机械臂。调用该接口后，需要调用者延时 2s 后再做其他操作。
参数: strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = releaseBrake (strIpAddress); if(ret < 0) { printf("releaseBrake failed! Return value = %d\n", ret); }

27 **holdBrake**

int holdBrake(strIpAddress = "")
关闭指定 IP 地址机械臂的抱闸，停止机械臂。
参数: strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。

<p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = holdBrake (strIpAddress); if(ret < 0) { printf("holdBrake failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

28 **changeControlMode**

<pre>int changeControlMode(m, strIpAddress = "")</pre>
<p>控制指定 IP 地址机械臂的模式切换。</p> <p>参数：</p> <p>m：枚举类型。</p> <ol style="list-style-type: none">1. T_MODE_INVALID 无意义；2. T_MODE_POSITION 位置模式；3. T_MODE_JOINT_IMPEDANCE 关节空间阻抗模式；4. T_MODE_CART_IMPEDANCE 笛卡尔空间阻抗模式。 <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = changeControlMode(T_MODE_POSITION, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("changeControlMode failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

29 **getLibraryVersion**

<pre>unsigned short getLibraryVersion()</pre>
获取当前库的版本号。

参数: 无。
返回值: 当前版本号,高 8 位为主版本号，低 8 位为次版本号。
调用示例: unsigned short uVersion = getLibraryVersion();

30 **formatError**

const char *formatError(e, const char* strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂的错误码 e 的字符串描述，该错误码在初始化指定的回调函数中会作为形参传入，也可以在函数调用失败后查询得到。对于错误码为 -2001 的硬件错误，会延时回馈，一般建议对此类错误延时 100 毫秒后调用 formatError 函数获取具体硬件错误提示信息，否则将提示 “refresh later ...”而看不到具体内容。
参数: e: 错误码。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 错误描述信息。
调用示例: int e = -1003; const char* msg = formatError(e,"192.168.10.75"); printf("%s\n",msg);

31 **getLastError**

int getLastError(const char* strIpAddress = "")
返回指定 IP 地址机械臂最近发生的错误码。该错误码会一直保存，确保可以查询得到，直至库卸载，因此，当库函数调用失败后，如果想知道具体的错误原因，应该调用该函数获取错误码。
参数: strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值:

0: 没有错误。
其它值: 具体错误码。
调用示例: <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int e = getLastError(strIpAddress);</pre>

32 **setLastError**

<pre>int setLastError(int e, const char* strIpAddress = "")</pre>
重置指定 IP 地址机械臂错误码。将系统中记录的错误码重置为 e ，通常用于清除错误。
参数: e: 错误码。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 错误码。
调用示例: <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int e = setLastError(0, strIpAddress);</pre>

33 **setDefaultActiveTcp**

<pre>int setDefaultActiveTcp(default_tcp , strIpAddress = "")</pre>
设置指定 IP 地址机械臂的默认工具坐标系。在没有调用该函数时，默认工具中心点为法兰盘中心，调用该函数后，默认的工具坐标系将被改变。该函数将会改变 moveTCP, rotationTCP, moveJToPos, moveLToPose, speedJ, speedL, forward, inverse, getTcpPos, getTcpExternalForce 的默认行为。
参数: default_tcp: 输入参数，TCP 相对于末端法兰盘的 4*4 齐次变换矩阵的首地址，数组长度为 16。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。

调用示例:

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";  
  
double default_tcp[16] = {0.433,0.250,-0.866,0.0,0.500,-0.866,0.0,0.0,-0.750,-0.433,  
-0.500,0.0,-0.231,0.155,0.934,1.000};  
  
int ret = setDefaultActiveTcp(default_tcp, strIpAddress);  
  
if(ret < 0)  
{  
    printf("setDefaultActiveTcp failed! Return value = %d\n", ret);  
}
```

34 **getLinkState**

int getLinkState(strIpAddress = "")

获取与指定 IP 地址机械臂间的链路状态。

参数:

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值:

0: 链路正常。

-1: 链路断开。

调用示例:

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";  
  
int ret = getLinkState(strIpAddress);  
  
if(ret == 0)  
{  
    printf("network connected \n");  
}  
  
else  
{  
    printf("network disconnected \n");  
}
```

35 **getTcpForce**

int getTcpForce(forces, strIpAddress = "")

<p>获取指定 IP 地址机械臂的 TCP 末端六维力，末端可被 setDefaultActiveTcp 函数改变。</p> <p>参数：</p> <p>forces：工具中心点处六维力数组的首地址，数组长度为 6。用于传递获取到的结果。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0： 获取到六维力且六维力有效。</p> <p>-1： 获取不到六维力矩，或六维力数值无效（发生奇异）。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double tcpForce[6]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getTcpForce(tcpForce,strIpAddress); if(ret == 0) { printf("get tcp force: %f, %f, %f, %f, %f, %f \n", tcpForce[0] , tcpForce[1] , tcpForce[2] , tcpForce[3] , tcpForce[4] , tcpForce[5]); } else { printf("get tcp force failed \n"); }</pre>

36 **getJointForce**

<p>int getJointForce(forces, strIpAddress = "")</p>
<p>获取指定 IP 地址机械臂的轴空间七个关节所受力。</p> <p>参数：</p> <p>forces：七关节轴力矩数组的首地址，数组长度为 7。用于传递获取到的结果。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0： 获取成功。</p>

-1: 获取失败。
<p>调用示例:</p> <pre>double jointForce[7]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getJointForce (jointForce, strIpAddress); if(ret == 0) { printf("get joint force: %f, %f, %f, %f, %f, %f, %f \n", jointForce [0] , jointForce [1] , jointForce [2] , jointForce [3] , jointForce [4] , jointForce [5] , jointForce [6]); } else { printf("get joint force failed \n"); }</pre>

37 **isCollision**

<pre>bool isCollision(strIpAddress = "")</pre>
<p>从轴空间判断指定 IP 地址机械臂是否发生碰撞。</p> <p>参数:</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>true: 机器人发生碰撞。</p> <p>false: 机器人未发生碰撞。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if(isCollision(strIpAddress)) { printf("Warning: Robot got collision\n"); } else {</pre>

```
printf("Robot is running\n");  
}
```

38 **initDHCali**

```
int initDHCali( tcpMeas, jntPosMeas, nrSets, strIpAddress = "")
```

根据输入的关节角以及末端位置数组计算指定 IP 地址机械臂的 DH 参数。

参数：

tcpMeas：输入参数。TCP 位置数据数组的首地址，数组长度为 3 * nrSets。每组数据为 [x,y,z]，共 nrSets 组。单位：米。

jntPosMeas：输入参数。关节角位置数组的首地址，数组长度为 7 * nrSets，每组数据为各关节角位置信息[q1~q7]，共 nrSets 组。单位：弧度。

nrSets：输入参数。测量样本数量，最少 32 组，至少保证大于或等于需要辨识的参数。strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0：正常。

-1：失败。

调用示例：

```
unsigned int rowNo_refData = 32  
double jntMeas[224] = {...};  
double tcpMeas[96] = {...};  
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";  
if (initDHCali(tcpMeas, jntMeas, rowNo_refData, strIpAddress) != 0)  
{  
    printf("DHCaliFcns.InitDHCali falid!\n");  
}
```

39 **getDHCaliResult**

```
int getDHCaliResult(rDH, wRT, tRT, confid, strIpAddress = "")
```

获取指定 IP 地址机械臂 DH 参数的计算结果。

参数：

rDH：输出参数。机器人各关节 DH 参数数组的首地址，数组长度为 28。每七个数为一组，共四组数据[a, alpha, d, theta]。单位：rad、m。

<p>wRT: 输出参数。机器人基坐标系相对于世界坐标系下的位姿数组的首地址，数组长度为 6。位姿数据[x, y, z, Rx, Ry, Rz]。单位：rad、m。</p> <p>tRT: 输出参数。靶球在法兰坐标系下的位置描述数组的首地址，数组长度为 3。数组为靶球位置坐标[x,y,z]。单位：m。</p> <p>confid: 输出参数。绝对定位精度参考值数组的首地址，数组长度为 2。其中，第一个值为标定前绝对定位精度，第二个值为标定后绝对定位精度。单位：m。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 获取成功。</p> <p>1: 获取结果精度可能较低。</p> <p>-1: 获取失败，发生异常。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double rDH[28], wRT[6], tRT[3],confid[2]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (getDHCaliResult(rDH, wRT, tRT, confid[2],strIpAddress) < 0) { printf("DHCaliFcns.getDHCaliResult falid.\n"); }</pre>

40 **setDH**

<p>int setDH(a, alpha, d, theta, strIpAddress = "")</p>
<p>设置指定 IP 地址机械臂当前 DH 参数。特别注意，错误的参数设置可能引起机器人损坏，需谨慎设置！</p> <p>参数:</p> <p>a: 输入参数。各关节的 a 参数数组的首地址，数组长度为 7。</p> <p>alpha: 输入参数。各关节的 alpha 参数数组的首地址，数组长度为 7。</p> <p>d: 输入参数。各关节的 d 参数数组的首地址，数组长度为 7。</p> <p>theta: 输入参数。各关节的 theta 参数数组的首地址，数组长度为 7。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p>

0: 成功。
-1: 失败。
调用示例: double a[7] = {...}, alpha[7] = {...}, d[7] = {...}, theta[7] = {...}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setDH(a, alpha, d, theta, strIpAddress) < 0) { printf("DHCaliFcns.setDH falid.\n"); }

41 **setWrd2BasRT**

int setWrd2BasRT(RTw2b, strIpAddress = "")
初始化世界坐标系到指定 IP 地址机械臂坐标系的平移和旋转位姿。用于 DH 参数标定前设置，若用户不能提供此参数，DH 参数标定功能依旧可以使用。如果调用此函数则使用用户自定义的位姿。特别注意，此功能每次移动机器人与激光跟踪仪都需要重新计算，使用错误的参数可能引起 DH 参数计算不准确或标定异常。
参数: RTw2b: 输入参数。世界坐标系到机器人坐标系的平移和旋转位姿数组的首地址，数组长度为 6。单位：米和弧度。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: double wRT[6] = {...} const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setWrd2BasRT(wRT, strIpAddress) < 0) { printf("DHCaliFcns.setWrd2BasRT falid.\n"); }

42 **setFLa2TcpRT**

<code>int setFla2TcpRT(RTf2t, strIpAddress = "")</code>
<p>初始化指定 IP 地址机械臂法兰坐标系到工具坐标系的平移位置。用于 DH 参数标定前设置，若用户不能提供此参数，DH 参数标定功能依旧可以使用。如果调用此函数则使用用户自定义的位姿。特别注意，此功能每次移动机器人与激光跟踪仪都需要重新计算，使用错误的参数可能引起 DH 参数计算不准确或标定异常。</p> <p>参数：</p> <p>RTf2t: 输入参数。初始化法兰坐标系到工具坐标系的平移位置数组的首地址，数组长度为 3，位置信息数据[x,y,z]。单位：米。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double Fla[3] = {...} const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setFla2TcpRT (Fla, strIpAddress) < 0) { printf("DHCaliFcns. setFla2TcpRT falid.\n"); }</pre>

43 **getRobotState**

<code>const char getRobotState(strIpAddress = "")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂当前工作状态。</p> <p>参数：</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: running。</p> <p>1: paused。</p> <p>2: idle。</p> <p>3: free-driving。</p>

4: zero-space-free-driving。
<p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; const char state = getRobotState(strIpAddress); if (0 == state) { printf("\t[robot state]:running\n"); } else if (1 == state) printf("\t[robot state]:paused\n"); } else if (2 == state) { printf("\t[robot state]:idle\n"); } else if (3 == state) { printf("\t[robot state]: free-driving\n"); } else { printf("\t[robot state]: zero-space-free-driving\n"); }</pre>

44 **resume**

<code>int resume(strIpAddress = "")</code>
<p>当指定 IP 地址机械臂发生碰撞或其他原因暂停后，恢复运行时使用。</p> <p>参数：</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p>

-1: 失败。
调用示例: <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (resume(strIpAddress) < 0) { printf("Diana API resume failed!\n"); }</pre>

45 **setJointCollision**

<code>int setJointCollision(collision, strIpAddress = "")</code>
设置指定 IP 地址机械臂关节空间碰撞检测的力矩阈值。
参数: <code>collision</code> : 输入参数。七关节轴力矩阈值数组的首地址，数组长度为 7。 <code>strIpAddress</code> : 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 设置成功。 -1: 设置失败。
调用示例: <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double collision[7] = {200, 200, 200, 200, 200, 200, 200}; if (setJointCollision(collision, strIpAddress) < 0) { printf("Diana API setJointCollision failed!\n"); }</pre>

46 **setCartCollision**

<code>int setCartCollision(collision, strIpAddress = "")</code>
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间碰撞检测的力矩阈值。
参数: <code>collision</code> : 输入参数。六维力数组的首地址，数组长度为 6。 <code>strIpAddress</code> : 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

<p>返回值：</p> <p>0：设置成功。</p> <p>-1：设置失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double collision[6] = { 200, 200, 200, 200, 200, 200}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setCartCollision (collision, strIpAddress) < 0) { printf("Diana API setCartCollision failed!\n"); }</pre>

47 **enterForceMode**

<pre>int enterForceMode(intFrameType, dblFrameMatrix, dblForceDirection, dblForceValue, dblMaxApproachVelocity, dblMaxAllowTcpOffset, strIpAddress = "")</pre>
<p>使指定 IP 地址机械臂进入力控模式。</p> <p>参数：</p> <p>intFrameType：参考坐标系类型。0：基坐标系；1：工具坐标系；2：自定义坐标系（暂不支持）。</p> <p>dblFrameMatrix：自定义坐标系矩阵（暂不支持），使用时传单位矩阵即可。</p> <p>dblForceDirection：表达力的方向的数组首地址，数组长度为 3。</p> <p>dblForceValue：力大小。单位：N。推荐取值范围（1N~100N）。</p> <p>dblMaxApproachVelocity：最大接近速度。单位：m/s。推荐取值范围（0.01m/s~0.5m/s）。</p> <p>dblMaxAllowTcpOffset：允许的最大偏移。单位：m。推荐取值范围（0.01m~1m）。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>int iFrameType = 1; double dblFrameMatrix[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1};</pre>

```
double dblForceDir[3]={0,0,-1};

double dblForceValue = 2.0;

double dblMaxVel = 0.1;

double dblMaxOffset = 0.2;

const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

if (enterForceMode(iFrameType, dblFrameMatrix, dblForceDir, dblForceValue, dblMaxVel,
dblMaxOffset,strIpAddress) < 0)

{

    printf("Diana API enterForceMode failed!\n");

}
```

48 **leaveForceMode**

int leaveForceMode (intExitMode,strIpAddress = "")
<p>设置指定 IP 地址机械臂退出力控模式,并设置退出后机械臂的工作模式。</p> <p>参数:</p> <p>intExitMode: 控制模式。</p> <p>0: 代表位置模式;</p> <p>1: 代表关节空间阻抗模式;</p> <p>2: 代表笛卡尔空间阻抗模式。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>int intExitMode = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (leaveForceMode (intExitMode.strIpAddress) < 0) { printf("Diana API leaveForceMode failed!\n"); }</pre>

49 **setDefaultActiveTcpPose**

<code>int setDefaultActiveTcpPose (arrPose,strIpAddress = "")</code>
设置指定 IP 地址机械臂默认的工具坐标系位姿。在没有调用该函数时，默认工具中心点为法兰盘中心，调用该函数后，默认的工具坐标系将被改变。该函数将会改变 moveTCP, rotationTCP, moveJToPos, moveLToPose, speedJ, speedL, forward, inverse, getTcpPos, getTcpExternalForce 的默认行为。
参数： arrPose：输入参数。TCP 相对于末端法兰盘的位姿向量的首地址，数组长度为 6，其中，后三个角度为轴角 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0：成功。 -1：失败。
调用示例： double pose[6] = {0.1,0.1,0.1,0, 0, 0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setDefaultActiveTcpPose (pose,strIpAddress) < 0) { printf("Diana API setDefaultActiveTcpPose failed!\n"); }

50 **setResultantCollision**

<code>int setResultantCollision (force,strIpAddress = "")</code>
设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间碰撞检测 TCP 的合力矩阈值。
参数： force：合力值。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0：成功。 -1：失败。
调用示例：

```
double force = 8.9;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (setResultantCollision (force, strIpAddress) < 0)
{
    printf("Diana API setResultantCollision failed!\n");
}
```

51 **setJointImpedance**

int setJointImpedance (arrStiff, arrDamp, strIpAddress = "")
设置指定 IP 地址机械臂各关节阻抗参数，包含钢度 Stiffness 和阻尼 Damping 的数据。
参数：
arrStiff：表示各关节钢度 Stiffness 的数组的首地址，数组长度为 7。
arrDamp：表示各关节阻尼 Damping 的数组的首地址，数组长度为 7。
strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
0：成功。
-1：失败。
调用示例：
double arrStiff[7] = { 3000, 3000, 1000, 500, 1000, 1000}; double arrDamp[7] = { 50, 40, 15, 30, 9.88, 3.4, 1.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setJointImpedance (arrStiff, arrDamp, strIpAddress) < 0) { printf("Diana API setJointImpedance failed!\n"); }

52 **getJointImpedance**

int getJointImpedance (arrStiff, arrDamp, strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂各关节阻抗参数，包含钢度 Stiffness 和阻尼 Damping 的数据。
参数：
arrStiff：表示各关节钢度 Stiffness 的数组的首地址，数组长度为 7，用于接收获取到的值。

<p>arrDamp: 表示各关节阻尼 Damping 的数组的首地址，数组长度为 7，用于接收获取到的值。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double arrStiff [7] = {0}; double arrDamp [7] = {0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (getJointImpedance (arrStiff, arrDamp, strIpAddress) < 0) { printf("Diana API getJointImpedance failed!\n"); }</pre>

53 **setCartImpedance**

<p>int setCartImpedance (arrStiff, arrDamp, strIpAddress = "")</p> <p>设置指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间阻抗参数。</p> <p>参数:</p> <p>arrStiff: 表示笛卡尔空间，各维度刚度 Stiffness 的数组的首地址，数组长度为 6。</p> <p>arrDamp: 表示笛卡尔空间，各维度阻尼 Damping 的数组的首地址，数组长度为 6。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double arrStiff[6] = { 1000, 1000, 1000, 500, 500, 500}; double arrDamp[6] = { 10, 10, 10, 5, 5, 5}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (setCartImpedance(arrStiff, arrDamp, strIpAddress) < 0)</pre>

```
{  
    printf("Diana API setCartImpedance failed!\n");  
}
```

54 **getCartImpedance**

<code>int getCartImpedance (arrStiff, arrDamp, strIpAddress = "")</code>
获取指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间各维度阻抗参数，包含钢度 Stiffness 和阻尼 Damping 的数据。
参数： arrStiff：表示笛卡尔空间，各维度钢度 Stiffness 的数组的首地址，数组长度为 6，用于接收获取到的值。 arrDamp：表示笛卡尔空间，各维度阻尼 Damping 的数组的首地址，数组长度为 6，用于接收获取到的值。 strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0：成功。 -1：失败。
调用示例： double arrStiff [6] = {0}; double arrDamp [6] = {0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (getCartImpedance (arrStiff, arrDamp, strIpAddress) < 0) { printf("Diana API getCartImpedance failed!\n"); }

55 **zeroSpaceFreeDriving**

<code>int zeroSpaceFreeDriving (enable, strIpAddress = "")</code>
控制指定 IP 地址机械臂进入或退出零空间自由驱动模式。
参数： enable：输入参数。 true 为进入零空间自由驱动模式；

<p><code>false</code> 为退出零空间自由驱动模式。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (zeroSpaceFreeDriving (true, strIpAddress) < 0) { printf("Diana API zeroSpaceFreeDriving failed!\n"); } else { zeroSpaceFreeDriving(false, strIpAddress); }</pre>

56 **createPath**

<pre>int createPath (type, id_path, strIpAddress = "")</pre>
<p>为指定 IP 地址机械臂创建一个路段。</p> <p>参数:</p> <p><code>type</code>: 输入参数。1 :表示 <code>moveJ</code>, 2: 表示 <code>moveL</code>。</p> <p><code>id_path</code>: 输出参数。用于保存新创建 <code>Path</code> 的 ID。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <p>详见 <code>addMoveJ</code> 或 <code>addMoveL</code> 调用示例。</p>

57 **addMoveL**

<pre>int addMoveL (id_path, joints, vel, acc, blendradius, strIpAddress = "")</pre>

<p>向指定 IP 地址机械臂已创建的路段添加 MoveL 路点。</p> <p>参数：</p> <p>id_path：输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 7。单位：rad。</p> <p>vel：moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。</p> <p>acc：moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s²。</p> <p>blendradius_percent：交融半径。单位：m。</p> <p>strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>unsigned int path_id = 0; printf("start test moveJ path.\n"); const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createPath(1, path_id, strIpAddress); addMoveL(path_id, dblFirstMoveLPosition, 0.2, 0.2, 0.3, strIpAddress); addMoveL(path_id, dblSecondMoveLPosition, 0.2, 0.2, 0.3, strIpAddress); addMoveL(path_id, dblThirdMoveLPosition, 0.2, 0.2, 0.3, strIpAddress); runPath(path_id, strIpAddress); destroyPath(path_id, strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

58 **addMoveJ**

<pre>int addMoveJ (id_path, joints, vel_percent, acc_percent, blendradius_percent, strIpAddress =</pre> <p>“”)</p>
<p>向指定 IP 地址机械臂已创建的路段添加 MoveJ 路点。</p> <p>参数：</p> <p>id_path：输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>joints：输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为</p>

<p>7. 单位：rad。</p> <p>vel_percent: moveJ 移动到目标路点的速度百分比。</p> <p>acc_percent: moveJ 移动到目标路点的加速度百分比。</p> <p>blendradius_percent: 交融半径百分比。每个关节位移的一半为交融半径最大值。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>unsigned int path_id = 0; printf("start test moveJ path.\n"); const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createPath(1, path_id,strIpAddress); addMoveJ(path_id, dblFirstPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress); addMoveJ(path_id, dblSecondPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress); addMoveJ(path_id, dblThirdPosition, 0.2, 0.2, 0.3,strIpAddress); runPath(path_id,strIpAddress); destroyPath(path_id,strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

59 **runPath**

<p>int runPath (id_path, strIpAddress = "")</p>
<p>为指定 IP 地址机械臂启动运行设置好的路段。</p> <p>参数：</p> <p>id_path: 输入参数。要运行的路径 ID。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p>

详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。

60 **destroyPath**

int destroyPath (id_path, strIpAddress = "")
销毁指定 IP 地址机械臂某个路段。 参数: id_path: 输入参数。要销毁的路径 ID。 strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。 返回值: 0: 成功。 -1: 失败。 调用示例: 详见 addMoveJ 或 addMoveL 调用示例。

61 **rpy2Axis**

int rpy2Axis (arr)
欧拉角转轴角。 参数: arr: 输入参数。欧拉角数组的首地址, 数组长度为 3。 返回值: 0: 成功。 -1: 失败。 调用示例: const double PI= 3.1415926; double rpy[3]={PI, PI/3, PI/6}; int ret = rpy2Axis(rpy); printf("Diana API rpy2Axis got: %f, %f, %f\n", rpy[0] , rpy[1] , rpy[2]); 输出结果: 2.431323, 0.651471, -1.403725

62 **axis2RPY**

int axis2RPY (arr)
轴角转欧拉角。 参数:

<p>arr: 输入参数。轴角数组的首地址，数组长度为 3。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const double PI= 3.1415926; double rpy[3]={2.431323, 0.651471, -1.403725}; ret = axis2RPY(rpy); printf("Diana API axis2Rpy got: %f, %f, %f\n", rpy[0] , rpy[1] , rpy[2]);</pre> <p>输出结果: -3.141593, 1.047198, 0.523599</p>

63 **homogeneous2Pose**

<p>int homogeneous2Pose (matrix, pose)</p>
<p>齐次变换矩阵转位姿。</p> <p>参数:</p> <p>matrix: 齐次变换矩阵数组的首地址，数组长度为 16。</p> <p>pose: 位姿数组的首地址，数组长度为 6。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double pose[6]={-0.231, 0.155, 0.934, PI, PI/3, PI/6}; double matrix[16]={ 0.433013, 0.250000, -0.866025, 0.000000, 0.500000, -0.866025, - 0.000000, 0.000000, -0.750000, -0.433013, -0.500000, 0.000000, -0.231000, 0.155000, 0.934000, 1.000000}; int ret = homogeneous2Pose(matrix, pose); printf("Diana API homogeneous2Pose got: %f, %f, %f, %f, %f, %f\n", pose[0] , pose[1] , pose[2] , pose[3], pose[4] , pose[5]);</pre> <p>输出结果:</p> <p>Diana API homogeneous2Pose got: -0.231000, 0.155000, 0.934000, 3.141593, 1.047198, 0.523599</p>

64 **pose2Homogeneous**

<code>int pose2Homogeneous (pose, matrix)</code>
位姿转齐次变换矩阵。 参数： <code>pose</code> ：位姿数组的首地址，数组长度为 6。 <code>matrix</code> ：齐次变换矩阵数组的首地址，数组长度为 16。 返回值： 0：成功。 -1：失败。
调用示例： <pre>const double PI= 3.1415926; double pose[6]={-0.231, 0.155, 0.934, PI, PI/3, PI/6}; double matrix[16]={0}; ret = pose2Homogeneous(pose, matrix); printf("Diana API pose2Homogeneous got: \n%f, %f, %f, %f\n%f, %f, %f, %f\n%f, %f, %f, %f\n%f, %f, %f, %f\n", matrix[0], matrix[1], matrix[2], matrix[3], matrix[4], matrix[5], matrix[6], matrix[7], matrix[8], matrix[9], matrix[10], matrix[11], matrix[12], matrix[13], matrix[14], matrix[15]);</pre> 输出结果： Diana API pose2Homogeneous got: 0.433013, 0.250000, -0.866025, 0.000000 0.500000, -0.866025, -0.000000, 0.000000 -0.750000, -0.433013, -0.500000, 0.000000 -0.231000, 0.155000, 0.934000, 1.000000

65 **enableTorqueReceiver**

<code>int enableTorqueReceiver(bEnable, trIpAddress = "")</code>
在指定 IP 地址机械臂上，打开或关闭实时扭矩的接受。 参数： <code>bEnable</code> ：输入参数，是否开启实时扭矩的接收。 <code>strIpAddress</code> ：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂

时生效。
返回值：
0：成功。
-1：失败。
调用示例：
<pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; bool bEnable = true; int ret = enableTorqueReceiver (bEnable,strIpAddress); if(ret < 0) { printf("enableTorqueReceiver failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

66 **sendTorque_rt**

<pre>int sendTorque_rt(torque,t,strIpAddress = "")</pre>
对指定 IP 地址机械臂，用户发送实时扭矩
参数：
torque：输入参数，用户传入的扭矩值，大小为 7 的数组。
t:持续时间，单位 ms
strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
0：成功。
-1：失败。
调用示例：
<pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double dblTorque[7] = {0.0}; double t = 1000; int ret = sendTorque_rt(dblTorque,t,strIpAddress); if(ret < 0) { printf("sendTorque_rt failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

```
}
```

67 **enableCollisionDetection**

<code>int enableCollisionDetection(bEnable,strIpAddress = “”)</code>
开启指定 IP 地址机械臂碰撞检测
参数: bEnable: 输入参数，是否开启碰撞检测模式。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: <code>const char* strIpAddress = “192.168.10.75”; int ret = enableCollisionDetection(true,strIpAddress); if(ret < 0) { printf(“enableCollisionDetection failed! Return value = %d\n”, ret); }</code>

68 **setActiveTcpPayload**

<code>int setActiveTcpPayload(payload,strIpAddress = “”)</code>
设置指定 IP 地址机械臂的负载信息
参数: payload: 负载信息，第 1 位为质量，2~4 位为质心，5~10 位为张量，大小为 10 的数组 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: <code>const char* strIpAddress = “192.168.10.75”; double dblPayload[10] = {0.0};</code>

```
int ret = setActiveTcpPayload (dblPayload,strIpAddress);  
  
if(ret < 0)  
{  
    printf("setActiveTcpPayload failed! Return value = %d\n", ret);  
}
```

69 **servoJ**

```
int servoJ (joints, time, look_ahead_time, gain, strIpAddress = "")
```

关节空间内， 伺服指定 IP 地址机械臂到指定关节角位置。 **servoJ** 函数用于在线控制机械臂， lookahead 时间和 gain 能够调整轨迹是否平滑或尖锐。 注意： 太高的 gain 或太短的 lookahead 时间可能会导致不稳定。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。

参数：

joints: 目标关节角位置数组的首地址，数组长度为 7。单位： rad。

time: 运动时间。单位： s。

look_ahead_time: 时间（S）， 范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。

gain: 目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例：

```
const double PI=3.1415926;  
target1={0, PI/6, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0};  
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";  
for(int i = 0; i < 100; ++i)  
{  
    target1[6] = target1[6]+PI/180;  
    ret = servoJ( target1, 0.01, 0.1, 300, strIpAddress);  
    if(ret < 0)  
        break;
```

```
    sleep(0.001);
}
stop();
```

70 **servoL**

int servoL (pose, time, look_ahead_time, gain, scale, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")
笛卡尔空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定位姿。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。现支持在不同工具坐标系下运动，由传入的 active_tcp 决定。
参数： pose: 目标位姿数组的首地址，数组长度为 6。前三个元素单位：m；后三个元素单位：rad，注意，后三个角度需要是轴角 time: 运动时间。单位：s。 look_ahead_time: 时间（S），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。 gain: 目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。 scale: 平滑比例系数。范围（0.0~1.0）。 active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例： const double PI=3.141592653; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double joints[7]={0, 0, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0}; moveJ(joints,0.1,0.1,strIpAddress); wait_move(strIpAddress); double pose[6]={0}; getTcpPos(pose,strIpAddress); for(int i = 0; i < 1000; ++i){


```
pose[2] = pose[2] + 0.001;

ret = servoL(pose, 0.01, 0.1, 300, nullptr, strIpAddress);

if(ret < 0)
    break;

sleep(0.001);
}

stop(strIpAddress);
```

71 **servoJ_ex**

```
int servoJ_ex (joints, time, look_ahead_time, gain, reliable, strIpAddress = "")
```

关节空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定关节角位置优化版。 **servoJ_ex** 函数用于在线控制机器人，lookahead 时间和 gain 能够调整轨迹是否平滑或尖锐。 注意： 太高的 gain 或太短的 lookahead 时间可能会导致不稳定。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。

参数：

joints: 目标关节角位置数组的首地址，数组长度为 7。单位： rad。

time: 运动时间。单位： s。

look_ahead_time: 时间（S）， 范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。

gain: 目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。

reliable: bool 型变量， 值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 servoJ； 值为 false 则无需反馈直接返回。

strIpAddress: 可选参数， 需要控制机械臂的 IP 地址字符串， 不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例：

```
timespec next_time;

//获取系统时间存入 next_time

const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

for (int i = 0; i < 50000; i++)
{
```

```
target_point[0] = (cos(2 * PI / 5 * i * 0.001) - 1) * PI / 3;

servoJ_ex(target_point, 0.001, 0.1, 500, false, strIpAddress);

next_time.tv_nsec += 1000000;//计算下次唤醒时间

//sleep 到 next_time

}

stop();
```

72 **servoL_ex**

int	servoL_ex	(pose,	time,	look_ahead_time,	gain,	scale,
reliable,active_tcp=nullptr,strIpAddress = "")						
<p>笛卡尔空间内，伺服指定 IP 地址机械臂到指定位姿优化版。由于该函数主要用于以较短位移为目标点的多次频繁调用，建议在实时系统环境下使用。现支持在不同工具坐标系下运动，由传入的 active_tcp 决定。</p> <p>参数：</p> <p>pose: 目标位姿数组的首地址，数组长度为 6。前三个元素单位：m；后三个元素单位：rad。注意，后三个角度需要是轴角</p> <p>time: 运动时间。单位：s。</p> <p>look_ahead_time: 时间（s），范围（0.03-0.2）用这个参数使轨迹更平滑。</p> <p>gain: 目标位置的比例放大器，范围（100,2000）。</p> <p>scale: 平滑比例系数。范围（0.0~1.0）。</p> <p>reliable: bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 servoL；值为 false 则无需反馈直接返回。</p> <p>active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>						
<p>调用示例：</p> <pre>const double PI=3.141592653; const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</pre>						

```
double joints[7]={0, 0, 0, PI/2, 0, -PI/2, 0};
moveJ(joints,0.1,0.1,strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
double pose[6]={0};
getTcpPos(pose,strIpAddress);
for(int i = 0; i < 1000; ++i){
    pose[2] = pose[2] + 0.001;
    ret = servoL_ex(pose, 0.01, 0.1, 300,true,nullptr,strIpAddress);
    if(ret < 0)
        break;
    sleep(0.001);
}
stop(strIpAddress);
```

73 speedJ_ex

<pre>int speedJ_ex (speed, a, t, realiable, strIpAddress = “”)</pre>
<p>速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂进行关节空间运动。时间 t 为可选项，时间 t 是可选项，如果提供了 t 值，机器人将在 t 时间后减速。如果没有提供时间 t 值，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。</p> <p>参数：</p> <p>speed: 关节角速度数组首地址，数组长度为 7。单位：rad/s。</p> <p>a: 加速度，单位：rad/s²。</p> <p>t: 时间，单位：s。</p> <p>realiable: bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 speedJ；值为 false 则无需反馈直接返回。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double speeds[7] = {0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.5};</pre>

```
double acc = 0.40;

const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

int ret = speedJ_ex(speeds, acc, 0, true, strIpAddress);

if(ret < 0)
{
    printf("speedJ_ex failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

74 speedL_ex

```
int speedL_ex(speed, a, t,,reliable, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")
```

速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间下直线运动。时间 t 为可选项，时间 t 是可选项，如果提供了 t 值，机器人将在 t 时间后减速。如果没有提供时间 t 值，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。现支持在不同工具坐标系下移动，由传入的 active_tcp 决定。

参数：

speed: 工具空间速度，数组长度为 6,其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。

a: 加速度，单位：m/s²。

t: 时间，单位：s。

reliable: bool 型变量，值为 true 需要 socket 反馈通信状态，行为等同 speedL；值为 false 则无需反馈直接返回。

active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例：

```
double speeds[6] = {0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0};

double acc[2] = {0.30, 0.50};

const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

int ret = speedL_ex(speeds, acc, 0, true, nullptr, strIpAddress);
```

```
if(ret < 0)
{
    printf("speedL_ex failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

75 **dumpToUDisk**

int dumpToUDisk(strIpAddress = "")

导出指定 IP 地址机械臂的日志文件到 u 盘。控制箱中的系统日志文件（主要包含 ControllerLog.txt 和 DianaServerLog.txt）会自动复制到 u 盘。需要注意的是目前控制箱仅支持 FAT32 格式 u 盘，调用 dumpToUDiskEx 函数前需先插好 u 盘，如果系统日志拷贝失败将不会提示。

参数：

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例：

1. 系统开机
2. 插入 u 盘到控制箱
3. 调用 Api 函数 dumpToUDisk("192.168.10.75")
4. 拔下 u 盘查看

76 **inverse_ext**

int inverse_ext(ref_joints, pose,joints,active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")

针对指定 IP 地址机器人，逆解函数，给定一个参考关节角，算出欧式距离最近的逆解。现支持在不同工具坐标系下求逆解，由传入的 active_tcp 决定。

参数：

ref_joints: 参考的关节角，大小为 7 的数组。

pose: 输入位姿数组首地址，数据为包含 active_tcp 坐标（x, y, z）和旋转矢量（轴角坐标）组合。

joints: 输出关节角度数组首地址，用于传递转换的结果。

active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具

<p>坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double ref_joints[7] = {0.0}; double pose[6] = {0.64221, 0.0, 0.9403, 0.0, 0.0, 0.0}; double joints[7] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = inverse_ext(ref_joints,pose, joints, nullptr,strIpAddress); if(ret < 0) { printf("inverse_ext failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

77 **getJointLinkPos**

<p>int getJointLinkPos(joints,strIpAddress = "")</p> <p>获取指定 IP 地址机械臂当前低速侧关节角</p>
<p>参数:</p> <p>joints: 输出参数。低速侧关节角,大小为 7 的数组。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double joints[7] = {0.0}; int ret = getJointLinkPos(joints,strIpAddress); if(ret < 0)</pre>

```
{  
  
    printf("getJointLinkPos failed! Return value = %d\n", ret);  
  
}
```

78 **createComplexPath**

<code>int createComplexPath (complex_path_type, complex_path_id, strIpAddress = "")</code>
<p>在指定 IP 地址机械臂上创建一个复杂路段。</p> <p>参数:</p> <p><code>complex_path_type</code>: 输入参数。</p> <p>0 :表示 NORMAL_JOINT_PATH，该模式下路径中可以添加 <code>moveL</code>、<code>moveJ</code>、<code>moveC</code> 对应的路径点，路径点用 7 个关节角度确定。</p> <p>1: 表示 MOVEP_JOINT_PATH，该模式下机械臂关节做点对点的匀速运动，路径中可以添加 <code>moveL</code>、<code>moveC</code> 对应的路径点，不可以添加 <code>moveJ</code> 对应的路径点，路径点用 7 个关节角度确定。</p> <p>2:表示 NORMAL_POSE_PATH，该模式下路径中可以添加 <code>moveL</code>、<code>moveJ</code>、<code>moveC</code> 对应的路径点，路径点用末端 TCP 位姿数据确定。</p> <p>3: 表示 MOVEP_POSE_PATH，该模式下机械臂末端做点对点的匀速运动，路径中可以添加 <code>moveL</code>、<code>moveC</code> 对应的路径点，不可以添加 <code>moveJ</code> 对应的路径点，路径点用末端 TCP 位姿数据确定。</p> <p><code>complex_path_id</code>: 输出参数。用于保存新创建 <code>complexPath</code> 的 ID。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <p>详见 <code>addMoveJByTarget</code> 或 <code>addMoveLByTarget</code> 调用示例。</p>

79 **addMoveLByTarget**

<code>int addMoveLByTarget (complex_path_id, target_joints, vel, acc, blendradius, strIpAddress = "")</code>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 <code>MoveL</code> 路点。</p>

<p>参数:</p> <p>complex_path_id: 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>target_joints: 输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 7。单位：rad。</p> <p>vel: moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。</p> <p>acc: moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s²。</p> <p>blendradius: 交融半径。单位：m。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double dblFirstPosition [7] = {.....}; double dblSecondPosition [7] = {.....}; unsigned int uintComplexPathId = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createComplexPath(NORMAL_JOINT_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress); addMoveLByTarget(uintComplexPathId, dblFirstPosition, 0.2, 0.4, 0, strIpAddress); addMoveLByTarget(uintComplexPathId, dblSecondPosition, 0.2, 0.2, 0, strIpAddress); runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

80 **addMoveLByPose**

<p>int addMoveLByPose(complex_path_id, target_pose, vel, acc, blendradius, strIpAddress = "")</p> <p>在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveL 路点。</p>
<p>参数:</p> <p>complex_path_id: 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>target_pose: 输入参数。路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。</p> <p>vel: moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。</p>

<p>acc: moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s²。</p> <p>blendradius: 交融半径。单位：m。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double dblFirstPose [6] = {.....}; double dblSecondPose [6] = {.....}; unsigned int uintComplexPathId = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createComplexPath(NORMAL_POSE_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress); addMoveLByPose(uintComplexPathId, dblFirstPose, 0.2, 0.4, 0, strIpAddress); addMoveLByPose(uintComplexPathId, dblSecondPose, 0.2, 0.2, 0, strIpAddress); runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

81 **addMoveJByTarget**

<pre>int addMoveJByTarget (complex_path_id, target_joints, vel_percent, acc_percent, blendradius_percent, strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveJ 路点。</p> <p>参数:</p> <p>complex_path_id: 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>target_joints: 输入参数。要添加的路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 7。单位：rad。</p> <p>vel_percent: moveJ 移动到目标路点的速度百分比，相对于系统软限位中设定最大速度的百分比。</p> <p>acc_percent: moveJ 移动到目标路点的加速度百分比，相对于系统中设定最大加速度的百分比。</p> <p>blendradius_percent: 交融半径百分比，相对于系统软限位中设定最大交融半径的百分</p>

<p>比。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double dblFirstPosition [7] = {.....}; double dblSecondPosition [7] = {.....}; unsigned int uintComplexPathId = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createComplexPath(NORMAL_JOINT_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress); addMoveJByTarget (uintComplexPathId, dblFirstPosition, 0.2, 0.4, 0, strIpAddress); addMoveJByTarget(uintComplexPathId, dblSecondPosition, 0.2, 0.2, 0, strIpAddress); runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

82 **addMoveJByPose**

<pre>int addMoveJByPose (complex_path_id, target_pose, vel_percent, acc_percent, blendradius_percent, strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveJ 路点。</p> <p>参数:</p> <p>complex_path_id: 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>target_pose: 输入参数。要添加的路点，路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。</p> <p>vel_percent: moveJ 移动到目标路点的速度百分比。相对于系统软限位中设定最大速度的百分比。</p> <p>acc_percent: moveJ 移动到目标路点的加速度百分比。相对于系统软限位中设定最大加速度的百分比。</p> <p>blendradius_percent: 交融半径百分比。相对于系统设定最大交融半径的百分比。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂</p>

时生效。
返回值：
0：成功。
-1：失败。
调用示例：
<pre>double dblFirstPose [6] = {.....}; double dblSecondPose [6] = {.....}; unsigned int uintComplexPathId = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createComplexPath(NORMAL_POSE_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress); addMoveJByPose(uintComplexPathId, dblFirstPose, 0.2, 0.4, 0, strIpAddress); addMoveJByPose(uintComplexPathId, dblSecondPose, 0.2, 0.2, 0, strIpAddress); runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

83 **addMoveCByTarget**

<pre>int addMoveCByTarget (complex_path_id, pass_joints, target_joints, vel, acc, blendradius, ignore_rotation, strIpAddress = "")</pre>
在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveC 路点。
参数：
complex_path_id：输入参数。要添加路点的路径 ID。
pass_joints：输入参数。要添加的 moveC 中间路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 7。单位：rad。
target_joints：输入参数。要添加的 moveC 目标路点，即该路点的各关节角度数组的首地址，数组长度为 7。单位：rad。
vel：moveC 移动到目标路点的速度。单位：m/s。
acc：moveC 移动到目标路点的加速度。单位：m/s ² 。
blendradius：交融半径。单位：m。
ignore_rotation：是否忽略姿态变化
strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

<p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double dblFirstPosition [7] = {.....}; double dblSecondPosition [7] = {.....}; unsigned int uintComplexPathId = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createComplexPath(NORMAL_JOINT_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress); addMoveCByTarget (uintComplexPathId, dblFirstPosition, dblSecondPosition, 0.2, 0.4, 0,true, strIpAddress); runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); wait_move(strIpAddress);</pre>

84 **addMoveCByPose**

<pre>int addMoveCByPose (complex_path_id, pass_pose, target_pose, vel, acc, blendradius, ignore_rotation, strIpAddress = "")</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，向已创建的路段添加 MoveC 路点。</p> <p>参数:</p> <p>complex_path_id: 输入参数。要添加路点的路径 ID。</p> <p>pass_pose: 输入参数。要添加的 moveC 中间路点，即路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。</p> <p>target_pose: 输入参数。要添加的 moveC 目标路点，即该路径点位姿数组首地址，数组长度为 6，保存 TCP 坐标（x, y, z）和轴角（rx, ry, rz）组合数据。</p> <p>vel: moveL 移动到目标路点的速度。单位：m/s。</p> <p>acc: moveL 移动到目标路点的加速度。单位：m/s²。</p> <p>blendradius: 交融半径。单位：m。</p> <p>ignore_rotation: 是否忽略姿态变化</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p>

0: 成功。
-1: 失败。
调用示例: double dblFirstPose [6] = {.....}; double dblSecondPose [6] = {.....}; unsigned int uintComplexPathId = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; createComplexPath(NORMAL_POSE_PATH, uintComplexPathId, strIpAddress); addMoveCByPose(uintComplexPathId, dblFirstPose, dblSecondPose, 0.2, 0.4, 0,true, strIpAddress); runComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); destroyComplexPath(uintComplexPathId, strIpAddress); wait_move(strIpAddress);

85 **runComplexPath**

int runComplexPath (complex_path_id, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，启动运行设置好的路段。
参数: complex_path_id: 输入参数。要运行的路径 ID。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: 详见 addMoveJByTarget 或 addMoveLByTarget 调用示例。

86 **destroyComplexPath**

int destroyComplexPath (complex_id_path, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，销毁某个路段。
参数: complex_id_path: 输入参数。要销毁的路径 ID。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂

时生效。
返回值：
0：成功。
-1：失败。
调用示例：
详见 addMoveJBytarget 或 addMoveLByTarget 调用示例。

87 **saveEnvironment**

int saveEnvironment (strIpAddress = “”)
将指定 IP 地址机械臂的控制器当前参数数据写入配置文件，用于重启机器人时初始化设置各参数，包括碰撞检测阈值、阻抗参数、DH 参数等所用可通过 API 设置的参数数据。
参数：
strIpAddress：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
0：成功。
-1：失败。
调用示例：
<pre>const char* strIpAddress = “192.168.10.75”; int ret = saveEnvironment (strIpAddress); if(ret < 0) { printf(“Save failed!\n”); }</pre>

88 **dumpToUDiskEx**

int dumpToUDiskEx (time_out, strIpAddress = “”)
导出指定 IP 地址机械臂的日志文件到 u 盘。控制箱中的系统日志文件（主要包含 ControllerLog.txt 和 DianaServerLog.txt）会自动复制到 u 盘。需要注意的是目前控制箱仅支持 FAT32 格式 u 盘，调用 dumpToUDiskEx 函数前需先插好 u 盘，如果系统日志拷贝失败将不会提示。
参数：

<p>time_out: 单位为秒，设置超时时间，一般需要大于 3 秒,-1 表示设置超时时间无穷大。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <p>5. 系统开机</p> <p>6. 插入 u 盘到控制箱</p> <p>7. 调用 Api 函数 dumpToUDiskEx(-1,'192.168.10.75')</p> <p>8. 拔下 u 盘查看</p>

89 **enterForceMode_ex**

<p>int enterForceMode_ex(dblForceDirection,dblForceValue,dblMaxApproachVelocity,dblMaxAllowTcpOffset, double *dblActiveTcp = nullptr,strIpAddress = "")</p>
<p>使指定 IP 地址机械臂进入力控模式，相较于 enterForceMode 增加不同坐标系的支持。</p> <p>参数:</p> <p>dblForceDirection: 表达力的方向的数组首地址，数组长度为 3。</p> <p>dblForceValue: 力大小。单位：N。推荐取值范围（1N~100N）。</p> <p>dblMaxApproachVelocity: 最大接近速度。单位：m/s。推荐取值范围（0.01m/s~0.5m/s）。</p> <p>dblMaxAllowTcpOffset: 允许的最大偏移。单位：m。推荐取值范围（0.01m~1m）。</p> <p>dblActiveTcp : 可选参数，坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，不传则默认为基坐标系</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <p>double dblForceDir[3]={0,0,-1};</p> <p>double dblForceValue = 2.0;</p> <p>double dblMaxVel = 0.1;</p>

```
double dblMaxOffset = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
if (enterForceMode_ex(dblForceDir, dblForceValue, dblMaxVel, dblMaxOffset,strIpAddress) <
0)
{
    printf("Diana API enterForceMode_ex failed!\n");
}
```

90 readDI

int readDI(group_name, name, value, strIpAddress = "")
读取指定 IP 地址机械臂一个数字输入的值。
参数:
group_name: 数字输入的分组, 例如, ' board','plc';
name: 数字输入的信号名, 例如, ' di0';
value: 读取返回的值。
strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值:
0: 成功。
-1: 失败。
调用示例:
int value;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = readDI("board", "di0", value, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("readDI failed!\n");
}

91 readAI

int readAI (group_name, name, mode, value, strIpAddress = "")
读取指定 IP 地址机械臂一个模拟输入的值和模式。
参数:

<p>group_name: 模拟输入的分组, 例如, ' board','plc';</p> <p>name: 模拟输入的信号名, 例如, ' ai0';</p> <p>mode: 当前模拟输入模式;</p> <p>value: 读取返回的值。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>int mode; double value; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = readAI("board", "ai0",mode,value, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("ReadAI failed!\n"); }</pre>

92 **setAIMode**

<p>int setAIMode (group_name, name, mode, strIpAddress = "")</p>
<p>设置指定 IP 地址机械臂模拟输入的模式。</p> <p>参数:</p> <p>group_name: 模拟输入的分组, 例如, ' board','plc';</p> <p>name: 模拟输入的信号名, 例如, ' ai0';</p> <p>mode: 模拟输入模式, 1 代表电流, 2 代表电压。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p>

```
int mode = 1;

const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

int ret = setAIMode("board", "ai0",mode, strIpAddress);

if(ret < 0)
{
    printf("SetAIMode failed!\n");
}
```

93 **writeDO**

<pre>int writeDO (group_name, name,value, strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂一个数字输出的值。</p> <p>可用于改变模拟信号的模式，将信号名替换为 “aimode”或 “aomode”。</p> <p>参数：</p> <p>group_name: 数字输出的分组，例如， ' board','plc'</p> <p>name: 数字输出的信号名，例如， ' do0'</p> <p>value: 设置的值</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>int value = 0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = writeDO ("board", "do0",value, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("WriteDO failed!\n"); }</pre>

94 **writeAO**

<pre>int writeAO (group_name, name, mode, value, strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂一个模拟输出的值和模式。</p>

<p>参数:</p> <p>group_name: 模拟输出的分组, 例如, ' board','plc';</p> <p>name: 模拟输出的信号名, 例如, ' ao0';</p> <p>mode: 当前模拟输出模式;</p> <p>value: 设置输出的值。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>int mode = 1; double value = 8.8; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = writeAO ("board", "ao0", mode, value, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("WriteAO failed!\n"); }</pre>

95 **readBusCurrent**

<pre>int readBusCurrent(current, strIpAddress = "")</pre>
<p>读取指定 IP 地址机械臂总线电流。</p> <p>参数:</p> <p>current: 总线电流。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double current;</pre>

```
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";

int ret = readBusCurrent(current, strIpAddress);

if(ret < 0)
{
    printf("ReadBusCurrent failed!\n");
}
```

96 readBusVoltage

int readBusVoltage (voltage, strIpAddress = "")
读取指定 IP 地址机械臂总线电压。
参数：
voltage: 总线电压。
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
0: 成功。
-1: 失败。
调用示例：
double voltage;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = readBusVoltage(voltage, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
printf("ReadBusVoltage failed!\n");
}

97 getDH

int getDH(aDH, alphaDH,dDH,thetaDH, strIpAddress = "")
获取指定 IP 地址机械臂的 DH 参数。
参数：
aDH: 连杆长度的数组，长度为 7
alphaDH:连杆转角的数组，长度为 7
dDH:连杆偏距的数组，长度为 7

<p>thetaDH:连杆的关节角的数组，长度为 7</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double a[7],alpha[7],d[7],theta[7]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getDH(a,alpha,d,theta, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("getDH failed!\n"); }</pre>

98 **getOriginalJointTorque**

<p>int getOriginalJointTorque(torques, strIpAddress = "")</p> <p>获取指定 IP 地址机械臂传感器反馈的扭矩值，未减去零偏。</p> <p>参数：</p> <p>torques: 反馈扭矩的数组，长度为 7</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double torques[7]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getOriginalJointTorque(torques, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("getOriginalJointTorque failed!\n"); }</pre>

}

99 **getJacobiMatrix**

<code>int getJacobiMatrix(matrix_jacobi, strIpAddress = "")</code>
获取指定 IP 地址机械臂的雅各比矩阵。 参数: matrix_jacobi: 雅各比矩阵的数组，长度为 42 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: double matrix_jacobi [42]; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getJacobiMatrix (matrix_jacobi, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("getJacobiMatrix failed!\n"); }

100 **resetDH**

<code>int resetDH(strIpAddress = "")</code>
重置指定 IP 地址机械臂用户自定义的 DH 参数。 参数: strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = resetDH(strIpAddress);

```
if(ret < 0)
{
    printf("resetDH failed!\n");
}
```

101 **runProgram**

<code>int runProgram(programName, strIpAddress = "")</code>
运行指定 IP 地址机械臂某个程序。
参数：
programName: 程序的名字。
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
0: 成功。
-1: 失败。
调用示例：
<pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret=runProgram("AgileRobots", strIpAddress); if(ret < 0) { printf(" runProgram failed!\n"); }</pre>

102 **stopProgram**

<code>int stopProhram(programName, strIpAddress = "")</code>
停止指定 IP 地址机械臂某个程序。
参数：
programName: 程序的名字。
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
0: 成功。
-1: 失败。

<p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret=stopProgram("AgileRobots", strIpAddress); if(ret < 0) { printf(" stopProgram failed!\n"); }</pre>

103 **getVariableValue**

<pre>int getVariableValue(variableName,value, strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂某个全局变量的值。</p> <p>参数：</p> <p>variableName: 全局变量的名字</p> <p>value: 获取的全局变量的值</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double value; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = getVariableValue ("GLOBAL", value, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("getVariableValue failed!\n"); }</pre>

104 **setVariableValue**

<pre>int setVariableValue(variableName,value, strIpAddress = "")</pre>
<p>设置指定 IP 地址机械臂某个全局变量的值。</p> <p>参数：</p> <p>variableName: 全局变量的名字</p>

<p>value: 设置的全局变量的值</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>double value=2.0; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = setVariableValue ("GLOBAL",value, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("setVariableValue failed!\n"); }</pre>

105 **isTaskRunning**

<pre>int isTaskRunning(programName, strIpAddress = "")</pre> <p>判断指定 IP 地址机械臂某个程序是否在运行。</p>
<p>参数:</p> <p>programName: 程序名称</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 运行中。</p> <p>-1: 没有运行中。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = isTaskRunning ("AgileRobots", strIpAddress); if(ret < 0) { printf("AgileRobots is not running!\n"); }</pre>

106 **pauseProgram**

<code>int pauseProgram(strIpAddress = "")</code>
暂停指定 IP 地址机械臂所有程序。
参数： <code>strIpAddress</code> ：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0：成功。 -1：失败。
调用示例： <code>const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</code> <code>int ret = pauseProgram(strIpAddress);</code> <code>if(ret == 0)</code> <code>{</code> <code> printf("All program is paused!\n");</code> <code>}</code>

107 **resumeProgram**

<code>int resumeProgram(strIpAddress = "")</code>
恢复运行指定 IP 地址机械臂已经暂停的程序。
参数： <code>strIpAddress</code> ：可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0：成功。 -1：失败。
调用示例： <code>const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</code> <code>int ret = resumeProgram(strIpAddress);</code> <code>if(ret == 0)</code> <code>{</code> <code> printf("All program is resume!\n");</code>

}

108 **stopAllProgram**

int stopAllProgram(strIpAddress = “”)
停止指定 IP 地址机械臂所有程序。
参数： strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例： const char* strIpAddress = “192.168.10.75”; int ret = stopAllProgram(strIpAddress); if(ret == 0) { printf(“All program is stop!\n”); }

109 **isAnyTaskRunning**

int isAnyTaskRunning(strIpAddress = “”)
判断指定 IP 地址机械臂是否有程序在运行。
参数： strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例： const char* strIpAddress = “192.168.10.75”; int ret = isAnyTaskRunning(strIpAddress); if(ret < 0) {

```
printf("Any program is not running!\n");  
}
```

110 **cleanErrorInfo**

<code>int cleanErrorInfo(strIpAddress = "")</code>
清除指定 IP 地址机械臂的错误信息。
参数： strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例： <code>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = cleanErrorInfo(strIpAddress); if(ret < 0) { printf("cleanErrorInfo failed!\n"); }</code>

111 **setCollisionLevel**

<code>int setCollisionLevel(level, strIpAddress = "")</code>
设置指定 IP 地址机械臂的碰撞检测类型
参数： level: 碰撞等级，int 类型，值与含义如下： 0: 无碰撞检测 1: 关节空间检测 2: 笛卡尔空间检测 3: TCP 合力检测 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。

-1: 失败。
调用示例: const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = setCollisionLevel(3, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("setCollision failed!\n"); }

112 **mappingInt8Variant**

int mappingInt8Variant(variableName,index, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上映射 int8 型变量。 参数: variableName: 变量名称 index: 映射变量序号 strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。 返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: 参考 setMappingAddress 示例。

113 **mappingDoubleVariant**

int mappingDoubleVariant(variableName,index, strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上映射 double 型变量。 参数: variableName: 变量名称 index: 映射变量序号 strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。 返回值: 0: 成功。

-1: 失败。
调用示例: 参考 setMappingAddress 示例。

114 **mappingInt8IO**

<code>int mappingInt8IO(groupName,name,index, strIpAddress = "")</code>
在指定 IP 地址机械臂上映射数字信号 IO。 参数: groupName: IO 组名 name: IO 名字 index: 映射序号 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: 参考 setMappingAddress 示例。

115 **mappingDoubleIO**

<code>int mappingDoubleIO(groupName,name,index, strIpAddress = "")</code>
在指定 IP 地址机械臂上映射模拟信号 IO。 参数: groupName: IO 组名 name: IO 名称 index: 映射序号 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。 返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: 参考 setMappingAddress 示例。

116 **setMappingAddress**

<pre>int setMappingAddress(dblAddress,doubleItemCount,int8Address,int8ItemCount, strIpAddress = ““)</pre>
<p>在指定 IP 地址机械臂上设置地址映射。</p> <p>参数:</p> <p>dblAddress: double 型数据的映射地址, double 数组</p> <p>doubleItemCount: double 型数据的映射数量, int 型, 最大支持 40 个</p> <p>int8Address: int8 型数据的映射地址, int8 数组</p> <p>int8ItemCount: int8 型数据的映射数量, int 型, 最大支持 160 个</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double double_array[4] = {0.0}; int8_t int8_array[3] = {0}; setPushPeriod(10); mappingDoubleIO("board", "ai0", 0); mappingDoubleIO("board", "ai1", 1); mappingDoubleVariant("test_value_0", 2); mappingDoubleVariant("test_value_1", 3); mappingInt8IO("board", "di0", 0); mappingInt8IO("board", "di1", 1); mappingInt8IO("board", "di2", 2); int ret = setMappingAddress(double_array, 4, int8_array, 3); if(ret < 0) { printf("setMappingAddress failed!\n"); }</pre>

```
//获取 AI 或 DI 值
while (true){
    int c = getchar();
    if (c == 'q')
        break;
    lockMappingAddress();
    printf("di[0-3] = {%d, %d, %d, %d}\n", int8_array[0], int8_array[1], int8_array[2], int8_array[3]);
    printf("ai[2] = {%f, %f}\n", double_array[0], double_array[1]);
    printf("test_value_0=%f, test_value_1=%f\n", double_array[TEST_VALUE_0], double_array[TEST_VALUE_1]);
    unlockMappingAddress();
}
```

117 **lockMappingAddress**

int lockMappingAddress(strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上访问数据时加锁。
参数： strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例： 参考 setMappingAddress 示例。

118 **unlockMappingAddress**

int unlockMappingAddress(strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上解锁数据锁。
参数： strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。

-1: 失败。
调用示例: 参考 setMappingAddress 示例。

119 **getJointCount**

<code>int getJointCount(strIpAddress = "")</code>
在指定 IP 地址机械臂上，获取其机械臂的关节数目
参数: strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 非负数: 关节数目。 -1: 失败。
调用示例: const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int count = getJointCount(strIpAddress); printf("Joint Count = %d\n",count);

120 **getWayPoint**

<code>int getWayPoint(strWayPointName,dblTcpos,dblJoints, strIpAddress = "")</code>
获取指定 IP 地址机械臂上路点变量信息。
参数: strWayPointName: 路点变量名称 。 dblTcpos: 位姿信息，大小为 6 的数组，其中，后三个角度为轴角 dblJoints: 关节角信息。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值: 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例: 参考 setWayPoint 示例。

121 **setWayPoint**

<code>int setWayPoint(strWayPointName,dblTcpos,dblJoints, strIpAddress = "")</code>
<p>修改指定 IP 地址机械臂上路点变量的值</p> <p>参数:</p> <p><code>strWayPointName</code>: 路点变量名称 。</p> <p><code>dblTcpos</code>: 位姿信息, 大小为 6 的数组, 其中, 后三个角度为轴角</p> <p><code>dblJoints</code>: 关节角信息。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>string strWayPointName = "setName"; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double dblTcpos[6] = {0.1,0.1,0.1,0, 0, 0}; double dblJoint[7]={0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1,0.1}; setWayPoint(strWayPointName .c_str(),dblTcpos,dblJoint, strIpAddress);</pre>

122 **addWayPoint**

<code>int addWayPoint(strWayPointName,dblTcpos,dblJoints, strIpAddress = "")</code>
<p>在指定 IP 地址机械臂上新增路点变量。</p> <p>参数:</p> <p><code>strWayPointName</code>: 路点变量名称 。</p> <p><code>dblTcpos</code>: 位姿信息, 大小为 6 的数组, 其中, 后三个角度为轴角</p> <p><code>dblJoints</code>: 关节角信息。</p> <p><code>strIpAddress</code>: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <p>参考 <code>setWayPoint</code> 示例。</p>

123 **deleteWayPoint**

<code>int deleteWayPoint(strWayPointName, strIpAddress = "")</code>
<p>在指定 IP 地址机械臂上删除路点变量。</p> <p>参数：</p> <p>strWayPointName： 路点变量名称。</p> <p>strIpAddress： 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p> <p>调用示例：</p> <pre>string strWayPointName = "deleteName"; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; deleteWayPoint(deleteName.c_str(),strIpAddress);</pre>

124 **getDefaultActiveTcp**

<code>int getDefaultActiveTcp(default_tcp , strIpAddress = "")</code>
<p>获取指定 IP 地址机械臂的默认工具坐标系。</p> <p>参数：</p> <p>default_tcp： 输出参数，Tcp 相对于末端法兰盘 的 4*4 齐次变换矩阵的首地址，数组长度为 16。</p> <p>strIpAddress： 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0：成功。</p> <p>-1：失败。</p> <p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double default_tcp[16] = {0.0}; int ret = getDefaultActiveTcp(default_tcp, strIpAddress); if(ret < 0) {</pre>

```
printf("getDefaultActiveTcp failed! Return value = %d\n", ret);  
}
```

125 **getDefaultActiveTcpPose**

<pre>int getDefaultActiveTcpPose (arrPose,strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂默认的工具坐标系的位姿。</p> <p>参数：</p> <p>arrPose: 输出参数。TCP 相对于末端法兰盘的位姿向量的首地址，数组长度为 6</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>double pose[6] = {0.0}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; if (getDefaultActiveTcpPose (pose,strIpAddress) < 0) { printf("Diana API getDefaultActiveTcpPose failed!\n"); }</pre>

126 **getActiveTcpPayload**

<pre>int getActiveTcpPayload(payload,strIpAddress = "")</pre>
<p>获取指定 IP 地址机械臂的负载信息</p> <p>参数：</p> <p>payload: 负载信息，第 1 位为质量，2~4 位为质心，5~10 位为张量，大小为 10 的数组</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</pre>

```
double dblPayload[10] = {0.0};

int ret = getActiveTcpPayload (dblPayload,strIpAddress);

if(ret < 0)
{
    printf("getActiveTcpPayload failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

127 **zeroSpaceManualMove**

<pre>int zeroSpaceManualMove (direction,dblJointVel,dblJointAcc,strIpAddress = "")</pre>
<p>控制指定 IP 地址机械臂进入或退出零空间手动移动模式。</p> <p>参数:</p> <p>direction: 输入参数, 控制零空间手动运动的方向, 1 表示向前, -1 表示向后运动</p> <p>dblJointVel: 输入参数, 各关节运动的速度, 大小为 7 的数组, 单位 rad/s</p> <p>dblJointAcc: 输入参数, 各关节运动的加速度, 大小为 7 的数组, 单位 rad/s²</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; double dblJointVel[7]={6.28,6.28,6.28,6.28,6.28,6.28,6.28}; double dblJointAcc[7]={6.28,6.28,6.28,6.28,6.28,6.28,6.28}; int ret = zeroSpaceManualMove(1,dblJointVel,dblJointAcc,strIpAddress); if (ret < 0){ printf("Diana API zeroSpaceManualMove failed!\n"); } else{ M_SLEEP(1); }</pre>

128 **moveTcp_ex**

```
int moveTcp_ex(c,d, v, a, strIpAddress = "")
```

手动移动指定 IP 地址的机械臂末端中心点。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。

参数:

c: 坐标系类型，枚举及其含义如下：

- E_BASE_COORDINATE: 基坐标系
- E_TOOL_COORDINATE: 工具坐标系
- E_WORK_PIECE_COORDINATE: 工件坐标系
- E_VIEW_COORDINATE: 视角坐标系

d: 表示移动方向的枚举类型，枚举及其含义如下

- T_MOVE_X_UP 表示沿 x 轴正向
- T_MOVE_X_DOWN 表示沿 x 轴负向
- T_MOVE_Y_UP 表示沿 y 轴正向
- T_MOVE_Y_DOWN 表示沿 y 轴负向
- T_MOVE_Z_UP 表示沿 z 轴正向
- T_MOVE_Z_DOWN 表示沿 z 轴负向

v: 速度，单位：m/s。

a: 加速度，单位：m/s²。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值:

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例:

```
coordinate_e e = E_BASE_COORDINATE;
tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP;
double vel = 0.1;
double acc = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
int ret = moveTcp_ex(e, dtype, vel, acc, strIpAddress);
if(ret < 0)
{
    printf("moveTcp_ex failed! Return value = %d\n", ret);
}
```

<div><div>int rotationTCP_ex(c, d, v, a, strIpAddress = "")</div><div>使指定的 IP 地址的机械臂绕末端中心点变换位姿。该函数会立即返回，停止运动需要调用 stop 函数。</div><div>参数：</div><div>c: 坐标系类型，枚举及其含义如下：<ul style="list-style-type: none">● E_BASE_COORDINATE: 基坐标系● E_TOOL_COORDINATE: 工具坐标系● E_WORK_PIECE_COORDINATE: 工件坐标系● E_VIEW_COORDINATE: 视角坐标系</div><div>d: 表示移动方向的枚举类型，枚举及其含义如下：<ul style="list-style-type: none">● T_MOVE_X_UP 表示沿 x 轴正向● T_MOVE_X_DOWN 表示沿 x 轴负向● T_MOVE_Y_UP 表示沿 y 轴正向● T_MOVE_Y_DOWN 表示沿 y 轴负向● T_MOVE_Z_UP 表示沿 z 轴正向● T_MOVE_Z_DOWN 表示沿 z 轴负向</div><div>v: 速度，单位：rad/s。</div><div>a: 加速度，单位：rad/s²。</div><div>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效</div><div>返回值：</div><div>0: 成功。</div><div>-1: 失败。</div></div>	<div>调用示例：</div> <div>coordinate_e e = E_BASE_COORDINATE;</div> <div>tcp_direction_e dtype = T_MOVE_X_UP;</div> <div>double vel = 0.1;</div> <div>double acc = 0.2;</div> <div>const char* strIpAddress = "192.168.10.75";</div> <div>int ret = rotationTCP_ex(e,dtype, vel, acc, strIpAddress);</div> <div>if(ret < 0)</div> <div>{</div> <div> printf("rotationTCP failed! Return value = %d\n", ret);</div> <div>}</div>
--	---

130 **setExternalAppendTorCutoffFreq**

<code>int setExternalAppendTorCutoffFreq(dblFreq, strIpAddress = "")</code>
针对指定 IP 地址机械臂，设置其附加力矩的滤波截止频率
参数： dblFreq: 输入参数，附加力矩的滤波截止频率，需要提供一个正值。 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例： <pre>int ret = setExternalAppendTorCutoffFreq(1.0,"192.168.10.75"); if(ret < 0){ printf("setExternalAppendTorCutoffFreq failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

131 **poseTransform**

<code>int poseTransform(srcPose, srcMatrixPose,dstMatrixPose,dstPose)</code>
把指定坐标系下的位姿转换到其他坐标系下
参数： srcPose: 输入参数，源坐标系下的位姿，大小为 6 的数组 srcMatrixPose: 输入参数，源坐标系对应的位姿向量 ， 大小为 6 的数组 dstMatrixPose: 输入参数，目标坐标系对应的位姿向量 ， 大小为 6 的数组 dstPose: 输出参数，转换到目标坐标系下的位姿，大小为 6 的数组
返回值： 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例： <pre>double srcPose[6] = {0.087,0.0,1.0827,0.0,0.0,0.0}; double srcMatrixPose[6] = {0}; double dstMatrixPose[6] = {0}; double dstPose[6] = {0};</pre>


```
poseTransform(srcPose,srcMatrixPose,srcMatrixPose,dstPose);

for(int i = 0;i<7;++i)

    printf("%lf ",dstPose[i]);
```

132 **setEndKeyEnableState**

int setEndKeyEnableState(bEnable, strIpAddress = "")
针对指定 IP 地址机械臂，使能其末端零力驱动按钮
参数： bEnable: 输入参数，使能末端零力驱动按钮 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例： int ret = setEndKeyEnableState(false,"192.168.10.75"); if(ret < 0){ printf("setEndKeyEnableState failed! Return value = %d\n", ret); }

133 **updateForce**

int updateForce(dblForceDirection,dblForceValue,strIpAddress = "")
针对指定 IP 地址机械臂，在力控模式下，实时改变力指令的大小与方向
参数： dblForceDirection: 输入参数，力的方向，大小为三的数组，分别表示下 x,y,z 方向的量 dblForceValue: 输入参数，力的大小，需要是一个大于 0 的数 strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值： 0: 成功。 -1: 失败。
调用示例：

```

int iFrameType = 1;
double dblFrameMatrix[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1};
double dblForceDirection[3]={0,0,-1};
double dblForceValue = 1.0;
double dblMaxVel = 0.1;
double dblMaxOffset = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double joints[7] = {0,0,0,3.141592653/2,0,0,0};
moveJ(joints,0.2,0.2,strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
if (enterForceMode(iFrameType,  dblFrameMatrix,  dblForceDirection,  dblForceValue,
dblMaxVel, dblMaxOffset,strIpAddress) < 0)
{
    printf("Diana API enterForceMode failed!\n");
}else{
    int count = 0;
    while(count++ < 2000){
        dblForceValue -=0.001;
        updateForce(dblForceDirection,dblForceValue,strIpAddress);
        M_SLEEP(1);
    }
    int intExitMode = 0;
    if (leaveForceMode(intExitMode.strIpAddress) < 0)
    {
        printf("Diana API leaveForceMode failed!\n");
    }
}

```

134 updateForce_ex

```

int updateForce_ex(dblForceDirection,dblForceValue,dblActiveTcp = nullptr,strIpAddress = "")

```

针对指定 IP 地址机械臂，在力控模式下，实时改变力指令的大小与方向，相比于 updateForce 增加了对工具坐标系支持

参数:

dblForceDirection: 输入参数, 力的方向, 大小为三的数组, 分别表示在 xyz 各方向上的分量

dblForceValue: 输入参数, 力的大小, 单位 N

dblActiveTcp: 可选参数, 坐标系对应的位姿向量, 大小为 6 的数组, 不传则默认为基坐标系

strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效

返回值:

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例:

```
int iFrameType = 1;
double dblFrameMatrix[16] = {1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,1};
double dblForceDirection[3]={0,0,-1};
double dblForceValue = 1.0;
double dblMaxVel = 0.1;
double dblMaxOffset = 0.2;
const char* strIpAddress = "192.168.10.75";
double joints[7] = {0,0,0,3.141592653/2,0,0,0};
moveJ(joints,0.2,0.2,strIpAddress);
wait_move(strIpAddress);
if (enterForceMode(iFrameType,  dblFrameMatrix,  dblForceDirection,  dblForceValue,
dblMaxVel, dblMaxOffset,strIpAddress) < 0)
{
    printf("Diana API enterForceMode failed!\n");
}else{
    int count = 0;
    while(count++ < 2000){
        dblForceValue -=0.001;
        updateForce_ex(dblForceDirection,dblForceValue,nullptr,strIpAddress);
    }
```

```
        M_SLEEP(1);
    }

    int intExitMode = 0;

    if (leaveForceMode(intExitMode.strIpAddress) < 0)
    {
        printf("Diana API leaveForceMode failed!\n");
    }
}
```

135 **enablePassThrough**

<pre>int enablePassThrough(bEnable,uintStepCnt,uintMemCnt,uintGetDataPeriod,intSampleRate,strIp Address="")</pre>
<p>针对指定 IP 地址的机械臂，开启或关闭透传功能，即不经过控制器规划，使机械臂直接运动到目的点位</p> <p>参数：</p> <p>bEnable: 输入参数，使能透传功能</p> <p>uintStepCnt: 输入参数，当经过指定数目的点后机械臂才开始移动</p> <p>uintMemCnt: 输入参数，暂存点位的缓存区的大小，需要大于等于 uintStepCount，透传功能才生效</p> <p>uintGetDataPeriod: 输入参数，设置控制器从缓存区取点的间隔，单位 ms</p> <p>intSampleRate: 输入参数，滤波频率，当该值小于 0 或大于 1000 则不开启滤波</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例：</p> <pre>const char* ipAddress = "192.168.10.75"; int ret = enablePassThrough(true,5,30,1,500,ipAddress); if(ret < 0){ printf("enablePassThrough failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

```
}else{

    double joints[7] = {0,0,0,1.5707963267948966192313216916398,0,0,0};

    moveJ(joints,0.1,0.1);

    wait_move();

    int count = 0;

    while(count++<2000){

        joints[3] += 0.001745329251994329576923690768489;

        sendPassThroughJoints_rt(joints,ipAddress);

        M_SLEEP(1);

    }

    enablePassThrough(false,0,0,0,0,ipAddress);

}
```

136 **sendPassThroughJoints_rt**

int sendPassThroughJoints_rt(joints, strIpAddress=“”)
针对指定 IP 地址的机械臂，实时发送透传需要的关节角度
参数：
joints: 输入参数，想要机械臂运动到的关节角度
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效
返回值：
0: 成功。
-1: 失败。
调用示例：
见 enablePassThrough 示例

137 **inverseClosedFull**

int inverseClosedFull(pose,lock_joint_index, lock_joint_position, ref_joints, active_tcp=nullptr,strIpAddress = “”)
在指定 IP 地址机械臂上，基于工具坐标系，给定一个参考关节角，约束单轴求逆解，注意，工业臂只能锁定七轴。现支持在不同工具坐标系下求逆解，由传入的 active_tcp 决定。

参数:

pose: 输入位姿数组首地址，数据为包含 active_tcp 坐标 (x, y, z) 和旋转矢量 (轴角坐标) 组合。当 active_tcp 不为空时，pose 描述工具中心点在基坐标系下的位姿，否则 active_tcp 描述法兰中心点在基坐标系下的位姿。

lock_joint_index: 输入参数，被约束的关节号。

lock_joint_position: 输入参数，被约束关节的角度，单位为弧度。

ref_joints: 参考的关节角，大小为 7 的数组。

active_tcp: 工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值:

非负数: 生成逆解对应的 ID

-1: 失败。

调用示例:

```
const char *strIpAddress = "192.168.10.75";
double pose[6] = {0.087, 0.0, 1.0827, 0.0, 0.0, 0.0};
int lock_joint_index = 7;
double lock_joint_position = 0;
double ref_joints[7] = {0.0};
int id = inverseClosedFull(pose, lock_joint_index, lock_joint_position, ref_joints, strIpAddress);
if (id == -1){
    printf("inverseClosedFull failed! Return value = %d\n", id);
}
else{
    int size = getInverseClosedResultSize(id);
    int ret = -1;
    if (size > 0){
        for (int i = 0; i < size; ++i){
            if (getInverseClosedJoints(id, i, joints, strIpAddress) == 0){
                printf("(%.1f,%.1f,%.1f,%.1f,%.1f,%.1f)", joints[0], joints[1], joints[2],
```

```
joints[3], joints[4], joints[5], joints[6]);  
  
    }  
  
}  
  
    destoryInverseClosedItems(id);  
  
}  
  
}
```

138 **getInverseClosedResultSize**

int getInverseClosedResultSize(id,strIpAddress = “”)
在指定 IP 地址的机械臂上，根据 ID 获取约束单轴求逆解结果的组数
参数：
id: 输入参数，所求逆解对应的 ID。
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
非负数：ID 对应逆解的组数。
-1：失败。
调用示例：
见 inverseClosedFull 示例。

139 **getInverseClosedJoints**

int getInverseClosedJoints(id,index,joints,strIpAddress = “”)
在指定 IP 地址机械臂上，根据 ID 按索引获取对应关节角。
参数：
id: 输入参数，所求逆解对应的 ID。
index: 输入参数，对应的多组逆解中的编号。
joints: 输出参数，要求的多组逆解中编号对应的逆解值。
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
0：成功。
-1：失败。
调用示例：

见 inverseClosedFull 示例。

140 **destoryInverseClosedItems**

int destoryInverseClosedItems(id,strIpAddress = "")
在指定 IP 地址机械臂上，根据 ID 删除约束单轴求逆解的结果数据集。
参数：
id: 输入参数，逆解对应的 ID。
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：
0: 成功。
-1: 失败。
调用示例：
见 inverseClosedFull 示例。

141 **nullSpaceFreeDriving**

int nullSpaceFreeDriving(enable,strIpAddress = "")
zeroSpaceFreeDriving 的宏，用法参见 zeroSpaceFreeDriving。
调用示例：
见 zeroSpaceFreeDriving 示例。

142 **nullSpaceManualMove**

int nullSpaceFreeDriving(enable,strIpAddress = "")
zeroSpaceManualMove 的宏，用法参见 zeroSpaceManualMove。
调用示例：
见 zeroSpaceManualMove 示例。

143 **getGravInfo**

int getGravInfo(grav,strIpAddress = "")
针对指定 IP 地址的机械臂，获取其安装信息的重力矢量。
参数：
grav: 重力矢量，大小为 3 的数组。
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值：

0: 成功。
-1: 失败。
调用示例: const char* ipAddress = "192.168.10.75"; double grav[3] = {0.0}; int ret = getGravInfo(grav,ipAddress); if(ret < 0){ printf("getGravInfo failed! Return value = %d\n", ret); }

144 **setGravInfo**

int setGravInfo(grav,strIpAddress = "")
针对指定 IP 地址的机械臂，设置其重力矢量。
参数:
grav: 重力矢量，大小为 3 的数组。
strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。
返回值:
0: 成功。
-1: 失败。
调用示例: const char* ipAddress = "192.168.10.75"; double grav[3] = {0.0}; int ret = setGravInfo(grav,ipAddress); if(ret < 0){ printf("setGravInfo failed! Return value = %d\n", ret); }

145 **getGravAxis**

int getGravAxis(grav_axis,strIpAddress = "")
针对指定 IP 地址的机械臂，获取其安装信息的轴角。
参数:
grav_axis: 安装时的轴角，单位为 rad。

<p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char* ipAddress = "192.168.10.75"; double grav_axis[3] = {0.0}; int ret = getGravAxis (grav_axis,ipAddress); if(ret < 0){ printf("getGravAxis failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

146 **setGravAxis**

<p>int setGravAxis(grav_axis,strIpAddress = "")</p>
<p>针对指定 IP 地址的机械臂, 设置其安装信息的轴角。</p> <p>参数:</p> <p>grav_axis: 安装轴角, 单位 rad。</p> <p>strIpAddress: 可选参数, 需要控制机械臂的 IP 地址字符串, 不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char* ipAddress = "192.168.10.75"; double grav_axis [3] = {0.0}; int ret = setGravAxis(grav_axis,ipAddress); if(ret < 0){ printf("setGravAxis failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

147 **speedLOnTcp**

<p>int speedLOnTcp(speed, a, t, active_tcp=nullptr, strIpAddress = "")</p>
--

<p>速度模式优化版，使指定 IP 地址机械臂笛卡尔空间下直线运动。时间 t 为可选项，时间 t 是可选项，如果提供了 t 值，机器人将在 t 时间后减速。如果没有提供时间 t 值，机器人将在达到目标速度时减速。该函数调用后立即返回。停止运动需要调用 stop 函数。现支持在不同工具坐标系下移动，由传入的 active_tcp 决定。</p> <p>参数：</p> <p>speed: 工具空间速度，数组长度为 6,其中前 3 个单位为 m/s，后 3 个单位为 rad/s。</p> <p>a: 加速度，数组长度为 2，第 1 个单位：m/s²，第 2 个单位为 rad/s²。</p> <p>t: 时间，单位：s。</p> <p>active_tcp: 当前工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值：</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p> <p>调用示例：</p> <pre>double speeds[6] = {0.1,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0}; double acc[2] = {0.30, 0.50}; const char* strIpAddress = "192.168.10.75"; int ret = speedLOnTcp(speeds, acc, 0, nullptr, strIpAddress); if(ret < 0) { printf("speedLOnTcp failed! Return value = %d\n", ret); }</pre>

148 **getTcpForceInToolCoordinate**

<p>int getTcpForceInToolCoordinate(forces,strIpAddress = "")</p> <p>在指定 IP 地址机械臂上，获取工具坐标系的 Tcp 外力值。</p> <p>参数：</p> <p>forces: 输出参数，Tcp 外力，大小为 6。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p>
--

<p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char *strIpAddress = "192.168.10.75"; double forces[6] = {0.0}; int ret = getTcpForceInToolCoordinate(forces,strIpAddress); for(int j=0;j<6;++j){ printf("%lf,",forces[j]); }</pre>

149 **calculateJacobi**

<p>int calculateJacobi(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,strIpAddress = "")</p>
<p>在指定 IP 地址机械臂上，求解末端法兰中心点坐标系相对于基坐标系的雅各比矩阵。</p> <p>参数:</p> <p>dblJacobiMatrix: 输出参数，雅各比矩阵，大小为 6*7 的矩阵。</p> <p>dblJointPosition: 输入参数，用于计算雅各比矩阵的关节角，大小为 7 的数组。</p> <p>intJointCount: 输入参数，关节数量。</p> <p>strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。</p> <p>返回值:</p> <p>0: 成功。</p> <p>-1: 失败。</p>
<p>调用示例:</p> <pre>const char *strIpAddress = "192.168.10.75"; const int intJointCount = 7; const int intTcpCount = 6; double dblJacobiMatrix[intTcpCount*intJointCount] = {0}; double dblJointPosition[intJointCount] = {0}; int ret = calculateJacobi(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,strIpAddress); if(ret == - 1){ printf("cannot get jacobi matrix"); }</pre>

```
}else{
    for(int i = 0;i< intJointCount;++i){
        for(int j=0;j< intTcpCount;++j){
            printf("%lf,",dblJacobiMatrix[i* intTcpCount + j]);
        }
        printf("\n");
    }
}
```

150 **calculateJacobiTF**

int

calculateJacobiTF(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,active_tcp=NULLPTR,STRIPADDRESS = "")

在指定 IP 地址机械臂上，求解工具中心点坐标系相对于基坐标系的雅各比矩阵，现在支持在不同的工具坐标系下求解，由传入的 active_tcp 决定。

参数：

dblJacobiMatrix: 输出参数，雅各比矩阵，大小为 6*7 的矩阵。

dblJointPosition: 输入参数，用于计算雅各比矩阵的关节角，大小为 7 的数组。

intJointCount: 输入参数，关节数量。

active_tcp: 当前工具坐标系对应的位姿向量，大小为 6 的数组，为空时，将使用默认的工具坐标系 default_tcp。

strIpAddress: 可选参数，需要控制机械臂的 IP 地址字符串，不填仅当只连接一台机械臂时生效。

返回值：

0: 成功。

-1: 失败。

调用示例：

```
const char *strIpAddress = "192.168.10.75";
const int intJointCount = 7;
const int intTcpCount = 6;
double dblJacobiMatrix[intTcpCount*intJointCount] = {0};
double dblJointPosition[intJointCount] = {0};
```

```
int      ret      =      calculateJacobiTF(dblJacobiMatrix,dblJointPosition,intJointCount,
nullptr ,strIpAddress);
if(ret == - 1){
    printf("cannot get jacobi matrix");
}else{
    for(int i = 0;i<intTcpCount;++i){
        for(int j=0;j<intJointCount;++j){
            printf("%lf,",dblJacobiMatrix[i* intTcpCount + j]);
        }
        printf("/n");
    }
}
```

附件 A:

表 1: Diana API 接口错误码表

系统错误宏定义	错误码	说明
ERROR_CODE_WSASTART_FAIL	-1001	加载 windows 系统 socket 库失败
ERROR_CODE_CREATE_SOCKET_FAIL	-1002	创建 socket 对象失败
ERROR_CODE_BIND_PORT_FAIL	-1003	socket 绑定端口失败
ERROR_CODE_SOCKET_READ_FAIL	-1004	socket 的 select 调用失败
ERROR_CODE_SOCKET_TIMEOUT	-1005	socket 的 select 调用超时
ERROR_CODE_RECVFROM_FAIL	-1006	socket 接收数据失败
ERROR_CODE_SENDTO_FAIL	-1007	socket 发送数据失败
ERROR_CODE_LOST_HEARTBEAT	-1008	服务端的心跳连接丢失
ERROR_CODE_LOST_ROBOTSTATE	-1009	服务端信息反馈丢失
ERROR_CODE_GET_DH_FAILED	-1010	获取 DH 信息失败
ERROR_CODE_IP_ADDRESS_NOT_REGISTER	-1013	该 IP 机械臂尚未 initSrv
ERROR_CODE_ROBOTARM_OVERNUMBER	-1014	超过最大支持机械臂数
ERROR_CODE_JOINT_REGIST_ERROR	-2001	硬件错误
ERROR_CODE_COMMUNICATE_ERROR	-2101	底层通信失败 (ln)
ERROR_CODE_CALLING_CONFLICT_ERROR	-2201	暂停状态执行操作失败
ERROR_CODE_COLLISION_ERROR	-2202	发生碰撞
ERROR_CODE_NOT_FOLLOW_POSITION_CMD	-2203	力控模式关节位置与指令发生滞后
ERROR_CODE_NOT_FOLLOW_TCP_CMD	-2204	力控模式 TCP 位置与指令发生滞后
ERROR_CODE_NOT_ALL_AT_OP_STATE	-2205	有关节未进入正常状态
ECODE_OUT_RANGE_FEEDBACK	-2206	关节角反馈超软限位
ECODE_EMERGENCY_STOP	-2207	急停已拍下
ECODE_NO_INIT_PARAMETER	-2208	找不到关节初始参数
ECODE_NOT_MATCH_LOAD	-2209	负载与理论值不匹配
ERROR_CODE_PLAN_ERROR	-2301	路径规划失败
ERROR_CODE_INTERPOLATE_POSITION_ERROR	-2302	位置模式插补失败
ERROR_CODE_INTERPOLATE_TORQUE_ERROR	-2303	阻抗模式插补失败
ERROR_CODE_SINGULAR_VALUE_ERROR	-2304	奇异位置
ERROR_CODE_RESOURCE_UNAVAILABLE	-3001	参数错误
ERROR_CODE_DUMP_LOG_TIMEOUT	-3002	导出 Log 文件超时
ERROR_CODE_DUMP_LOG_FAILED	-3003	导出 Log 文件失败

RESET_DH_FAILED	-3004	重置 DH 参数失败
-----------------	-------	------------

注：表 1 中 ERROR_CODE_JOINT_REGIST_ERROR（-2001）硬件错误和 ERROR_CODE_NOT_ALL_AT_OP_STATE(-2205)的 OP 状态错误需要通过调用 holdBrake() 合抱闸函数或重启硬件来清除错误。