


Parte I: Ejercicio de MAI

Para el siguiente circuito:



Análisis de cuadripolos:

1) Obtener la transferencia de tensión V_o/V_i por método de cuadripolos (se sugiere referirse a alguno de los métodos de interconexión ya vistos).

Ayuda: si $C_2 = 4/3$, los polos de la transferencia están ubicados sobre una circunferencia de radio unitario.

2) Valide la transferencia con simulación circuital.

Análisis matricial:

1) Construya la matriz de admitancia indefinida (MAI) del circuito.

2) Compute la transferencia de tensión con la MAI.

Resolución: Parte I.

Utilizaremos el método de la matriz ABCD.

Parámetros ABCD:

$$L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1,5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{4}{3} & 1 \end{pmatrix}; L_3 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; R = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$ABCD_{TOTAL} = L_1 \cdot C_2 \cdot L_3 \cdot R.$$

$$CA/L_1 C_2 = \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2}s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{4}{3}s & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2s^2 & \frac{3}{2}s \\ \frac{4}{3}s & 1 \end{pmatrix}$$

$$CA/L_1 C_2 L_3 = L_1 C_2 \cdot \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2}s \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+2s^2 & \frac{1}{2}s(1+2s^2) + \frac{3}{2}s \\ \frac{4}{3}s & \frac{2}{3}s + 1 \end{pmatrix}$$

$$CA/L_1 C_2 L_3 R = \begin{pmatrix} 1+2s^2 & s^3+2s \\ \frac{4}{3}s & \frac{2s}{3}+1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$ABCD_{TOTAL} = \begin{pmatrix} 1+2s^2+s^3+2s & s^3+2s \\ \frac{4}{3}s + \frac{2}{3}s+1 & \frac{2s}{3}+1 \end{pmatrix}$$

Observamos que: $\frac{V_1}{V_2} = s^3 + 2s^2 + 2s + 1$


Por lo tanto: $\frac{V_2(s)}{V_1} = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$

Se verifica una transferencia Butterworth de orden 3, para-bajos.

Resolución: Parte II

Aplicamos el método de los nodos de la

MAI.



• Nodos.

Entonces:

$$MAI = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} & y_{13} & y_{14} \\ y_{21} & y_{22} & y_{23} & y_{24} \\ y_{31} & y_{32} & y_{33} & y_{34} \\ y_{41} & y_{42} & y_{43} & y_{44} \end{pmatrix}$$

$$MAI = \begin{pmatrix} 2/3s & -2/3s & 0 & 0 \\ -2/3s & 2/3s + (4/3)s & -2/s & (-4/3)s \\ 0 & -2/s & 2/s + 1 & -1 \\ 0 & -(4/3)s & -1 & 1 + (4/3)s \end{pmatrix}$$

$$\text{Entonces: } \frac{V_{34}}{V_{14}} = (-1) \frac{\Delta Y_{14}^{34}}{\Delta Y_{14}^{14}}$$

$$\cdot \Delta Y_{14}^{34} = \frac{-2}{3s} \times \left(\frac{-2}{s} \right) = \frac{4}{3s^2}$$

$$\begin{aligned} \cdot \Delta Y_{14}^{14} &= \begin{vmatrix} 2/s + (4/3)s & -2/s \\ -2/s & 2/s + 1 \end{vmatrix} = \left(\frac{2}{s} + \frac{4s}{3} + \frac{2}{3s} \right) \left(\frac{2}{s} + 1 \right) - \left(\frac{-2}{s} \right)^2 \\ &= \left(\frac{6 + 2 + 4s^2}{3s} \right) \left(\frac{2 + s}{s} \right) - \frac{4}{s^2} = \frac{(8 + 4s^2)(2 + s)}{3s^2} - \frac{4}{s^2} = \frac{16 + 8s + 8s^2 + 4s^3 - 4}{3s^2} \\ &= \frac{4s^3 + 8s^2 + 8s + 16 - 4}{3s^2} = \frac{4s^3 + 8s^2 + 8s + 12}{3s^2} \end{aligned}$$

$$\text{Luego: } \frac{V_2}{V_1} = \frac{4/3s^2}{\frac{4s^3 + 8s^2 + 8s + 12}{3s^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}$$

Se simplifica.